


MC-16 / MC-20 HOT

Grundig MC-16 / MC-20

MC-16 MC-20

Návod k obsluze
Příručka programování



OBSAH

Všeobecná upozornění	
Obsah	2
Pokyny k ochraně životního prostředí	3
Bezpečnostní upozornění pro použití Lithium-Ion (Lilon)- a Lithium-Polymer (LiPol)-akumulátory	4
Předmluva	8
Popis funkce	12
Technická data	13
Všeobecné pokyny	17
Vysílač	18
Otevření vysílače	18
Napájení vysílače	18
Doporučené nabíječe	18
Doby provozu akumulátorů na displej	19
Lithiová baterie CR 2032	20
Seřízení délky ovládacích kniplů	21
Přestavění ovládacích kniplů	22
Upínání řemenu vysílače	22
Vestavení dalších ovládačů, vypínačů atd.	22
Smerování antény	22
Popis vysílače	23
Přední strana	23
připojení na čelní straně	
Nabíjecí konektor	24
DSC (Direct Servo Control)	24
mini-USB konektor	25
Data-konektor	25
Šachta na kartu (uložení dat)	26
Vysílač vnitřek	28
Displej a tlačítka	30
Obsluha „Data-terminálu“	31
Rychlé pokyny (Short Cuts)	32
Výstražná upozornění na displeji	33
Funkční pole na displeji	34
Skryté módy	36
Kontrast displeje	37
Volba jazyku	

Základní nastavení	
Model letadla	93
Změna jazyku na displeji	37
Firmware-Update z SD-karty	37
Kalibrování kniplů	38
Instalace Bluetooth	39
Vysílač, data z modulu Telemetrie	40
Download Firmware	48
Firmware-Update z PC	50
Oprava Firmware vysílače	53
Přijímač-uvedení do chodu	49
Napájení přijímače	54
Instalační pokyny	56
Všeobecné pokyny	57
Firmware-Update	58
Seřízení zabezpečení přijímače	61
Instalační pokyny	63
Pojmy a definice	64
Spínače, ovladače, přídělení	66
Digitalní trimování	68
Modely letadel	70
Zapojení přijímače	71
Modely vrtulníků	72
Zapojení přijímače	73
Popis nastavení	
Model vrtulníku	92
Test dosahu	97
»Základní nastavení letadla«	
Model letadla	93
Test dosahu	97
»Typ modelu«	102
»Typ vrtulníku«	106
»Instalace serv«	110
»Nastavení kniplů«	112
Model letadla	114
Model vrtulníku	116
Model letadla	116
Model vrtulníku	120
Funkce Gaslimiter	126
Seřízení volnoběhu	126
Gaslimiter ve spojení	126
»Nastavení ovládačů«	
v Menu »Nastavení kniplů«	128
»Dual Rate / Expo«	128
Model letadla	130
Model vrtulníku	134
»Křísky kanálu 1«	134
Model letadla	138
Model vrtulníku	141
»Hlášení spínačů«	144
»Nastavení spínačů«	145
»Logický spínač«	148
Jak programovat fáze letu?	150
»Nastavení«	150
Model letadla	152
Model vrtulníku	156
»Přidělení fází letu«	158
»Trimování« (model letadla)	160
»Oddělené kanály«	161
»Měření času (obecně)«	162
»Hodiny pro fáze letu«	166
Co je to mixér?	169
»Mixery ploch, letadla«	170
1 Křídélko	173
1 Křídélko a 1 klapky	173
2 Křídélka	175
2/4 Křídélka a 1/2/4 klapky	176

(jen max. 2 křídélka a 2 klapky u standardního vysílače 8-Kanal HC-16)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	278
» Mixéry pro vrtulníky «	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	188
Sladění plynu a Pitch-křívky		199
Nastavení autorotace		202
» Volný mixér «	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	205
Lineární mixér		209
Mixér křívek		211
Příklady		213
» Mix aktivní / fáze «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	216
» Jen Mix Kanál «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	216
» Křížový mixér «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	218
» Mixer hlavy vrtulníku «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	220
» Fail Safe «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	220
» Učitel/zák «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	222
Montážní schema		225
Kabelový HoTT-systém		226
» Vysílač-výstup «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	230
» Profi trimování «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	230
Model letadla		232
Model vrtulníku		234
» Paměť trimování «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Model letadla		236
Model vrtulníku		238
» Telemetrie «	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	232
Nastavení/údaje		241
Satelitní provoz dvou přijímačů		250
Sensor(y)		251
Výběr senzoru		250
Upozornění o stavu HF		253
Volba hlášení		254
» Pořadí kanálů «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	256
» Multikanal «	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	258
» Informace «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	262
» MP3-Player «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	266
» Všeobecné seřízení «	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	268
» Zobrazení serv «	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	274
» Servotest «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	275
» Zablokování vstupu «	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
		276

(jen max. 2 křídélka a 2 klapky u standardního vysílače 8-Kanal **HC-16**)

»**Mixéry pro vrtulníky**«

Sladění plynu a Pitch-křívky

Nastavení autorotace

Obecně k programování volných mixérů

Lineární mixér

Mixér křívek

Příklady

»**Mix aktivní / fáze**«

»**Jen Mix Kanál**«

»**Křížový mixér**«

»**Mixer hlavy vrtulníku**«

»**Fail Safe**«

»**Učitel/zák**«

Montážní schema

Kabelový HoTT-systém

»**Vysílač-výstup**«

»**Profi trimování**«

Model letadla

»**Paměť trimování**«

Model vrtulníku

Model letadla

»**Telemetrie**«

Nastavení/údaje

Satelitní provoz dvou přijímačů

Sensor(y)

Výběr senzoru

Upozornění o stavu HF

Volba hlášení

»**Pořadí kanálů**«

»**Multikanal**«

»**Informace**«

»**MP3-Player**«

»**Všeobecné seřízení**«

»**Zobrazení serv**«

»**Servotest**«

»**Zablokování vstupu**«

* standardní výbava
 placená volitelná výbava

»**Informace upozornění**«

Pokyny k ochraně životního prostředí:
Tento symbol na výrobku, návodu k použití a obalu znamená, že na konci životnosti produktu nelze jej likvidovat jako normální domácí odpad. Musí být odevzdán na cirkulaci jako elektronické zařízení. Materiály mohou být opět zužitkovány. Případným dalším použitím materiálů konáte důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

Baterie a akumulátory musí být také zlikvidovány v tomu určených sběrnách a zařízeních.

První kroky

Zapojení elektropohonu

Model letadla

Prvňí kroky

E-Motor a Butterfly

K1-knipl přepínačový mezi

Měření času pro ovladače a spínače

Použití paralelních serv

Pro fáze letu:

Příklad 1

Příklad 2

Časové průběhy

Delta a samokřídlo

F3A-model


Model vrtulníku

Model vrtulníku

Prohlášení o shodě

Záruční list

Dodatek



Prosíme informujte se případně u obecní zprávy o podmínkách zpracování odpadu.

Tato příručka slouží výhradně pro informační účely, může být bez předchozího oznamení změněna. Firma Graupner nenese žádnou odpovědnost nebo ručení za případné chyby.

Bezpečnostní upozornění: Prosíme o pozornost!

Aby jste se ještě dlouho mohli radovat z modelářského hobby, čtete důkladně tyto instrukce a neopomeňte především bezpečnostní upozornění.

Také se neodkladně zaregistrujte na: <http://www.graupner.de/service/produktregistrierung> a ihned

obdržíte e-majlem aktuální informace o tomto produkту.
Jste-li začátečník v ovládání RC (dálkově řízených) modelů, požádejte o pomoc zkušeného RC pilota.

Rozsah použití:

Toto RC zařízení smí být použito jen pro výrobcem zamýšlený účel, pro ovládání RC modelů. Jiné použití není přípustné.

Bezpečnostní upozornění:

BEZPEČÍ NENÍ ŽÁDNÁ NÁHODA

a

DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ MODELY NEJSOU JEN HRAČKA

... neboť i malé RC modely mohou způsobit značné škody na materiálu i na zdraví.

Technické a mechanické poruchy RC zařízení a motoru nebo chyby pilota mohou způsobit mnoho problémů.

Je nutno zamezit případným elektrickým zkratům. Zkratem mohou být zničeny nejen komponenty RC soupravy, ale dle okolnosti a použitých napájecích akumulátorů může dojít i k požáru či výbuchu.

Všechny motorem poháněné části modelu: vrtule, rotor, lodní šroub, otevřené převody, mohou způsobit nebezpečná poranění.

Nesmíte se v žádném případě těchto komponentů dotýkat. Rychle se točící vrtule výkonného pohonu může usknout prst! Dávejte také pozor, aby žádný s povliz ležících předmětů nedostal do kontaktu s točící se vrtulí.

Pro běžící motor dále platí: nikdy se nezdívajte v rovině točící se vrtule.

Dávejte také pozor při programování RC soupravy, při připojeném pohonnému akumulátoru k motoru může dojít k jeho nechitnému zaonutí. Raději akumulátor při programování RC soupravy odpojte.

Vybaveni chránte před vlhkostí, prachem a špinou. Ochráňte zařízení také před nadměrnými vibracemi, horkem či chladem.

Výrobce doporučuje pro zařízení provozní teploty max. -10 °C až +55 °C.

Často kontrolujte RC zařízení a kabeláž na případné poškození. Poškozené nebo vodou namočené RC zařízení, i když opět uschně, nepoužívejte a nechte je zkontrolovat v odpovídajícím servisu.

Toto jsou doporučení výrobce RC soupravy. Používejte také jen výrobcem doporučené příslušenství, konektory, kabely, vše nejlépe z produkce firmy Graupner.

Dávejte pozor při připojování kabelů, nepoužívejte násilí, hrozí poškození techto komponentů. Kabely také neinstalujte blízko ostrých hran. Propojovací konektory musí být správně zasunuty až na doraz a při demontáži je nevytahujte tahem ze kabely. Dále nedoporučujeme provádět případné úpravy a změny na RC zařízení. Jinak ztrácíte provozní povolení a záruku na zařízení.

Instalace přijímače:
Přijímač uložte do měkké přenosové hmoty, v modelu letadla nejlépe za tuhou přepážku, v modelu auta jej chraňte před prachem a v modelu lodě proti vniknutí vody.

V modelu letadla přijímač chraňte proti vybrácení a spalinám či olejem ze spalovacího motoru. To platí především pro umístění vypínače.

Pro instalaci přijímače také platí: anténa přijímače musí být vzdálena min. 5 cm od od všech kovových komponentů, to platí i pro pohonné akumulátory, serva, pohonné motory, díly z uhlíkových vláken atd. V žádném případě nesmí být kabel serva omotaný kolem antény přijímače. Také je nutno zajistit, aby při letu se nemohly žádné předměty pohybovat v blízkosti antény.

Přijímač umístěte na dobře přístupném místě. Umístění antény přijímače v modelu:
Anténu umístěte co nejdále od elektromotorů všeho druhu (pohon, serva).
Rovina antény není kritická, vhodnější je instalace v rovině svíslé. U dvoujité antény umístěte druhou anténu v pravém úhlu (90°).

Instalace servy:
Serva je vhodné umístit na antivibrační podložku. Uložení serv musí být dostatečně tuhé.

Instalace ovládacích táhel:
Ovládací táhla musí být umístěna tak, aby fungovala bez vůli a musí se pohybovat volně.
Nesmí mít omezený chod v krajiných polohách výkhylik.

Ovládací táhlo spalovacího motoru musí bez odporu umožnit lehce nastavit volnoběžný chod motoru. Dávejte pozor, aby při instalaci táhel o sebe netřely žádné kovové části, mohou tím vznikat impulzy, kte-

mohou rušit přijímač.

Položka antény vysílače:

Položka antény vysílače má jen malý vliv na kvalitu přenosu signálu. Jen není vhodné mít s antéhou přímo na ovládaný model.

Při provozu s více RC soupravami, je nevhodnější, když piloti stojí v jedné skupině s rozestupy mín. 5 m, nejlépe v přímé linii. Stát stranou od skupiny pilotů ohrožuje nejen vlastní přenos, ale také kvalitu spojení ostatních pilotů.

Když dva nebo více piloti ovládají modely s RC soupravami v pásmu 2,4 GHz, tak je vhodné dodržet rozestupy alespoň 5 m. Předejdete tak možným problémům s přenosem signálu. Pokud drobné problémy již nastaly, zvětšete vzdálenost mezi piloty.

Kontrola před startem:

Než zapnete přijímač, tak zkонтrolujte, zda je knipl ovládající pohonného motoru v nulové poloze (motor je vypnutý).

Vždy nejprve zapněte vysílač a potom teprve přijímač.

Při vypínání nejprve vypněte přijímač a nakonec vysílač.

Při nedodržení tohoto postupu může samostatně zapojený přijímač být aktivován jinými signály, může dojít k pohybu ovládacích prvků a může být zapnut pohonného motoru a nastane tak nebezpečná situace.

Zejména u vrtulníků s rotem podstatně platí:
než vypnete přijímač, přesvěťte se, že je již rotor pohonného motoru zastaven. Dobíhající rotor vyrá-

bí často tolik elektrického napětí, že přijímač může pracovat dál a opět zapnout pohonného motor i když vysílač je již vypnuty.

Test dosahu RC soupravy:

Před každým použitím zařízení je nutné zkontrolovat jeho funkci. Model uložte na zem a dbejte, aby žádné osoby nestály blízko modelu. Zkontrolujte funkci všech ovládacích prvků, funkci pohonného motoru jen opatrně.

Odstupte od modelu na důhled a znova vyzkoušejte funkci ovládacích prvků. RC soupravu nikdy neprovousejte bez antény a také kontrolujte upěvnění antény.

Provozování soupravy v modelech letadel, vrtulníků, lodí či aut:

Při letání se vyvarujte přeletu nad diváky a dalšími piloty a neohrožujte je nebezpečnými manévry s modelem. Nelétejte v blízkosti vedení vysokého napětí. Modely lodí nepoužívejte u splavů a vodních staveb a s modelem aut nejezděte na veřejných komunikacích s provozem atd.

Kontrola napětí napájení vysílače a přijímače:

Pokud je na displeji vysílače zpráva o nízkém napětí zdroje je nutno před dalším použitím zdroj neprodleňovat a opět nabít nebo vyměnit.

Pravidelně kontrolujte stav a napětí napáječe-chodidlo pro přijímač. Nečekejte tak dlouho, až se nízké napětí projeví pomalejším chodem ovládacích serv. Zdroj včas nabíjte a v případě poškození jej neprodleňovat a vyměňte.

Sledujte údaje výrobce pro použité akumulátory a dodržujte návod na nabíjení. Nenechávejte je při nabíjení bez dozoru. Nikdy nenabíjte články, které k tomu nejsou určeny (suché, alkalické atd.), hrozí nebezpečí požáru či výbuchu.

Všechny akumulátory musí být před zahájením provozu nabité. Vyuvarujte se zkratů ve vedení k nabíjecce a instalaci v modelu. Pokud nějaký problém nastane, tak akumulátor okamžitě odpojte.

Pokud model s RC soupravou delší čas nepoužíváte, tak z modelu vynodejte všechny napájecí zdroje.

Nepoužívejte nikdy poškozené akumulátory a články rozdílného typu v sadě. Také nepoužívejte v sadě články s různým datem výroby.

Kapacita a provozní doba zdroje:

Pro všechny zdroje platí: životnost článků - kapacita - se mírně snižuje s každým dalším nabíjením. Při nízkých teplotách stoupá vnitřní odpor akumulátorů a snižuje se tím jejich kapacita. Tím se zmenší jejich schopnost dodávat elektrický proud a čas této dodávky.

Časté nabíjení vysokým proudem může také vést ke snížení kapacity akumulátorů. Pokud zjistíte, že napájecí zdroj má znatelně menší kapacitu, tak jej neprodleně vyměňte. Doporučujeme používat originální akumulátory Graupner.

Odroušení elektromotorů:

U všech komutátorových elektromotorů, s přenosem energie kartáči na komutátor, ne střídavých, vzniká při provozu jiskření. K technicky dokonalemu zařízení patří proto i odrušení pohonného elektromotoru. Dopříte, pokud již není instalován výrobcem, ke každému elektromotoru odrušovací filtr. Sledujte také příslušné pokyny a upozornění v návodu pro montáž motoru. Další detaily pro odrušovací filtry najdete v katalogu Graupner, nebo na internetu: www.graupner.de.

Bezpečnostní upozornění:

Odrušovací filtr pro prodlužovací servokabel:

Best.-Nr. 1040

Použití odrušovacího filtru u dlouhého kabelu k servu je také žádoucí. Filtr připojte přímo na výstup z přijímače.

Elektronický regulátor otáček motoru:

Typ elektronického regulátoru vždy volte podle použitého elektromotoru, podle proudového odběru. Při proudovém přetížení regulátoru může dojít k jeho poškození. Doporučujeme, aby hodnota maximálního proudu regulátoru byla dvojnásobná proudového odběru motoru.

Zvláště vhodné to je u speciálních motorů, s malým počtem závitů, které mají velký proudový odběr.

Elektronické zapalování:

Také zařízení pro zapalování u spalovacích motorů může způsobit poruchy v přenosu signálu RC soupravy. Používejte v motoru jen odrušené zapalovací svíčky a stíněný kabel od zapalování. Přijímač umístěte co nejdále od zapalovacího zařízení.

Statický elektrický náboj:

Funkce RC soupravy může být rušena při bouřce, kdy náboj statické elektřiny může vzniknout i když je tato bouřka ještě na kilometry vzdálená. Proto při blížící se bouřce přerušte provoz RC soupravy.

Upozornění:

- Aby byla dodržena bezpečnost provozu dle směrnice pro provoz mobilního vysokofrekvenčního zařízení, je nutno dodržet vzdálenost osoby provozovatele od antény zapnutého zařízení minimálně 20 cm.
- Dodržujte tuto vzdálenost i pro další osoby, které se zúčastňují provozu RC soupravy.
- Pro provoz RC zařízení je nutné mít ve vysílači

- spravné nastavení a naprogramování. Toto je nutné pro splnění různých směrnic pro provozování tohoto zařízení, např. FCC, ETSI, CE atd.

- Před každým startem provedte test funkce RC soupravy.
- Během letu neprogramujte a nenastavujte žádné hodnoty na vysílači.

Pokyny pro údržbu:

Nečistěte nikdy díly RC soupravy čisticími prostředky, benzinem, vodou a pod., používejte nejlépe jen suchou měkkou tkaničku.

Komponenty a příslušenství:

Firma Graupner GmbH & Co. KG a další výrobci doporučují používat originální komponenty a příslušenství z produkce Graupner, zajistíte tím bezpečnou funkci a maximální spolehlivost při provozování RC soupravy. Firma Graupner v tomto případě přebírá odpovědnost za výrobek. Totéž platí i opačně, pokud použijete u zařízení komponenty a příslušenství jiných výrobců, pak firma Graupner nemusí tuto odpovědnost převzít.

Vyloučení záruky / náhrady škody:




Při respektování návodu na montáž a provozování RC soupravy a také podmínek při instalaci, provozu a údržbě, pak může firma Graupner splnit podmínky záruky a případné náhrady škod.

Firma Graupner také nepřeveze ručení za ztrátu zařízení, při použití vadných komponentů, při nedodržení pravidel provozu nebo situací s tímto jakkoliv souvisejících.

- Pokud nastane ze zákona daná situace přiřízení záruky, tak firma Graupner vymezuje maximální hodnotu plnění jen do výše nákupní ceny daného zařízení a množství bezprostředně použitého zboží

z produkce firmy Graupner.

Toto také neplatí v případě, že provozovatel zařízení porušil zákonné předpisy nebo situaci způsobil hrubou nedbalostí.



Bezpečnostní upozornění a předpis údržby pro Lithium-Ion (LiIon)- a Lithium-Polymer (LiPol) akumulátory

Pro všechny technicky kvalitní výrobky platí, že je velmi vhodné věnovat pozornost následujícím bezpečnostním upozorněním, jakož i ošetření a udržování Lithiových akumulátorů pro dlouhý a bezpečný provoz.

Toto instrukce je nutné bezpečně uložit a předávat i následujícím uživatelům těchto akumulátorů.

Všeobecné pokyny:

- LiIon/LiPo akumulátory potřebují pozorné ošetřování. Toto platí jak pro nabíjení a následné vybíjení, tak i pro uskladnění a jiné manipulace. K tomu slouží následující zvláštní specifikace:
 - Chybou při manipulaci s těmito akumulátory mohou vést až k výbuchu, požáru nebo i k otravě. Za- nedbání těchto instrukcí může také vést k ztrátě výkonu či kapacity akumulátorů.
 - Kapacita ukumulátorů se mírně snižuje každým cyklem, nabíjím a vybitím. Také skladování příliš nízké nebo vysoké teplotě může mít za následek snížení kapacity. Při použití v modelech, kde jsou vysoké oděbrané proudy a indukční proudy motoru, bývá k dispozici cca po 50 cyklech ještě 50 ... 80 % kapacity nových akumulátorů.
 - Sady Lithiových akumulátorů smí být zapojeny v řadě jen ve výjimečných případech, nebo být zapojeny paralelně. Napětí jednotlivých nabíťích akumulátorů by se neměly příliš lišit.

Zvláštní pokyny pro nabíjení akumulátorů

Graupner LiIon/LiPol

- Firma Graupner GmbH & Co. KG při nesprávném nabíjení a vybíjení Lithiových akumulátorů nemůže uznat záruku při poškození.
- Při nabíjení nenechávejte nikdy akumulátoru bez dozoru.
- Nabíjení LiIon/LiPo akumulátorů může být prováděno jen na schváleném nabíjecím přístroji. Maximální nabíjená kapacita může být 1,05 ná-

sobkem kapacity daných akumulátorů.

Příklad: 700 mAh Akku = 735 mAh max. nabíjené kapacity.

• Používejte pro nabíjení a vybíjení LiIon/LiPo akumulátorů vždy jen přiložený kabel s konektorem Graupner, viz str. 17 nebo na www.graupner.de.

- Nastavte vždy jen správné koncové napětí při nabíjení na nabíječi. Více najdete v návodu k obsluze příslušného nabíječe a použitých akumulátorů.

Další pokyny pro manipulaci:

- Nabíjený akumulátor musí být položen na nehořlavém a nevodivém podkladu! Také nesmí být umístěn blízko hořlavých materiálů. Akumulátor mějte při nabíjení vždy pod dohledem.
- Zásadně smí být použité spolu v sadě LiIon/LiPo akumulátory, které při nabíjet nemají větší odchylku napětí než 0,05 V. Přiložená sada LiIon-Akku Best-Nr. 33000.1 (případně změny vyhrazeny) obsahuje speciální bezpečnostní obvod, který vyrovnává rozdíly v napětí mezi jednotlivými články v sadě, jinak nutné použít Balancér při nabíjení odpadá.
- Graupner LiIon/LiPo akumulátory mohou být nabíjeny s max. 2C (hodnoty 1C zlomku kapacity) nabíjecím proudem. Od napětí max. 4,2 V na článu musí být nabíjecí napětí sníženo na cca 0,1 ... 0,2 A.
- Napětí na jednotlivých článcích nesmí překročit 4,20 V, jinak hrozí trvalé poškození článku nebo i požár. Pro bezpečnost a zvýšení životnosti by mělo být při nabíjení konečné napětí na jednotlivých 4,1 V ... 4,15 V.
- Při nabíjení také věnujte pozornost správné polaritě zapojení nabíječe. Při nabíjení obrácenou polaritou dojde ke kritické chemické reakci na akumulátoru a tento bude již dále nepoužitelný.

Zvláštní pokyny pro vybíjení Graupner LiIon/LiPol akumulátorů:

- Stálý nabíjecí proud cca. 1C neční pro akumulátoru Graupner LiIon/LiPo žádný problém. Při nabíjení větším proudem sledujte katalogové informace. Neprekračujte také max. vybíjecí proud, který je doporučen pro akumulátoru, kabely a konektory.
- Bezpodmínečně musíte zamezit poklesu napětí na článu pod 2,5 V, pak dochází k trvalému poškození akumulátoru. Vysílač mc-16 HoTT a mc-20 Hott se automaticky vypne při poklesu napětí na 3,3 V. Také je velmi důležité se vyhnout jakýmkoliv propojení akumulátoru na krátko, do zkratu, čímž dochází k vysokému ohřevu článků a tím k jejich poškození. Může dojít až k samovznícení článku.
- Teplota akumulátoru nesmí v žádném případě při vybíjení překročit +70 °C. Pak je nutné zajistit lepší chlazení nebo snížit proudové zatížení. Teplotu akumulátoru lze jednoduše změřit např. infračerveným teploměrem Best.-Nr. 1963.
- Nikdy nespojíte akumulátory na krátko, velmi vysoký proud články silně ohřeje. To může vést ke ztrátě elektrolytu a až k výbuchu článku. Vyhnete se také zkratováním akumulátoru Graupner LiIon/LiPo pomocí různých vodivých předmětů.
- Manipulace při zapojení:
- Konektory pro připojení akumulátorů nejsou tak

Přípustný rozsah teplot pro nabíjení a skladování LiIon/LiPo akumulátorů je 0 ... +50 °C.

Uložení: LiIon/LiPo články mají být při skladování nabíjet na 10 ... 20 % kapacity. Pokud napětí na článu poklesne na 3 V, tak je nutné články opět dobit na 10 ... 20 % jmenovité kapacity. Jinak může dojít při skladování zcela vybitého článku k jeho nenávratnému poškození.

robustní jako u jiných zdrojů. Toto platí zejména pro plusový kontakt. Nepoužívejte násilí, kontakty se mohou snadno ulomit. Pro přenos tepla nesmějí být kontakty přímo připájeny.

- Propojení čánek:

Přímé spojení čánek pájením je nepřípustné. Teplem vynikajícím při pájení může dojít k poškození komponentů akumulátoru.

Propojení čánek by mělo být provedeno jen průmyslovým bodovým svářením. Při poškození kabelů propojení čánek je nutná oprava u profesionálního výrobce nebo servisu akumulátorů.

- Náhrada čásku v sadě akumulátorů:

Výměnu čásku v sadě může provádět jen výrobce nebo odborný servis, nikdy jej nesmí měnit sám uživatel.

- Používání poškozených čánek:

V žádném případě nelze používat sadu akumulátorů s poškozeným čáskem. Poškozený čásek se projeví také porušeným obalem, silnou deformací, popř. zápacem či vytékáním elektrolytu. V tomto stavu nelze sadu akumulátorů dále používat.

Poškozené nebo nepotřebné čánské jsou nebezpečný odpad, musí být také adekvátně zlikvidovány.

Všeobecná výstražná upozornění:

- Akumulátory se nesmějí dostat do ohně.
- Právě tak nesmějí být vloženy do tekutiny, ať je to jen voda nebo nápoje. Kontaktu z jakoukoliv kapalinou je nutné zamezit.
- Jednotlivé čánské nebo sady akumulátorů nejsou hračkou, nesmějí se dostat do rukou dětem. Tako je ukládejte mimo dosah dětí.
- Při jakémkoliv kontaktu s poškozeným akumulátem ihned vyhledejte pomoc lékaře.
- Akumulátory také nesmí být vloženy do činné

mikrovlnné trouby nebo být namáhány jakýmkoli tlakem.

- Nikdy nerozoberájte LiIon/LiPo akumulátory.

Rozložení sady akumulátorů může způsobit interní zklatky. To může mít za následek únik plynů, oheň, výbuch nebo jiné problémy.

Elektrolyt obsažený v akumulátorech LiIon/LiPo a jeho výparý jsou zdraví škodlivé. V každém případě se vyhýbejte kontaktu s elektrolytem. Při zasažení pokožky, zraku či jiného orgánu elektrolytem musí dojít k okamžitému vyplachování postizněného místa dostatečným množstvím čisté vody a následně ke konzultaci s lékařem.

Pokud zařízení není delší čas používáno, je třeba akumulátory ze zařízení vymontovat. A zkontrolovat vypnutí přístroje po každém používání. Akumulátor je nutné vždy včas nabijet. Akumulátory musí být při nabíjení položeny na nehořlavé podložce! Poškozené LiIon/LiPo akumulátory nesmí být v žádém případě dále používány!

Upozornění pro RC soupravu mc-16 HOTT a mc-20 Hott:

Best.-Nr. 32032

- Set RC soupravy je vybaven sadou LiIon akumulátorů (změny vyhrazeny). Na displeji je zobrazována při poklesu na 3,60 V kontrolka varovného indikátoru.

Graupner GmbH & Co.

KG Service: Gebrauchte Batterien




Henriettenstr. 94 - 96




D-73230 Kirchheim unter Teck

Tímto konáte značný příspěvek k ochraně životního prostředí.

Upozornění:
Poškozené akumulátory je nutné zaslát zabalené tak, aby elektrolyt a další případné škodliviny nemohly z obalu unikat.

Nepotřebné akumulátory je nutno zlikvidovat v k tomu určených sběrnách a zařízeních. Není možné je likvidovat v domovním odpadu, akumulátory obsahují složky, které je nutno likvidovat speciálním způsobem. Likvidace starých akumulátorů v k tomu určených sběrnách je bezplatné.
Můžete také akumulátory, kupené u firmy Graupner, určené k likvidaci odeslat na adresu:





mc-16 HoTT a mc-20 HoTT Nejnovější technologie pro dálkový přenos

Technologický rozvoj v celém modelářství představuje stálou výzvu pro vývojové inženýry. Nyní tedy je stanoven nový milník v technologii přenosu na 2,4 GHz. Ve firmě Graupner byl vyvinut HoTT-System (**Hopping Telemetry Transmission**), který je syntézou z know-how inženýrství a celosvětových testů profesionálních modelářů.

Systém Graupner|SJ HoTT umožní současný provoz až 200 modelů najednou. Vysílač Graupner HoTT umožní současně provozovat až 200 RC modelů. Lze tedy v pásmu 2,4 GHz najednou provozovat mnohem více modelů než u dřívějších RC souprav, pracujících v pásmech 35 a 40 MHz. Nyní už je limitujícím faktorem pro společný provoz mnoha RC modelů velikost vzdušného prostoru. Tento přenos je také mnohem bezpečnější, eliminuje např. piloty, kteří nejsou přítří vzdálení, ale nejsou vidět pro terénní nerovnosti, např. při letání v nepřehledném terénu, na svahu atd. Obousměrná komunikace mezi vysílačem a přijímačem má v přijímači použitý integrovaný zpětný kanál, který umožní přístup k datům a programování HoTT přijímače. Například mohou být touto cestou měněny výstupy na přijímači nebo řídící funkce na více serv rozděleny (Channel Mapping). Dráhy serv a směr jejich otáčení lze také touto cestou upravovat. Dále můžete použít nabízené moduly Telemetrie jako VARIO a GPS, které jsou volitelným příslušenstvím. Základem je již od roku 1997 firmou Graupner / JR vyvinutý „počítačový“ systém, zavedený u RC souprav **mc-24** a dále vyvýřejný a zdokonalený u RC souprav. Nyní mohou všichni RC piloti tento systém u **mc-16** HoTT a **mc-20** Hott bezproblémově používat k ovládání různých běžných RC modelů letadel, vrtulníků, lodí i automobilů.

Právě při ovládání modelů letadel a vrtulníků bývají použity komplikované ovládací funkce pro různá kormidla, resp. pro ovládání různých hlavy vrtulníku. Díky moderní počítačové technologii jsou nejrůznější požadavky na programování uskutečňovány

jednoduše pomocí dotykových kláves (CAP Touch).

Zvolíte pouze v programu **mc-16** HoTT a **mc-20** Hott příslušný typ modelu a další stanovení programu a mísících funkcí bude provedeno automaticky. Ve vysílači pak odpadá nutnost použití dalších modulů, dříve potřebných pro kompletní realizaci požadovaných ovládacích funkcí. Tak např. vysílač

mc-20 HoTT je již softwareově i hardwareově plně vybaven jako při použití modulu NAUTIC. Nově je také ve vysílači implementován „Kanal-Sequenz“ s automatickým připojením až pro tři serva.

RC souprava **mc-16** HoTT a **mc-20** Hott nabízí maximum spolehlivosti a vysoký komfort ovládání a programování. Dále nabízí **mc-20** HoTT modelové paměti až pro 80 modelů. V každém paměťovém místě je možné uložit různá nastavení parametrů modelu, např. pro různé letové úlohy. A na vloženou SD-Kartu lze uložit další paměťová místa. Také data a měření z modulů Telemetrie lze do paměti ukládat. Vysílač **mc-20** HoTT je vybaven dvěma grafickými displeji: dolní displej umožňuje přehledné a jednoduché ovládání software. Je nápomocný zejména při zobrazování funkcí mixérů. Na horním displeji lze vyvolat data Telemetrie dodávaná z přijímače. Displeje slouží pro funkční, přehledné a jednoduché ovládání vysílače. Nový uživatel RC soupravy se díky přehlednosti a jednoduchosti tohoto systému se rychle seznámí s jeho obsluhou a v krátkém čase se naučí využívat výhody a možnosti programování.

V této příručce bude dále každé menu pobrobně popsáno. Tipy, pokyny a příklady programování, vysvětlení pojmu jako např. Dual Rate či Butterfly atd. doplňují obsáhlé popisy a obrázky.

Neopomněte předčist bezpečnostní upozornění i technické pokyny. Čtete pečlivě a funkce a programování vyzkoušejte na RC soupravě ještě před použitím v modelu. Tím snadněji a rychleji pochopíte funkce soupravy **mc-16** HoTT a **mc-20** Hott.

S tímto zařízením zacházejte zodpovědně a neohrožujte jím své okolí. Graupner-Team Vám přeje mnoho radosti a úspěchů s **mc-16** HoTT a **mc-20** Hott-systémem dálkového řízení nové generace.

Kirchheim-Teck, srpen 2012

Počítačový systém série MC-16 HOTT a MC-20 HOTT

dvě RC soupravy v pásmu 2,4-GHz-Graupner|SJ-HoTT-Technologie (Hopping Telemetry Transmission)



Na zobrazení je rozsah dodávky soupravy MC-20 HoTT.

Technika, která nadchne.
Vysoká funkční bezpečná Graupner|SJ HoTT Technologie obousměrné mezi vysílačem a přijímačem s integrovaným dálkovým měřením, s programovatelným akustickým výstupem pro sluchátka a s vysokou rychlosťí odezvy.

Technika programování z jednodušená kapacitním dotykovým senzorem.
Kontrastní 8 řádkový displej pro dokonalé zobrazení všech nastavovaných parametrů. S možností volby modrého podsvícení.

MC-20 se samostatným druhým displejem pro zobrazení dat dálkového měření Telemetrie. Ukládání dat na SD-hartu.

USB-připojení pro vybírání a ukládání dat a pro Firmware-Update.

- Integrovaný Graupner|SJ HoTT 2.4 GHz-přenosový systém
- Maximální rozlišení optimalizované frekvence umožní provoz až 75 kanálů
- Intelligentní přenos dat s opravnou funkcí
- Více než 200 systémů současně použitelných
- HoTT verze obousměrné komunikace mezi vysílačem a přijímačem a nejrychlejší přenosový výkon od 10ms pro extrémní reakci.
- 6 různých jazykových verzí (Německy, Anglicky, Francouzsky, Holandsky, Italsky a Španělsky). Pohotovost příslušné jazykové verze, viz Download.
- Dvě nastavovací čtyřcestné klávesy („CAP Touch“) pro zjednodušené programování a dokonalé nastavení
- Key-Lock-zamykací funkce proti nechtěnému ovládání.
- Mluvíci výstup, popř. pro MP3 soubory, pro sluchátka nebo reproduktor
- Jednoduché a extrémně rychlé svázání s přijímačem v modelu
- Extrémně rychlé svázání také při maximální vzdálenosti
- Dosah: Test a varovací funkce
- Varování o nízkém napětí zdroje
- Extrémně široká oblast napájení přijímače, 3,6 V až 8,4 V (funguje do 2,5 V)
- Fail-Safe, volná volby kanálů (Channel Mapping), mnoho funkcí mixérů, jednoduše programovatelných
- Svázaní libovolného přijímače s rozšířením počtu kanálů
- Taumelscheibenbegrenzung: Diese Funktion begrenzt den Kippwinkel der Taumelscheibe und Multikanal-Funktion für pro přídavný modul NAUTIC z Graupner-Program
- Digitální trimování, specificky účinné za letu

Počítačový systém MC-16 HoTT a MC-20 HoTT

(Hopping Telemetry Transmission)

- K1-přepínání brzda/E-Motor: programování přes fáze letu je nejjednodušší způsob. Pilot se může rozhodnout, zda max. výkyny daných funkcí budou v horní nebo v dolní poloze kniplu.
- 12 volně programovatelných mixérů pro modely letadel a vrtulníků, z toho čtyři kříkové mixéry pro tvorbu křívek funkcí definovaných až 6-ti body.
- Výpočetní jednotka CPU vypočítá polygon bodů pro ideální křívku MPC (Multi-Point-Curve).
- Posun bodů ve šech osách pomocí kláves ovladače
- Sedm fází letu můhou být pro každý model individuálně přizpůsobeny, spravovány a časově ovládány.
- SUPER-SERVO-Menu s perfektním přehledem všech serv, seřizovacích hodnot a korektur ve čtyřech úrovních: směr otáčení, střední poloha, oboustranné oddělení dráhy a velikost výkyny pro 16 serv a celkem s 95 možnostmi nastavení.
- SUPER-DUAL-RATE, EXPO- und EXPO-/DUAL-RATE- Menu s 36 možnými variantami nastavení pro tři hlavní řídící funkce a pro šest fází letu.
- Hotkey pro kontrolu nastavení serv: stiskem kláves ▲ a ▼ levého ovladače.
- Prakticky optimalizované jak pro modely letadel tak pro vrtulníky. Pro ovládání a mixování křídlek a klapek jsou dostupné všechny varianta křídlek, Butterfly, dvojitě klapky, automatické Gyro a další a další speciální funkce.
- Mixér pro rotorovou hlavu vrtulníku, kývavý kotouč, ovládaný z 1-, 2-, 3-, nebo 4-bodů. Rychlý a bezpečný 32-Bitový operační systém s moderním a bleskově rychlým ukládáním do paměti nebo na SD kartu.
- Zabudované zdržky pro připojení PC-USB-Interface, sluchátek, SMART-BOX, DSC-System, a systému Učitel/Zák.
- Změna zobrazení na displeji mezi Hlavním Menu a

- Menu Telemetrie pomocí tlačítka **ESC**.
- Programování modulů Telemetrie přímo na displeji vysílače.
- Lehrer/Schüler-System (učitel/zák) propojený vysílačů pomocí kabelu nebo bezkabelový přenos.

mc-16 HoTT:

- 20 pamětí pro modely s ukládáním všech specifických programovatelných parametrů
- Standardně 8 řídících funkcí, volitelně rozšířitelných na 12
- Modře podsvícený MULTI-DATA-GRAFIK-LCD displej se zlepšenou čitelností za nepříznivých světelných podmínek.

- Dvě nastavovací čtyř-cestné klávesy pro zjednodušené programování a dokonalé nastavení

- Key-Lock-zamykací funkce proti nechtěnému ovládání.

- Dva 3-polohové spínače (SW 5/6 + SW 11/12), dva proporcionalní ovladače (SD1 + 2) také dva posuvné proporcionalní ovladače (SR 1 + 2), všechny jsou zabudované a libovolně použitelné volitelně (placeně) lze doplnit další spínače a ovladače

mc-20 HoTT:

- 24 pamětí pro modely s ukládáním všech specifických programovatelných parametrů
- Maximalně 12 řídících funkcí
- Dva modře podsvícené MULTI-DATA-GRAFIK-LCD displeje se zlepšenou čitelností za nepříznivých světelných podmínek.
- Dvě nastavovací čtyř-cestné klávesy („CAP Touch“) pro zjednodušené programování a dokonalé nastavení

- 12 spínačů (tři 3-polohové spínače (SW 2/3, 5/6 + 11/12), pět 2-polohových spínačů (SW 4, 7, 9, 13 + 15), dva s neutralizací 2-polohové (SW

8 + 14) také dva 2-polohové bezpečnostní (SW 1 + 10) a dvě tlačítka (SW 16 + 17 bzw. 18 + 19), dvě tlačítka INC/DEC-Taster (CTL5 + 6) dva proporcionalní ovladače (SD1 + 2) a dva posuvné ovladače (SR1 + 2) standardně zabudované Key-Lock-zamykací funkce proti nechtěnému ovládání.

Mluvíci výstup, popř. pro MP3 soubory, pro sluchátka nebo reproduktor

Omezovač kruhu: slouží k ovládání až tří lodních pohonů.

Kanal-Sequenz pro automatizaci provozu až tří serv nebo jiných ovládání

Modelové programy:

- Ikonky typu modelu: grafické zobrazení (letadlo/Heli)
- Provozní doba vysílače
- Obsazení spínačů pro fáze letu: šest spínačů, z toho dva s prioritní funkcí. Libovolně kombinovatelné. Tim je počet fází letu proti počtu spínačů nezávislý.
- Ocasní plochy normál, V-Leitwerk (dl „V“, tzv. motýlek), Delta/samokřídlo a 2 HR Sv 3+8 (dvě spojená serva pro ovládání výškovky bez použití volného mixéru)
- Počet klapek 4 QR/4 WK: plná podpora celkem až osmí serv na křídle bez použití volného mixéru. (standardně pro 12-Kanalový vysílač mc-20 HoTT, pro vysílač mc-16 HoTT volitelná placená volba)
- Rozšířitelné menu ovladače: možnost nastavení např. K1-kniplu + trimování přidruženého ovladače. Jeden výstup může také být ovládán čvětní spínači, např. třípolohovými.
- Mixér ploch-křídla: nově koncipované nastavení ovládání křídla (křídélka a klapky) až s 8 servy, přehledný způsob bez použití volného mixéru.

- »Logische Schalter« (logický spínač): tato funkce dovolí u dvou spínačů »und« nebo »oder« logický svázt. Výsledek je možno použít jako virtuální spínač. Příklad aplikace: určité funkce mohou vznikat jen v závislosti na jiných aktivovaných funkcích, např. brzda kol je aktivována jen při vysunutém podvozku. (Jen pro mc-20 HoTT, pro mc-16 HoTT volitelně)
- Odpojitelná fáze letu přepínaná se zpožděním: jednotlivé kanály fází letu spínány se zpožděním (např. vypínání motoru u elektroletu nebo Head Lock u Gyra pro vrtulníky). (Jen pro mc-20 HoTT, pro mc-16 HoTT volitelně)
- Rozšířený rozsah nastavení stření polohy serv až na ±125 %.
- Počet fází letu: letadla: 7, Heli: 6 + AR
- Trimování pro fáze letu modelů letadel je možné kolem všech os modelu
- Jednoduchá záměna výstupů přijímače
- Další funkce software jsou připravovány.

Všeobecné vlastnosti HoTT:

- Jednoduché a extrémně rychlé svázání s přijímačem v modelu
- Jednoduché a extrémně rychlé svázání s přijímačem při maximální vzdálenosti
- Svázání libovolného přijímače s rozšířením počtu kanálů (max. 32 kanálů)
- Dosah: Test a varovací funkce
- Varování při nízkém napětí
- S přijímačem GR-16 a GR-24 může být v režimu SAM-E nastavena doba cyklu 10 ms pro 4 serva (jen pro Digitalní serva!)
- Díky krátké době cyklu 10ms bude dosažena extrémně krátká doba odezvy.
- Dálkové měření Telemetrie v reálném čase. Volitelně mohou být data Telemetrie zobrazována

- přídavným modulem SMART-BOX..
- Volitelná doba cyklu 10ms nebo 20ms/30ms, podle přijímače a režimu serv.
- Pomocí funkce Channel-Mapping v přijímači libo volně přidělení řídících funkcí..
- V přijímači je integrováný způsob nastavení směru otáčení serv, mapování serv a vzájemné sladění.
- V přijímači je integrována bezpečnostní funkce Fail-Safe, nastavitelná v různých režimech pro každé servo zvlášť.

Počítačový systém MC-16HOTT a MC-20HOTT

dvě RC soupravy v pásmu 2,4 GHz-Graupner|SJ-HOTT Technologie (Hopping Telemetry Transmission)

Set Best.-Nr. 33016 obsahuje:

- Microcomputerový vysílač **mc-16** HOTT se zabudovaným akumulátorem LiIon 1s4p/4000 mAh/3,7 V (změna vyhrazena)
- Nabíjecí konektor (4,2 V, 500 mA)
- Krátké a dlouhé kniply (Best.-Nr. **33000.2** resp. **33000.3**)
- Obousměrný přijímač Graupner|SJ GR-16 HOTT (Best.-Nr. **33508**) pro připojení až 8 serv
- USB-Adapter/Interface (Best.-Nr. 7168.6) pro připojení USB-Kabelem s PC a Adapter kabel pro Update přijímače
- Micro-SD-Karta (4 GB) s adaptérem

- Microcomputerový vysílač **mc-20** HOTT se zabudovaným akumulátorem LiIon 1s6p/6000 mAh/3,7 V (změna vyhrazena)
- Nabíjecí konektor (4,2 V, 500 mA)
- Krátké a dlouhé kniply (Best.-Nr. **33000.2** resp. **33000.3**)
- Obousměrný přijímač Graupner|SJ GR-24 HOTT (Best.-Nr. **33508**) pro připojení až 12 serv
- USB-Adapter/Interface (Best.-Nr. 7168.6) pro připojení USB-Kabelem s PC a Adapter kabel pro Update přijímače
- Micro-SD-Karta (4 GB) s adaptérem
- Trmen a popruh na zavěšení
- Opěrky ruk
- Hliníkový kufr

Set Best.-Nr. 33020 obsahuje:

Náhradní díly	Best.-Nr.	Popis
3080		Hliníkový kufr HOTT 400x300x150 mm
33000.1		Aku vysílače LiIon 1s6p/6000 3,7V TX
33002.1		Micro-SD Karta 4 GB pro HOTT-vysílač
33012.2		Popruh na zavěšení vysílače mc-16 a mc-20 HOTT
33012.3		Opěrky ruk pro mc-16 a mc-20 HOTT (2 kusy)

Příslušenství:

Best.-Nr.	Popis
71.26	Popruh vysílače Graupner SJ HOTT
72.40	Křízový popruh Deluxe Lehrer-/Schüler-Kabel pro vysílač mc-16 HOTT a mc-20 HOTT, str. 225

Informace o dalším příslušenství najdete v katalogu Graupner, na: www.graupner.de a u vašeho prodejce.

Technická data

Vysílač mc-16 HoTT a mc-20 HoTT		Přijímač GR-16 HoTT		Přijímač GR-24 HoTT	
Best.-Nr. 33508		Best.-Nr. 33512		Best.-Nr. 33512	
Frekvenční pásmo	2,4 ... 2,4835 GHz	Provozní napětí	3,6 ... 8,4 V*	Provozní napětí	3,6 ... 8,4 V*
Modulace	FHSS	Odběr proudu	ca. 70 mA	Odběr proudu	ca. 70 mA
Nastavení pro země	EURO oder FRANCE, siehe Seite 273	Frekvenční pásmo	2,4 ... 2,4835 GHz	Frekvenční pásmo	2,4 ... 2,4835 GHz
Řídící funkce	mc-16 HoTT: 8 funkcí, 4 trimovatelné, volitelně až 12 funkcí mc-20 HoTT: 12 funkcí, 4 trimovatelné	Modulace	FHSS	Modulace	FHSS
Teplotní rozsah	-10 ... +55 °C	Antény	Diversity-Anténa, 2 x ca. 145 mm dlouhá, ca. 115 mm zapouzdřená a ca. 30 mm aktivní	Antény	Diversity-Anténa, 2 x ca. 145 mm dlouhá, ca. 115 mm zapouzdřená a ca. 30 mm aktivní
Antény	sklopná	Počet konektorů serv	8	Počet serv	12
Provozní napětí	3,2 ... 4,8 V	Připojení senzorů	1	Počet senzorů	1
Odběr proudu	ca. 400 mA	Rozsah teplot	ca. -10 ° ... +55 °C	Rozsah teplot	ca. -10° ... +55°C
Dosah	až ca. 4.000 m	Rozměry	ca. 46 x 21 x 14 mm	Rozměry	ca. 46 x 31 x 14 mm
Rozměry	ca. 235 x 228 x 66 mm	Hmotnost	ca. 12 g	Hmotnost	ca. 16 g
Hmotnost	ca. 1200 g včetně zdroje a bez dalšího příslušenství				

* Údaj dovoleného provozního napětí platí výhradně pro přijímače!
Přijímač má na výstupech nižší napětí, než je maximálním
napájecím napětím přímo napájet seva, gyro, regulátor!


Všeobecné provozní pokyny

Vysílač nTC-16 HoTT a nTC-20 HoTT

Vysílač-napájecí zdroj:

Vysílače mc-16 HoTT a mc-20 HoTT jsou napájecí vysokokapacitním dobíjecím akumulátorem LiIon (změna vyhrazena). Akumulátor není dodáván v habitém stavu.

Napětí napájecího zdroje je zobrazováno na LCD-Displeji. Pokud napětí dosáhne nastavené nízké hodnoty, ozve se výstražný signál. Standardně je tato hodnota nastavena na 3,60 V.



Nejpozději nyní je nutné provoz přerušit a akumulátor opět nabít!

Upozornění:
Dávejte pozor také na nastavení správného akumulátoru v Menu »Allgemeine Einstellungen« str. 272!

Standardně musí být nastaveno „Lith.“.

Nabíjení zdroje vysílače nabíjecím konektorem:

Dobíjecí vestavěný akumulátor vysílače lze jednoduše nabíjet, konektor je na levé čelní straně vysílače,


pro dobíjení použijte nabíječ s konektorem (Best.-Nr. 32032.4).

Přiloženým nabíječem (4,2 V/500 mA) činí čas nabíjení podle vybitého stavu akumulátoru až cca. 15 hodin.

Při použití jiného nabíječe zkонтrolujte jeho parametry. Nabíječ s vyšším koncovým napětím nebo obrácenou polaritou může nadělat obrovské škody.

Sledujte také bezpečnopstní upozornění na str. 4 ... 6.

Vysílač musí být během nabíjení vypnutý hlavním vypínačem „OFF“ (AUS). Nikdy vysílač během nabíjení nezapínajte! I při krátkém zapnutí a tím přerušení procesu nabíjení, může stoupnout nabíječi napětí a toto přepětí může poškodit akumulátor. Věnujte proto také pozornost správnému zasunutí konektoru, aby nedošlo k přerušení nabíjení.



Nabíjení nabíječem s automatikou:

Pro rychlejší nabíjení zdroje vysílače s 1 článkem LiIon akumulátoru můžete také použít další nabíječe Graupner. Viz následující přehled.

Doporučené nabíječe (volitelné příslušenství)

Best.-Nr.	Typ	vhodný pro akumulátor		Balancer
		nabíjení 220 V	nabíjení 12 V	
6411	Ultramat 8	x	x	NiCd NiMH LiPo/LiIo PB aku integr. Balancer
6463	Ultramat 12 plus	x	x	
6464	Ultramat 14 plus	x	x	
6466	Ultra Trio plus 14	x	x	
6468	Ultramat 16S	x	x	
6469	Ultra Trio Plus 16	x	x	
6470	Ultramat 18	x	x	
6475	Ultra Duo Plus 45	x	x	
6478	Ultra Duo Plus 60	x	x	
6480	Ultra Duo Plus 80	x	x	

Pro vysílač je dodávkový nabíječ kabel Ladekabel Best.-Nr. 3022 a pro nabíjení akumulátorů přijímače je kabel Ladekabel Best.-Nr. 3021.

Další nabíječe a podrobnosti najdete v hlavním katalogu Graupner nebo na: www.graupner.de.

Vysílač je chráněn diodou proti přepálení. Originální nabíječe Graupner přesto rozoznají napětí akumulátoru.

Sledujte také pokyny pro nastavení použitého nabíječe.

Nejdříve zapojte konektor nabíjecího kabelu k nabíječi a teprve potom do vysílače. Hlídajte zapojení proti připadnému zkratu!
Nabijecí proud pro nabíjení zdroje vysílače nesmí být vyšší než 1,5 A!

Polarita zapojení nabíjecího konektoru **mc** HoTT:


Na trhu jsou nabíjecí kabely od různých výrobců a mohou mít jiné zapojení konektorů.

Používejte proto jen originální nabíjecí kabel Graupner, Best.-Nr. 3022.





Vyjmoutí akumulátoru z vysílače:

Otevřete víko dole na zadní straně vysílače:



Provozní doba akumulátoru na displeji:
Hodiny na displeji ukazují kumulovanou provozní dobu od posledního nabíjení zdroje.
Hodiny se automaticky nastaví do hodnoty „0:00“ při zapnutí vysílače po procesu nabíjení napájecího zdroje.



Vložení akumulátorů do vysílače:
Postup je opačný, konektor akumulátorů zasuňte do příslušného konektoru ve vysílači (konektor napájení ve vysílači je proveden tak, že neumožnuje obrácení zapojení). Sadu akumulátorů vložte do prostoru vysílače a uzavřete prostor víkem.
Opět při manipulaci nepoužívejte násilí.

Všeobecná upozornění:

- Akumulátory se nesmějí dostat do ohně.
- Právě tak nesmějí být vloženy do tekutiny, ať je to jen voda nebo nápoje. Kontaktu z jakoukoliv kapalinou je nutné zamazat.
- Jednotlivé články nebo sady akumulátorů nejsou hráčkou, nesmějí se dostat do rukou dětem. Tako je ukládejte mimo dosah dětí.
- Při jakémkoliv kontaktu s poškozeným akumulátorem ihned vyhledejte pomoc lékaře.
- Akumulátory také nesmí být vloženy do činné mikrovlnné trouby nebo být namáhaty jakýmkoliv tlakem.
- Nikdy nerozebírejte LiIon/LiPol akumulátory. Rozložení sady akumulátorů může způsobit interní zkraty. To může mít za následek únik plynů, oheň, výbuch nebo jiné problémy.
- Elektrolyt obsažený v akumulátořech LiIon/LiPol a jeho výpar jsou zdraví škodlivé. V každém případě se vyhýbejte kontaktu s elektrolytem. Při zasažení pokožky, zraku či jiného orgánu elektrolytem musí dojít k okamžitému vyplachování postizleného místa dostatečným množstvím čisté vody a následně ke konzultaci s lékařem.
- Pokud zařízení není dešť čas používáno, je třeba akumulátory ze zařízení vymout. A zkонтrolovat vypnuto přístroje po každém používání. Akumulátry je nutné vždy včas nabíjet. Akumulátory musí být při nabíjení položeny na nehořlavé podložce! Poškozené LiIon/LiPol akumulátory nesmí být v žádném případě dále používány!

Nyní lze akumulátory vymontovat a konektor, kterým jsou připojeny do vysílače, vytahujte opatrně, bez použití násilí.

Otevření krabice vysílače:


Před otevřením vysílače čtěte pečlivě tyto pokyny.
Pro nezkušené uživatele doporučujeme využít některý servis Graupner.

- Otevření vysílače by mělo mít následující postup:
 - vysílač otvírejte jen pro nutnou změnu neutralizační knipu plynu při změně módu
 - pro úpravu nastavení přítlaku neutralizačních pružin

Před otevřením vysílače je nutno jej vypnout.

Otevřete šachtu zdroje. Povolte 6 šroubů pod opěremi pro ruce.

Následné povolte 5 šroubů s křížovou hlavou, vše viz zobrazení:




Opatrně odklopte chod vysílače. Při zpětné montáži sledujte, aby nebyl dhem a uzávěry sevřený některý kabel ve vysílači.

Důležité upozornění:

- Neprovádějte žádné jiné změny ve vnitřku vysílače, jinak ztrácíte nárok na záruku na zařízení!
- V žádném případě se nedotykejte desky plošného spoje a součástek kovovými předměty.
- Při otevírání vysílače vždy odpojte napájecí akumulátor.

Lithiová baterie CR 2032

Na protilehlé straně od napájecího zdroje se u desky plošných spojů nachází vyměnitelná lithiová baterie CR 2032:



Tato baterie slouží jako ochrana před ztrátou dat a času při výpadku zásobování elektrickým proudem, např. při výměně akumulátorů.


Přestavění kniplů:

Neutralizace (vymezení střední polohy kniplu):

Pro ovladač pohonného motoru není neutralizace aktivována, tento ovladač nemá vymezenou střední polohu.

Podle volby můžete přestavit neutralizaci pro knipl na pravé nebo levé straně. Pro výměnu nastavení neutralizace ve vysílači najděte šroub neutralizace, bílý kroužek dole na obrázku.

Upozornění:
Pravý a levý ovladač jsou provedeny zrcadlově, takže to platí i pro ovladač protilehlý.




Knipl plyn/brzda a „řečítka“:

Podle spodního obrázku nastavte třecí sílu a přitílak krovkování („řečítka“) kniplu ovládajícího motor:



Upozornění:
Pravý a levý ovladač jsou provedeny zrcadlově, takže to platí i pro ovladač protilehlý.



Nastavení vratných pružin ovladače:

- Sílu vratných pružin, tuhost chodu ovladače, nastavte dle vašeho požadavku, aby se vám dobré s kniply manipulovalo a kniply se vracely spolehlivě do neutrální polohy.


Otačením šroubů, označených na spodním obrázku, nastavte požadovanou třecí sílu :

- Otačení šroubem doprava=vracení kniplu tvrdší
- Otačení doleva=měkký chod

Upozornění:
Pravý a levý ovladač jsou provedeny zrcadlově, takže to platí i pro ovladač protilehlý.


Seržení délky řídících knipílů:

Oba ovládací kniply lze délkově seřídit pro perfektní nastavení dle požadavků a pro správné uchopení při řízení.
Uchopte spodní polovinu rýhované části kniplu a otáčejte vrchní části šroubového spojení:




Držáky upevňovacího popruhu:

Součásti dodávky vysílače MC-20 HOTT jsou otročné držáky popruhu. Vysílač MC-16 HOTT má toto vybavení jako volitelné placené příslušenství, Best.-Nr. 33012.2.



Jako příslušenství lze dodat tyto popruhy:

Best.-Nr.	Popis
71.26	Popruh Graupner SJ HOTT
72.40	Křížové popruhy Deluxe



Vysílač - popis

přední strana


(Zobrazen je vysílače MC-20 HOTT.)

Zapouzdřená anténa

Připojovací zdiřka chráněna štítkem, str. 24

LC-Display (blížší vysvětlení str. 30)

EIN-/AUS-Hlavní vypínač (ON/OFF s LED indikátorem)
Upozornění:
Vždy zapínejte nejprve vysílač a pak až přijmač.



**Volitelná deska pro dodatečné vybavení vysílače spínači atd.
MC-15 HOTT: dva 2-polohové spínače
MC-20 HOTT: 12 spínačů a 2 INC/DEC tlačítka**

Funkční modul
otočný spínač: levá strana „SD2“,
pravá strana „SD1“

Digitalní trimování




























Pro přesné seřízení neutrální polohy kniplu. Každým kliknutím se posouvá (pozice je indikována na displeji). Při zatlacení se pozice vymuluje, vrátí zpět.

Levý ovládač:
ESC = vybrat/potvrdit
ESC = cca. 1 s stisk: výměna na displeji mezi Telemetrií a Hlavní zpráva
= při každém stisku listuje do čtyř směrů: (◀, ▶, ▲, ▼)
současné stisknutí dvou tlačítek (◀▶) = výměna Menu Hlavní zprávy a Stav serv

LC-Display (blížší vysvětlení str. 30)
Nastavení kontrastu, současným stiskem kláves (◀▶) + „SET“ na pravém ovládači = výměna Menu „Skryté volby“

Varovné indikátory:

- nevyčerpané napětí akumulátoru
- chybě funkce v režimu Učitel/žák
- K1-knipl ovládající motor je při zapnutí vysílače příliš ve směru plný plyn




Připojení z čelní strany

Nabíjecí konektor

(Zobrazen je vysílač mc-20 HoTT.)

Na levé straně vysílače mc-16 a mc-20 HoTT jsou po odklopení krytu přístupné konektory:




První zleva je konektor pro nabíjení napájecího zdroje vysílačem LiIon baterie přiloženým nabíječem s kabelem (Best.-Nr. **32032.4**).
Při použití automatického nabíječe Graupner nastavujte max. nabíjecí proud do: 1,5 A.
Nepoužívejte jiné nabíječe od jiných výrobců. Příliš vysoké nastavené napětí nebo chybná polarita konektoru, mohou způsobit velké škody na nabíjeném zdroji.

Bližší informace o nabíjení zdroje vysílače najdete na str. 18. Neopomeňte také bezpečnostní informace pro používání Lithiových akumulátorů na str. 8 ... 9.

1. Před připojením nastavte potřebné Menu. Nastavení vysílače HoTT pro režim Učitel/Žák najdete na str. 222.
2. Pokud je vysílač HoTT v pozici žák, tak při připojení k PC simulátoru nebude aktivní HF modul, tím bude také nižší spotřeba energie.
LED dioda „Battery“ by měla konstantně svítit a na displeji pod zobrazením doby provozu bude symbol DSC. Paralelně k tomu nebudu aktivní zprávy z modulu Telemetrie:

DSC-konektor

Zkratka „DSC“ je z počátečních písmen funkce „Direct Servo Control“. U HoTT systému ale není přímá karta serva přes jeho kabel možná. Konektor DSC je na vysílači HoTT přístupný po odklopení krytu:




Dvoupólový konektor DSC slouží u vysílače mc-16 a mc-20 HoTT pro připojení kabelu pro režim Učitel/Žák, pro připojení k PC simulátoru a případně externího HF modulu.

Upozornění pro správné připojení k DSC:

1. Před připojením nastavte potřebné Menu. Nastavení vysílače HoTT pro režim Učitel/Žák najdete na str. 222.

2. Pokud je vysílač HoTT v pozici žák, tak při připojení k PC simulátoru nebude aktivní HF modul, tím bude také nižší spotřeba energie.
LED dioda „Battery“ by měla konstantně svítit a na displeji pod zobrazením doby provozu bude symbol DSC. Paralelně k tomu nebudu aktivní zprávy z modulu Telemetrie:



Také na horním displeji vysílače mc-20 HoTT se zobrazí zpráva „KANN KEINE DATEN EMPFANGEN“ (žádná data z příjima-če).

3. Dále postupujte při připojování zařízení do DSC podle jeho návodu k obsluze.

Důležité:

Vždy dbejte, aby byl konektor bezpečně zasunut ve zdržce a byl vždy použit odpovídající typ konektoru.


4. V Menu »Grundeinstellung Modell«, (základní seřízení modelu), str. 89 resp. 97 lze v rádku „DSC Ausgang“, resp. v Menu »Allgem. Einstellung gen«, (všeobecné nastavení), str. 262, lze v rádku „Vorgabe DSCAusgang“ následující modulace nastavit: PPM10, PPM16, PPM18 und PPM24. Základní nastavení je: PPM10.

Upozornění pro simulátory:

Na trhu je velké množství různých PC letových simulátorů, může nastat situace, že zapojení na konektoru DSC nebude pro některý z nich výhovovat.

Data-konektor

Napravo se nachází Data konektor:




Pro připojení modulu Smart-Box Best.-Nr. **33700** (volitelné příslušenství).


Více údajů o Smart-Boxu najdete v katalogu Graupner nebo na: www.graupner.de. Volitelně lze do tohoto konektoru připojit externí HF modul, více v Menu »**Grundeinstellung Modell**« na str. 86 resp. 94.

Konektor pro sluchátka

Pod pravou odklopnou klapkou vysílače mc-16 a mc-20 HoTT se nachází konektor pro sluchátka:



Pro použití sluchátek s konektorem Jack 3,5 mm, obvykle dostupných v obchodní síti (nejsou součástí sady). Po zasunutí konektoru sluchátek sa na displeji zobrazí příslušný symbol:




Nyní budou ve sluchátkách akustický signál vysílače a zprávy z modulu Telemetrie. Standardně jsou tyto hlášení v německém jazyce. Blížší údaje o hlášeních na stránce o »**VERSTECKER MODE**« od str. 36 a »**Telemetrie**« od str. 240.

Hlasitost sluchátek lze nastavit v Menu „Lautstärke Sprache“, „Lautstärke Variotöne“ a „Lautstärke Tastentöne“ v Menu »**allgemeine Einstellungen**«, (všeobecné seřízení) str. 268, individuálně pro každou funkci.

Šachta CD karty

micro-SD a micro-SDHC

Pod odklopňm vlkem na pravé straně vysílače mc-16 a mc-20 HoTT je šachta pro vložení CD karty, lze použít typy micro-SD a micro-SDHC:



Zážnam dat/ukládání dat:

Ukládání dat na SD kartu je spojené s hodinami (časem letu), operace ukládání může být prováděna při připojeném modulu Telemetrie k přijímači a proces nahrávání lze kdykoliv zastavit. Nahrávat lze např.


data doby letu, v Menu „Uhren“ na str. 162.

Při operaci nahrávání dat blíká v pomalém rytmu symbol █ na displeji. Zapisování informací na kartu je dále zobrazeno zapínáním symbolu karty černou barvou. Po uzavření přenosu ukládání dat je zobrazen prázdny symbol „Models“ a „LogData“ na paměťové kartě. Data budou uložena se symbolem nastaveného názvu modelu.

Pokud byla uložena data modelu který ještě nemá název, je přiřazen název „NoName“. Standardně vložené datum vložení dat a další parametry mohou být dále v PC nebo v Laptopu upraveny. Na stránkách www.graupner.de v sekci najeznete další programy pro manipulaci s daty uloženým na kartě.

Import jazykových souborů:

Lze použít jakékoli standardní micro SD karty o kapacitě od 2 GB až po micro SDHC karty o kapacitě 32 GB. Výrobce doporučuje použít SD kartu o kapacitě 4 GB, tato kapacita je naprosto dostatečná. SD kartu vkládejte do šachty stejně jako při jiném použití (kamery, fotoaparáty) vždy orientovanou k některý směrem nahoru a šachtu uzavřete pojistkou. Po vložení karty do vysílače a po jeho opětovném zapnutí se na displeji vysílače objeví standardní symbol paměťové karty:



Import a export modelových panetí:

Pro výměnu dat mezi dvěmi druhově stejnými vysílači nebo také pro zálohování dat může být libovolná modelová paměť vložena na SD kartu nebo být přesně kopírována do jiného vysílače. Více najeznete v kapitole »Kopieren/Löschen« (kopírování/mazání) od str. 80.

Výměna paměťové karty:


Na CD kartu zatlačte a potom ji již lze bezpečně vymout.

spravně z karty načteny díky formátování karty FAT popř. FAT32. Tyto nečitelná data budou nahrazena symbolem vlnovky (~).

Upozornění:
Může se stát, že některé specifické znaky, které mohou být použity např. v názvu modelu, nemusí být

mini-USB-konektor

Pro propojení s PC nebo Laptopem s operačním systémem Windows XP, Vista nebo Win 7.



USB kabel pro propojení je v přiložené výbavě, Best-Nr. **32032**. Postup nahrávání Software-Update pomocí PC bude popsán na str. 50.
Ovladač pro PC připojení najdete na stránce Download na: www.graupner.de u příslušného produktu.
Po instalaci příslušného software (ovladače) do PC můžete tento vstup používat.

Zadní strana, resp. vnitřek vysílače

(Zobrazen je vysílač MNC-20 HoTT.)

Lithiová baterie CR2032 (není dobíjecí)

Zajišťuje stálý chod datumu a hodin, více v Menu
»Info-Anzeige« na str. 278.


Pro připojení volitelného Bluetooth-Modulu Best.-Nr. 33002.5

HF-Modul

Konektory pro volitelné ovladače a spínače
Připojení volitelných prvků je libovolné, přesto doporučujeme utvářit popis vložených spínačů a ovladačů.

SW16/PB18 (při uzavřeném vysílači)

SW17/PB19 (při uzavřeném vysílači)






Konektor akumulátoru

Nabíjení, jakož i seznam vhodných nabíječů najdete na str. 17

Upozornění:

Při všech úpravách uvnitř vysílače vždy odpojte napájecí zdroj. V žádném případě se nedotýkejte vodivými předměty pájecích bodů na desce plošných spojů. Může dojít ke zkratování a nenávratnému poškození.




Displej a klávesnice

(Zobrazen ovládací panel vysílače nnc-20 HOTT.)


Levý ovladač-tlačítka

-  **ESC** = vybrat/potvrdit
stisk cca. 1 sec: výměny mezi Menu Telemetrie
a Hlavní zprávu
- = s každým stiskem jednoho ze čtyř směrů: (**▲**,
▼, **▶**, **◀**) listování
současně horizontální stisknutí (**◀▶**)
= Výměna Grunddisplay a Zpráva serva



současné stisknutí kláves levého
ovládače (**▲▼**) + „SET“ pravého
ovládače = výměna za „Verstecken
Optionen“, více str. 36.

„Flugphasenname“, (jméno fáze letu)
více v Menu »Phaseneinstellung«, str. 152 resp. 156





Napětí napájecího zdroje. Když napětí klesne pod limit
3,60 V (nastavené) zobrazí se kontrolka a ozve se varo-
vný signál. (Prepínatelné na NiMH akumulátory.)

Doba provozu vysílače: Tento časový údaj se pro nabítí napájecího
zdroje automaticky vynuluje.

Zobrazení polohy všech čtyř digitálních trimů s numerickou a grafickou
zprávou

Pravý ovladač-tlačítka:

-  **SET** = vybrat/potvrdit
káždý dotyk některé z kláves- (**◀**, **▶**, **▲**, **▼**)
listování resp. změny hodnoty
- Prstem kroužit po obvodu
= listování/změny hodnot.
alternativní hodnoty (**◀▶**, **▲▼**, **◀▶**, **▲▼**)
-  současné stisknutí **▲▼** nebo **◀▶**
= **CLEAR**

Modelová paměť
nnc-16: 1 ... 20
nnc-20: 1 ... 24

Typ modelu:
letadlo, vrtulník

Volby výstražných signálů a pokynů. Blížší na str. 35.

Kein Schüller-Signal	Gas zu hoch!
Akku muss geladen werden!!!	Fai-Safe einstellen!

Stopky v min:sec (normál/zpět)	Čas letu v min:sec
zobrazení času letové fáze, viz »Flugphasenuhren«, str. 166	

Pravý ovladač-tlačítka:	
SET = vybrat/potvrdit káždý dotyk některé z kláves- (◀ , ▶ , ▲ , ▼) listování resp. změny hodnoty	

Režim provozu	
nnc-20 nebo nnc-16	Současné stisknutí ▲▼ nebo ◀▶ = CLEAR

Zacházení s „Data-Terminálem“

Tlačítka ESC a SET

Symboly na displeji

Symboly Telemetrie na displeji:

- ✓ Aktivní modelová paměť ještě není s přijímačem „svázáná“. Více v kapitole „Binding“ (svázání) na str. 84 až 93.

- ✗ Nebliká: HF modul odpojen

- naposledy svázaný přijímač (model) není dosažitelný, mimo dosah

- ✗ Žádny signál z modulu Telemetrie

- Intenzita signálu spojení s modelem

- Zpráva o intenzitě signálu vysílače žák na displeji vysílače učitel

Tlačítka nalevo od displeje:

- **Tlačítko ESC**

Krátký stisk tlačítka ESC aktivuje postupně návrat do volby činnosti a také zpět k základní zprávě. Průběžně změněné nastavení zůstává zachováno. Stačí na ca. 1 sekundu otevřít a uzavírat Menu Telemetrie.

- Klávesy ▲ ▼ ▶ ▷
 - 1. Stiskem téhoto kláves listujete v Menu ve směru šípky, také mezi řádky.
 - 2. Krátkým současným stiskem kláves ▲ ▼ měňte hlavní zprávy a také polohy menu »Servoanzeige« (zprávy serva).

Tlačítka vpravo od displeje:

- **Tlačítko SET**

1. Krátký stisk tlačítka SET po zapnutí vysílače aktivuje hlavní zprávy Multifunkčního menu.
2. V nastavovacím menu lze aktivovat a deaktivovat (potvrzovat) tlačítkem SET jednotlivá nastavovací pole.

- Klávesy ▲ ▼ ▶ ▷

1. „Listování“ v Multifunkčním menu a mezi řádky, obdobně jako levé 4 cestné tlačítka.
2. Volba a přerušení parametrů v nastavovaném poli po aktivaci tlačítkem SET, když klávesami ▶ ▲ a ▲ ▶ jsou obsazeny. V tomto případě není důležité, které z obou kláves použijete.
3. Krátký současný stisk kláves ▲ ▼ nebo ▶ ▷ pro změnu hodnoty parametru v aktuálním nastavovacím poli znova na přednastavenou hodnotu (**CLEAR**).

Upozornění:

- Konečnou akci každého jednotlivého tlačítka-klávesy inicializuje jeden konečný dotyk.

1. Stiskem téhoto kláves listujete v Menu ve směru šípky, také mezi řádky.
2. Krátkým současným stiskem kláves ▲ ▼ měňte hlavní zprávy a také polohy menu »Servoanzeige« (zprávy serva).

Klávesové zkratky (Short-Cuts)

Kombinací kláves můžete určitě Menu resp. volbu přímo vypsat:

Krátkým současným stiskem kláves ▲▼ nebo ▲▼ pravého ovladače vracíte hodnotu v aktuálním poli zpět.

- **»Servoanzeige«**

Krátkým současným stiskem kláves ▲▼ levého ovladače měňte pozici v Menu Hlavní zprávy jakož i téměř v každém submenu v Menu »Servoanzeige«, str. 274.

- **»Telemetrie«-Menu**

Pro pohyby v Menu »Telemetrie« použijte klávesy, více str. 238, a pro návrat podříďte tlačítko **ESC** asi po dobu 1 sekundy.

- **grafické hľásení z Telemetrie-Data**

Klávesami měňte volby z Menu Hlavní zprávy bezprostředně k hľásení z Telemetrie, dále listujete mezi jednotlivými položkami.

Krátkým stiskem tlačítka **ESC**-nebo **SET**-se vrátíte zpět do Menu Hlavní zprávy.

- **»VERSTECKER MODUS«**

(volby jazyku a kontrastu)


Po stisku kláves ▲▼ levého ovladače a tlačítka **SET**-postoupíte k další stránce.

- **Eingabesperre (zablokování vstupu)**


IV Menu Hlavní zprávy aktivujete a deaktivujete asi 2 sekundovým současným stiskem tlačítka **ESC** a **SET**.

- **Quick-Select (rychlá volba)**


AZ Multifunkčního listu postoupíte po současném stisku kláves ▲▼ nebo ▲▼ pravého ovladače k přehledu „Strukturübersicht“. V tomto přehledu je vypsán souhrn rychlých voleb:



Zvolte pomocí kláves ▲▼ požadovanou skupinu...



... a stiskněte tlačítko **SET**. Po jeho uvolnění bude příslušné Menu aktivováno. Např.:



Nyní můžete požadovaný bod Menu zavolat klávesami ▲▼ nebo ▲▼ a následným stiskem tlačítka **SET**.

Neviditelné položky v Menu

V některých Menu je vhodné pro přehlednost nepotřebné položky odstranit. Např. v Menu »Servo-einstellung«:

► S1 =>	0%	100%	100%
S2 =>	0%	100%	100%
S3 =>	0%	100%	100%
S4 =>	0%	100%	100%
S5 =>	0%	100%	100%
◀ ▶ Unk Mitte	– Weg +		

V tomto Menu ve sloupci „- Begr. +“ (omezení dráhy serva) v pravém sloupci „- Weg +“ je „versteckt“ (skrytá).

Další podle vlevo dole ukazujícího trojuhelníku, postoupíte klávesou ► vpravo ke sloupci „- Weg +“;

► S1 =>	0%	150%	150%
S2 =>	0%	150%	150%
S3 =>	0%	150%	150%
S4 =>	0%	150%	150%
S5 =>	0%	150%	150%
◀ ▶ Unk Mitte	– Begr. +		

Opět nyní ke skrytému sloupci „- Weg +“ nebo ještě více vlevo odkazujícího trojuhelníku, označte rámeček klávesou ► a opět adekvátně můžete vlevo posunout:


► S1 =>	0%	100%	100%
S2 =>	0%	100%	100%
S3 =>	0%	100%	100%
S4 =>	0%	100%	100%
S5 =>	0%	100%	100%
◀ ▶ Unk Mitte	– Weg +		

Analogicky provedete v dalších Menu

Funkční pole na displeji

CLR, SEL, STO, SET, SYM, ASY, POS, \diagdown , \diagup

V závislosti na příslušném Menu se zobrazí dole na displeji řádek činnosti pole:



Funkce aktivujete stiskem tlačítka **SET**.

Činnosti pole:

- **CLR** (clear) vymazat
- **SEL** (select): zvolit, vybrat
- **SET** (set) stanovit hodnotu resp. přerušit
- **STO** (store): uložit (např. pozici spínače)
- **SYM** nastavít symetrické hodnoty
- **ASY** nastavít asymetrické hodnoty
- **POS** jen v Menu »Trimm speicher« symbol spínače (obsazení spínačů všeho druhu)
- \diagdown Během Menu změna k další stránce (následující Menu)

Indikace polohy


INC/DEC-Tlačítko CTL 5 a 6

Při aktivaci obou tlačítek na vysílači mc-20 HoTT vestavěných INC/DEC CTL 5 + 6 se na displeji zobrazí symbol:



Současně se mění indikace polohy po dobu činnosti aktívniho tlačítka CTL 5 + 6.


Levé zobrazení je pozice tlačítka INC/DEC CTL 5 a pravé pro CTL 6 (obě zobrazení odpovídají aktuální poloze příslušného trimu):



Upozornění:
Pro vysílač mc-16 HoTT může být tato funkce INC/DEC doplněna v servisu Graupner jako placené volitelné příslušenství.

Zablokování klávesnice

Tato volba slouží k uzamčení kláves proti nechťtenému nastavování, aktivujete současným stiskem tlačítka **ESC** a **SET** asi po dobu 2 sekund a v Menu Hlavní zprávy vysílače mc-16 a mc-20 HoTT na displeji je zobrazeno symbolem klíče:



Uzamčení je okamžitě aktívni, provozování vysílače tím není nijak narušeno.
Současným stiskem tlačítek **ESC** a **SET** po dobu cca 2 sekundy uzamčení opět deaktivujete. Při příštím zapnutí vysílače bude uzamčení také zrušeno.

Výstražné upozornění

Výstražné upozornění:

Akku muss geladen werden!

Nízké napětí, nabít akumulátor

B INDIV OK

„Svázání neexistuje“ Pro aktivní paměť modelu ještě není svázán žádny přijímač. Stiskem tlačítka SET postoupíte přímo k příslušné volbě.

Einschaltwarnung ist aktiv!

Vysílač nebude aktivní, asi za 3 minuty bude odpojen.

Achtung! Schalten Sie zuerst den Empfänger aus!

Přejete si provést změnu modelu v Menu »Modellauswahl« přijímač v modelu je ale stále aktivní.

KANN KEINE DATEN EMPFANGEN OK

Žádný svázany přijímač není v dosahu

Bitte wählen HF EIN/AUS? EN AUS

Jen přijíž svázáném přijímači:
Má být HF modul zapnut nebo vypnuto, „EIN“ nebo „AUS“?

HF AUS-SCHALTEN OK

Výzva k odpojení HF modulu.
(Jeden svázany přijímač je možno při vypnutém HF modulu nahradit druhým)

Fail-Safe einstellen

Fail Safe ještě není činný

Gas zu hoch!

Knippl plynu K1 resp. Gasliniter u Heli není v poloze pro volnoběh (vypnuto)

Kein Schüller-Signal

Spojení mezi vysílačem učitele a žák je rušeno

SD-Karte einlegen OK

Zádří SD- resp. SDHC-paměťová karta není vložena resp. je nečitelná.

Zur Zeit nicht mögl. Spannung zu gering

Při příliš nízkém napětí zdroje není z bezpečnostních důvodů změna modelu umožněna;

- Má být před vypnutím vysílače používaný systém „Kabellose Lehrer/Schüler“ FORT-zachván nebo AUS-vypnut?

Bitte wählen Lehrer Verb? FORT AUS


Bitte wählen Lehrer Verb? FORT AUS

VERSTECKER MODUS (skrytý režim)

Volby jazyku a kontrastu displeje

Menu »**VERSTECKER MODUS**« vysílače mc-32

HoTT umožní přístup do témař všech menu vysílače, podržte klávesy ▲▼ levého ovladače a potom stiskněte tlačítko **SET** pravého 4 cestného ovladače:



Oznámení:

V kapitole „Suchátká“ na str. 25 jsou informace o připojení sluchátek a přenosu akustických signálů vysílače a hlášení z modulu Telemetrie. Standardně jsou hlášení v německém jazyce. Dalším vývojem a doplňováním jazyků aktivacemi software, bude dále sortiment použitelných jazyků rozširován. V době vydání této příručka jsou na standardně dodávané SD kartě k dispozici tyto jazykové mutace:


- Německy
 - Anglicky
 - Francouzsky
 - Holandsky
 - Italšky
 - Španělsky
- Inovovaný balík jazyků najdete na: www.graupner.de v sekci Download-PC Program pro příslušný produkt. Vložte vaši SD popř. SDHC kartu, tak jak bylo popsáno na str. 26, a zapněte vysílač s vyplněným HF modulem:




... a přejděte do Menu »**Versteckter Modus**«:

Změny jazyku:


Postupujte pomocí levého nebo pravého ovladače k rádku „**ANSAGEN**“ (oznámení):



Stiskněte centrální tlačítko **SET** pravého ovladače pro volbu „**ANSAGEN**“:




Zvolte pomocí kláves ▲▼ levého nebo pravého ovladače požadovaný jazyk, např.:




Na závěr vypněte vysílač. Všechny další nastavení v paměti vysílače zůstanou po změně jazyka bez změn.

Upozornění:



„„, pak je HF modul stále aktivní. Vypněte funkci v rádku „HF-Modul“ v menu »Grundeinstellungen« a postup zopakujte.

- Indikátor ukazuje...



„„, pak se v šachtě vysílače nenašel žádná SD karta nebo je nečitelná.

- Zobrazuje se prázdné okénko ...

- Italsky
- Španělsky

Innovovaný balík jazyků najdete na: www.graupner.de
pro vysílače Hott v sekci Download-PC Program pro
příslušný produkt.


„... pak program vysílače nenachází na vložené
kartě žádná jazyková data. Zkontrolujte popř. na
PC obsah dat na kartě v adresáři „VoiceFile“ na
SD-kartě.

FIRMWARE UPDATE

Změna jazyku displeje:

Důležité upozornění:

Zkontrolujte před každým nahráváním Update do
vysílače stav napájecího zdroje a případně jej dobij-
te. Proces nahrávání Update nesmí být z žádného
důvodu přerušen.




Stejně jako při předchozí změně jazyka v Menu

Firmware jsou standardně hlášení na displeji v
německém jazyku. Dalším vývojem a doplňováním
jazyků aktivacemi software, bude dále sortiment
použitelných jazyků rozšířován.

V době vydání této příručky jsou na standardně dodá-
vané SD kartě k dispozici tyto jazykové mutace:


- Německy
- Anglicky
- Francouzsky
- Holandsky




Zvolte pomocí kláves ▲▼ levého nebo pravého
ovládače požadovanou verzi Firmware, např.



Volbu potvrďte dalším stiskem tlačítka **SET**. Potvr-
zením instalace nového Firmware bude dvojí krátké
blinking displeje, viz ...




Po několika sekundách se dále vysílač restaruje. Nyní
je vysílač připravený k dalšímu provozu.
Upozornění:



„... znamená že HJF modul je stále vypnuty.


- Zobrazuje se indikátor ...





„... znamená že se ve vysílači nenachází žádná SD karta nebo je nečitelná.

- Zobrazuje se prázdné okénko ...




„... pak program vysílače nenachází na vložené kartě žádná jazyková data.
Zkontrolujte popř. na PC obsah dat na kartě v adresáři „Firmware“.

Kalibrace kniplů:


Máte-li pocit, že střední poloha některého kniplu není přesně v nule nebo dráhy ovládače na některou stranu nejsou vždy stejné, tak můžete knipy kalibrovat.

Přejděte do Menu »**Modellauswahl**« aktivujte, jak je popsáno na str. 77, některou z volných pamětí modelu. Jestli to bude paměť pro model letadla nebo vrtulníku není důležité.

Po změně modelu v Menu Hlavní zprávy přejděte v Menu »**Servoanzeige**«, stiskněte současně klávesy ▲▼ např. levého ovládače. Nyní na displeji vysílače je graficky zobrazena poloha kniplů, viz zobrazení:




Přesuňte nyní postupně oba knipy postupně do některé krajní polohy. Každá z krajních poloh by měla být na displeji vysílače indikována hodnotou -100 % nebo +100 %. Pokud se nalézá ovládač 2 v pravé pozici a ostatní ovládače jsou uprostřed, tak zobrazení na displeji vypadá následovně:




Na displeji jsou postupně načteny úráje o neutrálních pozicích kniplů, až čtyřikrát 0 % a o krajních pozicích, všechny kanály na 100 %. Při tomto zobrazení jsou knipy otímnále zkalibrovány.

Můžete proces kalibrování ukončit.

V opačném případě je vhodné polohu kniplů kalibrovat. Aktivujte rádek kalibrace kniplů, „Knippekalibrierung“ v menu »**VERSTECKER MODUS**« označte požadovaný knipl a stiskněte centrální tlačítko **SET**-na pravém ovládači:




... po dosažení požadované hodnoty opět stiskněte tlačítko **SET** na pravém ovládači. Potvrzení uložené hodnoty je v tomto případě indikováno blikáním kulaté plošky uprostřed grafického znázornění nastavovaného kniplu:




Knipy nechte volně bez pohybu a dalším stiskem

KNIPELJUSTIERUNG




Upozornění:
Uvedené příklady odpovídají zobrazení na displeji vysílače mc-20 HOTT. Displej vysílače mc-16 HOTT zobrazí adekvátně méně kanálů.

Oznámení aktuální pozice v % nemá u všech automatičky nastavenou neutrální polohu, obvykle je to knipl „K1“, ovládající plyn/brzdy resp. plyn/pitch. Pokud se nachází tento knipl v poloze ca. „na čtvrt plynu“, zobrazi se na displeji takto:




Klávesami ▲▼ pravého ovládače můžete nyní označenou pozici kniplu nastavit, např. napravo/nalevo v rovině pravého ovládacího kniplu:

KNIPELJUSTIERUNG




tlačítka **SET** aktivujte kalibraci střední polohy kniplu.
Dále pokračujte kalibrací výchylky kniplu doprava, na
displeji je indikováno rozvíjeným trojuhelníkem:



Kalibraci následně opakujte pro všechny polohy všech
ovládacích kniplu. U dalšího kanálu postupujte analo-
gicky.

Stejně postupujte při kalibraci třech posuvných
ovládačů na středovém panelu a u bočních rotačních
ovládačů. Do volby kalibrace téhoto proporcionálních
ovládačů se dostanete pomocí kláves ▲ nebo ▼
pravého ovládače:




Upozornění:

- Pokud kalibrace není úplná nebo nepřesná, tak
postup opakujte.
- Pohybem kniplu může každá indikovaná poloha na
displeji být klávesami ▲▼ pravého ovládače navo-
lena.

Krátkým stisknutím tlačítka **ESC** pravého ovládače
ukončte proces „Knüppelkalibrierung“ a opusťte toto
menu.

Inicializace Bluetooth:




V tomto budu Menu inicializujete přidávny Bluetooth-
Modul Best.-Nr. 33002.5, postupujte podle instrukcí v
návodu na použití.


Telemetrie-zprávy a data

Vysílač **mc-16** HoTT je vybaven jedním displejem, který slouží také k zobrazení dat z modulů Telemetrije. Výměna zobrazení na displeji se provádí stiskem kláves ▲▼ nebo ▶◀ levého ovladače.


Vysílač **mc-20** disponuje dvěma samostatnými displeji, a sice větším, k zobrazení ovládání vysílače a menším, horním, sloužícím ke grafickému znázornění dat Telemetrije. Data jsou aktivována automaticky, jakmile vysílač je začne přes zpětný kanál přijímat.



Naproti tomu na hlavním displeji jsou při přijímání zobrazovány dvě „X“ namísto „|“, je-li zobrazován varovný indikátor ...




... vystrídany na displeji **mc-20** Hott krátce logem Graupner(S) a jménem vysílače ...




„, jde o stav, když není žádný signál od Telemetrije v dosahu. Zapřete přijímač, nebo jej sváze s vysílačem, více str. 85 resp. 93, s aktuální modelovou pamětí:

Standardně bude pak horní displej vysílače **mc-20** Hott, resp. displej **mc-16** Hott po přepnutí, použít pro data Telemetrije z přijímače ...




... bližší popis naleznete v dalších kapitolách.

Volba senzoru:
K přijímači mohou být připojena až čtyři čidla v libovolné kombinaci. Výstupy dat z čidel se nastavují v submenu »SENSOR WÄHLEN« v Menu »Telemetrie«, str. 254 ...




... jsou aktivovány. Data zvolených čidel se budou zobrazovat v následně popsané grafice. Kromě toho jen čidla aktivované v submenu »EINSTELLEN/ANZEIGEN« v Menu »Telemetrie«, str. 241, se budou detekovat s příslušnými instrukcemi.

Mezi zobrazením na displeji »SENSO WÄHLEN« v menu »Telemetrie« aktivaci senzorů provedeme pomocí kláves ▲▼ některého ovladače ...



... a překlýváním jednotlivých okének na displeji vyberete klávesami ▲▼ požadovaný senzor (čidlo). Pokud nejsou žádné senzory aktivovány, pak na displeji „EMPFÄNGER“ není žádný senzor zobrazen:



Volbu senzoru potvrďte stiskem tlačítka **SET** na pravém ovladači nebo jednoduše vyčkejte automatického načtení senzoru.

Upozornění:

Pořadí zobrazení na displeji je určeno stiskem klávesy ▼.

Další informace o senzorech najdete v kapitole Dodatak nebo na Internetu na: www.graupner.de pro daný produkt.

Přijímač:

	RX-S QUA : 100%
	RX-S ST : 100%
	RX-dBm : -33 dBm
	TX-dBm : -33 dBm
	TX-PACK : 10ms
	RX-SPG : 4.8V
	M-RX V : 4.6V +22 °C

Toto zobrazení na displeji »RX DATAVIEW« v Menu Telemetrie »EINSTELLEN/ANZEIGEN«, str. 241, znázorněná data jsou graficky upravena.


Význam symbolů:

Význam:

Vysvětlivky

	Kvalita signálu v %
	Intenzita signálu v %
	Výkon přijímače v dBm
	Vysílaný výkon v dBm
	Zobrazení času v ms, v kterém při přenosu v nejdéleším „balíku, sadě dat“ došlo v přijímači ke ztrátě dat
	Aktuální napájecí napětí ve Voltech
	Minimální provozní napětí přijímače od posledního zapnutí ve Voltech
	Aktuální provozní teplota přijímače

Generální modul:




Význam symbolů:


Význam:

Vysvětlivky

	Aku 1 popř. Aku 2
	Aku 1 popř. Aku 2
	Pohonné palivo / stav v nádrži
	Prázdný / plný
	Teplota na senzoru 1 resp. 2
	Napětí na článkách aku 1 ... max. 6
	Aktuální výška
	m/1 s stoupání/klesání
	m/3 s stoupání/klesání
	Aktuální napětí pohonného zdroje
	Aktuální odběr proudu




Stav akumulátorů a stav paliva:




Zobrazení na displeji z modulu General- Engine- (Best.-Nr. **33610**) nebo General-Air- Moduls (Best.-Nr. **33611**) - aktuální napětí, odběr, spotřebovaná kapacita a popř. stav paliva v nádrži v ml.

SENSOR 1



Zobrazení na displeji s připojeným senzorem teploty „T(EMP)1“ k General-Engine- (Best.- Nr. **33610**) nebo General-Air-Moduls (Best.- Nr. **33611**), senzor teploty Temperatur-/ Spannungssensor Best.-Nr. **33612** popř. **33613**, zobrazena aktuální teplota a napětí.


SENSOR 2



Zobrazení na displeji s připojeným senzorem teploty „T(EMP)2“ k General-Engine- (Best.- Nr. **33610**) nebo

General-Air-Moduls (Best.- Nr. **33611**), senzor teploty Temperatur-/ Spannungssensor Best.-Nr. **33612** popř. **33613**, zobrazena aktuální teplota a napětí.


Měření otáček vrtule



Zobrazení na displeji s připojeným senzorem měření otáček k General-Engine- (Best.-Nr. 33610) nebo General-Air-Moduls (Best.-Nr. 33611), senzor Drehzahlsensor mitder Best.-Nr. 33612 popř. 33613, zobrazeny aktuální otáčky.


Upozornění:
Pro správné zobrazení otáček na displeji musí být v menu Telemetrie senzor nastavený.

Vario




Zobrazení na displeji s připojeným senzorem Vario Modul (Best.-Nr. 33611) integrovaný senzor Vario přenáší data výšky letu relativně vztážené k místu startu a stoupání a klesání modelu v m/s.

Indikace rychlosti




Při použití odpovídajícího čidla bude zobrazena rychlosť letu.

Zpráva o tlaku vzduchu



Při použití odpovídajícího čidla bude zobrazen tlak vzduchu.

„nejslabší článek“



Při použití odpovídajícího čidla bude zobrazeno napětí na nejslabším článku v sadě akumulátorů.

Elektrický air modul

HÖHE	0 · 6V	0A	9
AKK1	0m / 1s	2L0 · 00	0
AKK2	0m / 1s	3L0 · 00	0
T1	0 °C	4L0 · 00	0
AKK2	0m / 1s	5L0 · 00	0
T2	0 °C	6L0 · 00	0
		7L0 · 00	0

Zobrazení na displeji s připojeným modulem Electric-Air-Moduls Best.-Nr. **33620**. Další informace o tomto modulu najdete v kapitole Dodatek a na internetu, na: www.graupner.de u příslušného produktu. Vzávislosti na instalovaných senzorech se na displeji mohou zobrazit následující data: aktuální napětí až 2 akumulátorů (AKK1 a AKK2); měření až 2 tepločísel (T1 a T2); aktuální výška letu vztažená k místu startu, stoupání a klesání modelu a uprostřed displeje aktuální stav napájecího zdroje.

Na pravé straně displeje se střídají aktuální údaje napětí jednotlivých článků pochonného zdroje pro připojený balancer při nabíjení sady až 7-mi článků litiových akumulátorů.

Význam symbolů:

Výraz

Vysvětlení

Dir	Směr pohybu
I	Aktuální proud
m	Vzdálenost od místa startu podle GPS
°	Poloha od místa startu ve stupních podle GPSt

AKKU

Výraz

Vysvětlení

m/1s	m/1 s stoupání/klesání
m/3s	m/3 s stoupání/klesání
T1 / T2	Teplo na senzoru 1 resp. 2
L bzw. H	Napětí na článčích aku 1 ... max. 14 L = Balancer-připojení 1 H = Balancer-připojení 2

Mikrokopter-Displej

0 · 0V	0A	0 · 0V	0 · 0A
0 · 00	0 · 0A	0 · 00	0 · 0A

Toto zobrazení displeje je pro kompatibilní Mikrokopter. Zobrazené významy jsou zleva doprava:

SENSOR 1

0 · 0V	0 · 0A
0mAh	0m
0km/h	0 °C


Zobrazuje aktuální napětí a odběr proudu, spotřebovanou kapacitu připojenéhoaku k Electric-Air-Moduls (Best.-Nr. **33620**).

0 · 0V	0 · 0A
0mAh	0m
0km/h	0 °C

Zobrazení na displeji s připojeným senzorem teploty „T(EMP)1“ k Electric-Engine- (Best.-Nr. **33620**), senzor teploty Temperatur-/ Spannungssensor Best.-Nr. **33612** popř. **33613**, zobrazena aktuální teplota a napětí.


V	Aktuální napětí
„0:00“	Doby zapnutí
mAh	Spotřebovaná kapacita
„0“	Výška podle systému GPS, od místa statku
km/h	Rychlosť podle systému GP
Alt	Aktuální výška

SENSOR 2




Zobrazení na displeji s připojeným senzorem teploty „T(EMI)2“ k Electric-Engine- (Best.- Nr. **33620**), senzor teploty Temperatur-/ Spannungssensor Best.-Nr. **33612** popř. **33613**, zobrazena aktuální teplota a napětí.

Vario




Zobrazení na displeji s připojeným senzorem Vario k Electric-General-Engine- (Best.-Nr. **33620**), integrovaný senzor Vario přenáší data výšky letu relativně vztázené k místu startu a stoupání a klesání modelu v m/s.

Rychlosť letu




Při použití odpovídajícího čidla bude zobrazena rychlosť letu.

„nej slabší článek“




Při použití odpovídajícího čidla bude zobrazeno napětí na nejslabším článku v sadě akumulátorů.

VARIO



Zobrazení na displeji při připojeném modulu Vario-Modul Best.-Nr. **33601**.



Význam symbolů:

Výraz	Vysvětlení
HÖHE	Aktuální výška
RXSQ	Intenzita příchozího signálu do přijímače v %, str. 241.
MAX	Přednastavený limit dosažené výšky, s akustickým výstražným signálem

Mikrokopter-Displej


MIN	Přednastavený limit dosažené minimální výšky, s akustickým výstražným signálem
m/1s	m/1 s stoupání/klesání
m/3s	m/3 s stoupání/klesání
m/10s	m/10 s stoupání/klesání

Toto zobrazení displeje je pro kompatibilní Mikrokopter. Zobrazené významy jsou zleva doprava:

Výraz	Vysvětlení
V	Aktuální napětí
0:00"	Doba/ zapnutí
mAh	Spotřebovaná kapacita
"0"	Výška podle systému GPS, od místa startu
km/h	Rychlosť podle systému GP
Alt	Aktuální výška
Dir	Směr pohybu
I	Aktuální proud
m	Vzdálenost od místa startu podle GPS
°	Poloha od místa startu ve stupních podle GPS

Vé spodním rámečku hořejšího zobrazení displeje senzoru Mikrokopter mohou být další údaje.


Vario




Zobrazení na displeji při připojeném modulu Vario-Modulis Best.-Nr. **33601**, integrovaný senzor Vario přenáší data výšky letu relativně vztázené k místu startu a stoupání a klesání modelu v m/s.

Text-Displays

Pro odpovídající čidla můžete v této rámečkách displeje doplnit výstřížný text o 2×10 resp. 3×7 znacích:



GPS




Zobrazení na displeji při použití GPS-Modulu s integrovaným Variem, Best.-Nr. **33600**. Mimo aktuálních dat polohy modelu a jeho rychlosti se na displeji zobrazí ještě aktuální výška letu a stoupání a klesání v různých hodnotách měření, jakost přenosu signálu a vzdálenost modelu od místa startu.

Význam symbolů:
Výraz **Vysvětlení**

W/N/O/S	Západ / sever / východ / jih
Kmh	Rychlosť letu
RXSQ	Intenzita signálu zpětného kanálu
ENTF.	Vzdálenosť
HÖHE	Aktuální výška od místa startu
m/s	m/s stoupání/klesání
m/3s	m/3 s stoupání/klesání

Mikrokopter-Displej




Toto zobrazení displeje je pro kompatibilní Mikrokopter. Zobrazené významy jsou zleva doprava:

Výraz	Vysvětlení
V	Aktuální napětí
„0:00“	Doba zapnutí
mAh	Spotřebovaná kapacita
„0“	Výška podle systému GPS, od místa startu
km/h	Rychlosť podle systému GP
Alt	Aktuální výška
Dir	Smer pohybu
I	Aktuální proud
m	Vzdálenost od místa startu podle GPS

Ve spodním řádku hořejšího zobrazení displeje senzoru Mikrokopter mohou být další údaje.

GPS




Zobrazení na displeji při použití GPS-Modulu s integrovaným Varioem, Best.-Nr. **33600**.

Význam symbolů:


Výraz	Vysvětlení
km/h	Rychlosť
ENT	Horizontální vzdáenosť v m
m/s	Stoupání/klesání v m/s
HOHE	Výška, relativně k místu startu v m

Rychlosť letu



Při použití odpovídajícího čidla bude zobrazena rychlosť letu


AIR ESC



Na tomto displeji při použití GPS-Modulu s integrovaným Varioem, Best.-Nr. **33600**, vztázené k místu startu.

Zobrazené významy jsou zleva doprava::

Vario



Na tomto displeji budou zobrazena data z Brushless-regulátoru s interním měřením Telemetrie Best.-Nr. **33718** až **33770** a **33850**.

Zobrazení na displeji při použití GPS-Modulu s integrovaným Varioem, Best.-Nr. **33600**, vztázené k místu startu.

Výraz

Výraz

Výraz vlevo: aktuální napětí zdroje

Výraz vpravo: nejnižší napětí v aktuálním provozu motoru

Výraz vlevo: aktuální teplota regulátoru

Výraz vpravo: maximální provozu motoru

Odebraná kapacita zaku


Střední sloupec: aktuální odebíraný proud

Výraz vpravo: maximální proud v aktuálním provozu motoru

Střední sloupec: aktuální otáčky motoru


Výraz vpravo: maximální otáčky v aktuálním provozu motoru

Otačky motoru



Na tomto displeji jsou zobrazeny aktuální otáčky motoru.

Proud a spotřebovaná energie



Na tomto displeji je zobrazen aktuální proud a spotřebovaná kapacita z aku Brushless-regulátoru při tomto aktuálním provozu motoru.

Vysílač-uvádění do chodu


Předběžné pokyny pro vysílač MC-16 HoTT a MC-20 HoTT

Předběžné rády

Theoreticky umožní systém Graupner SJ-HoTT v pásmu 2,4 GHz současný provoz až 200 RC modelů. V praxi je ale tento počet z různých důvodů menší (vzdášný prostor atd.). To ale znamená, že bez problémů je možno provozovat více modelů než u dřívě používaných kmitočtových pásem 35 a 40 MHz. Tento systém zajišťuje také mnohem větší bezpečnost při provozu, znemožňuje např. rušení od blízkého, ale z nějakého důvodu neviditelného dalšího RC pilota.

Napájecí akumulátor je nabity?

Pokud zjistíte, že napájecí zdroj vysílače není nabity, je třeba jej neprodleně dobít, viz str. 18. Také pokud se objeví vyrovné hlášení v rádku „**Warnschwelle Akku**“ v Menu »**Allg. Einstell.**«, více na str. 272, následně pak dojde v krátké době k výstražnému signálu a varovné zprávě v Menu hlavní zprávy.



Vysílač - uvedení do chodu

Po zapnutí vysílače se zobrazí uprostřed displeje ca. na 2 sekundy toto hlášení:




Popř. můžete během tohoto času odpojit vysílání, HF modul. Pomocí klávesy ▲ nebo ▼ na pravém ovladači posunete černé pole doprava nebo doleva, požadovaná funkce bude zobrazena **EIN** pro normal nebo **AUS**:



Stiskem tlačítka **SET** aktivujete požadovaný stav HF-Modulu. LED dioda hlavního stavu vysílače změní barvu z modré na červenou a na displeji se v Menu hlavní zpráva zobrazí:...



... a paralelně k tomu se zobrazí v Menu Hlavní zprávy:



Kombinace symbolů T_X znamená, že aktuální paměť modelu již je s Graupner SJ-HoTT přijímačem sloučená, ale žádný přenos signálu není aktivní. (HF-modul je nečinný!)

Naopak, při zapojení vysílače s aktivním HF modulem, svítí hlavní LED dioda intenzivně a symbol antény na displeji bliká. Souběžně s tím se ozve akustický signál, když je spojení s příslušným přijímačem dokončeno. Po dokončení spojení se zobrazí na displeji místo „X“ u paty symbolu antény zpráva o intenzitě signálu T_all , optický a akustický signál přenos potvrdí.

In der gleichen Zeile rechts erscheint bei bestehender Telemetrie-Verbindung eine gleichartige Anzeige der Ve stejném rádku napravo u měření telemetrije je zobrazena zpráva o intenzitě příjmu přijímače a měření Telemetrie (M_{all}) a aktuální napětí zdroje přijímače.

Pokud je zobrazena kombinace symbolů antény T_X a

přední displej hlásí „Kann keine Daten empfangen“ (nemohu přijmout žádná data), aktuální modelová paměť není s žádným přijímačem sloučená.

Varování nízké napětí zdroje

Poklesne-li napětí zdroje vysílače pod nastavenou hodnotu, v Menu »**allgem. Einstellungen**«, str. 272 standardně je nastaveno 4,7 V, následuje optické a akustické varování.

Dležité upozornění:

- Vysílač obsažený RC soupravě je z výroby nastaven pro provoz v zemích centrální Evropy (kromě Francie).

Pro provoz ve Francii musí být v systému nastaven Mod „FRANKREICH“, více na str. 273. Standardní nastavení je Mod Universa/EUROPE!

- S vysílačem MC-16 HoTT 2,4 GHz mohou být svázaný přijímače pro až 8 serv.
- S vysílačem MC-20 HoTT 2,4 GHz mohou být svázaný přijímače pro až 12 serv. Pro co největší flexibilitu, ale pro předcházení možné chybnej výstupy 5 ... 12 pro standardní řídícími kanály. V základním nastavení jsou všechny mixéry neaktivní. Blížší informace o nastavování mixérů najdete na str. 116 (modely letadel) popř. 120 (modely vrtulníků).
- Základy a postupy při prvním programování modelové paměti najdete na str. 74 a kompletní programování od str. 280.
- Dávajte pozor, aby při zapínání, svazování nebo nastavování, byla anténa vysílače dostatečně vzdálená od přijímače! Pokud se vysílač nachází příliš blízko přijímače, tak se LED dioda na přijímači rozsvítí červeně. Souběžně s tímto stavem se přeruší zpětný signál od přijímače, Telemetrie, a údaje na displeji mají hodnotu buď „X“ nebo 0,0 V. RC souprava se přepne do režimu Fail Safe, více na str. 220 a serva zaujmou předem na-

Firmware-Update vysílače

programovanou polohu. Po opětovném navázání spojení, zvětšením vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem, opět RC souprava pracuje normálně.


Firmware-Update (aktualizace software) lze provádět dvěma způsoby:

- Jako „FIRMWARE UPDATE / jako změna jazyku v Menu“ **Versteckter Modus**, více na str. 37.
- Jak je následně popsáno pomocí mini-USB koncektoru s připojením k PC nebo Laptopu s OS Windows XP, Vista nebo Win 7.


Aktuální software a informace najdete v sekci Download na www.graupner.de, u odpovídajícího produktu.

Upozornění:


Po registraci vašeho vysílače na: <http://www.graupner.de/de/service/produktregistrierung> budete automaticky o novém Update informováni e-mailem. Jak je výše uvedeno, na strance produktu, na internetové adrese „www.graupner.de“ zadáte volbu a stisknete tlačítka ENTER na PC.




Na úvodní stránce Firmy Graupner najdete vpravo nahore pole „Suchen“:



Nyní pomocí ovladače na myši můžete listovat v Menu, naleznete např. registraci kartu, charakteristiky, náhradní díly, příslušenství a sekci „Download“:



HoTT-Software_VX.zip



Zvolte pořadovanou složku s daty, označte a spusťte stažování dvojklikem na „Download“, které se nachází pod zvoleným souborem dat.

Na Download „HoTT-Software VX“ najeznete dole data „HoTT_Software_VX.zip“. Tento komprimovaný soubor obsahuje všechna data pro Update vysílače, přijímače, senzoru atd.

Povšimněte si: V době vydání této příručky je aktuální verze Update „4“, tedy „HoTT-Software V4“.

Pokud je nainstalována v software RC soupravy jako poslední verze Update „V3“, tak je nutné nainstalovat novou verzi Update „V4“. Jinak mohou některé komponenty RC soupravy reagovat chybře. Toto platí pro všechny další verze Update, verze „V5“ a další. Když se během verze Update „VX“ některé data a soubory budou měnit, pak stačí jen nainstalovat novou verzi Update. Zde již nová verze Update existuje poznáte také podle datumu u dat v sekci Download a také se změní číslo verze Firmware Update.

Update, aktualizace software vysílače HoTT

Pro aktualizaci software potřebujete pouze RC soupravu mc-16 a mc-20 a přiložený USB-kabel, který bude zasunut do příslušné zdírka vysílače.

Důležité upozornění:

- Povšimněte si, že bezporuchová komunikace mezi jednotlivými složkami je zajištěna jen při použití kompatibilního software. Proto soubory programu Update pro HoTT-komponenty musí odpovídat clattem, které jsou kompatibilní, označené jako HoTT_Software_V4.zip“.
- Zkontrolujte také stav napájecího zdroje vysílače, případně jej dobijte. Proces aktualizace nesmí být z žádného důvodu přerušen..
- Také propojení mezi PC nebo Laptopem a vysílačem nesmí být v průběhu Update přerušeno! Zabezpečte bezporuchový kontakt mezi vysílačem a počítačem.

1. Rozbalení sady programů

Rozbalte soubor „HoTT_Software_VX.zip“ ve vhodném programu. Data pojmenujte např. „HoTT_Software_VX“, kde „X“ bude aktuální číslo verze Update.

2. Instalace ovladače

Pro přenos Update je ještě potřebné nainstalovat do PC příslušný ovladač „USB Treiber“, najdete jej u přiloženého USB kabelu. Instalaci ovladače aktivujte dvojklikem na příslušný soubor dat a dále postupujte podle přiložených pokynů. Po úspěšné instalaci ovladače je nutné PC restartovat. Ovladač se do PC instaluje jen jednou.


3. Propojení vysílač / PC

Propojte USB-kabel s PC nebo Laptopem a také s 5-pólovým mini-USB kontaktem na vysílači. Vysílač musí být vypnuty. Dbejte, aby kontakty byly správně zasunuty až na doraz ale nepoužívejte ná- silí.


4. Update software vysílače mc-16 a mc-20

HoTT

Aktivujte program „Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-X.X.exe“ jako první např. „HoTT_Software_VX“, (v době vydání této příručky byla aktuální verze 1.9):




Otevřete „Controller Menu“ a klikněte v seznamu na „Upgrade“ a na „Port Select“. Alternativně zvolte v menu „Port Select“:



Zvolte v okně „Port Select“ korektní COMport, na který je kabel USB připojen.


Pravděpodobně to bude Port „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge“ v sloupci „Device Name“ . v

hořejším zobrazení to je Port „COM 3“. Aktivujte v „Controller Menu“ volbu „Firmware Upgrade“ v seznamu „Transmitter“.



Aktivaci signalizuje červené blikající číslo „1“ v řadě čísel 1 ... 7 v okně průběhu programu „[Process Step] 1“.

Význam probíhajícího kroku je vždy zobrazen pod číselnou řadou:




Např. zde zobrazený Step 1: „USB-Kabel mit PC und Sender verbinden“ znamená „File Browse Button“ stlačte pro výběr Update-Datei“.

Upozornění:
Můžete si kdykoliv vysvětlení kroku vyvolať postupem Quick-Info, ukazatelem ovládací myši, umístěném na číslo kroku:

Klikněte na tlačítko „File Browse“ a zvolte „Datei öffnen“ propojení s Firmware-Update-Dat. Hledejte soubor v rozbaleném adresáři „HoTT-Software_VX“ a v seznamu „Official Version \ 33112_\33032_mx_xx_mc-16 nebo mc-20 \


SD card \ Firmware“ a nalezněte soubor „mc-16 (20)_1vXXX_German.bin“ (nebo „...English.bin“). Soubor se zobrazí v příslušném okně. Zároveň začná krokem „2“, nikoliv červeně blikajícím „1“. Soubory Firmware Update jsou zakódovány vždy nedopatřením vybrána správná data, tak se v okně zobrazí hlášení „Product code error“ a proces aktualizace nejdé odstartovat.

Sledujte dále instrukce od kroku „[Process Step] 2“. Zapněte nyní vysílač a spusťte Update vysílače kliknutím na „Download Start“. Na vysílači následuje krátce na to varování, že RF modul (vysílání) je deaktivován: „RF will be switched OFF.“ Zapněte také přijímací část RC soupravy a klikněte na „Ja“:




Nyní startuje samotný proces aktualizace, Update na zobrazení v PC je indikován. Zobrazení červené blikajícího čísla je aktuální poloha procesu „[Process Step]“.


Spojení s PC nesmí být stále během aktualizace přerušeno!



Přenos Update je ukončen, když se v okně zobrazí hlášení „Firmware Download Success“. Současně se změní zobrazení [Process Steps] na krok „7“ a na „Update Process Finish“ (proces Update je ukončen):



Klikněte myší na „Nein“ (ne) a v přes „File Browser“ najdete aktuální *.bin-Datei.



Klikněte na „OK“. Vypněte vysílač a odpojte kabel USB od PC nebo Laptopu. Pokud byl proces instalace Update z nějakého důvodu přerušen nebo se neuskutečnil přenos 100% dat, tak celý proces aktualizace software opakujte.
Povšimněte si také chybového hlášení v okně, které vysvětlí příčinu neuskutečnění aktualizace. Pokud nedopatréním chcete nahradit starší soubor Update, než je již nainstalován, budete upozorněni:

Firmware-oprava software vysílače

Programm: „Wiederherstellung“

Oprava software vysílače HoTT

Pokud z nějakého důvodu proces Firmware-Update vysílače proběhne chybně, nebo z jiného důvodu je s chybami, tak jej lze pomocí funkce „Emergency“ opravit.


Pokud zůstane displej vysílače aktivní i při vypnutém vysílači, je nutno jej restartovat. Při vypnutém vysílači vymítejte konektor napájecího zdroje a po uplynutí několika sekund jej opět zastrčte, hlavní vypínač musí být stále v poloze vypnuto!

1. Příprava

Propojte vysílač s PC her a spusťte program „Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-X.X.exe“ jak je pod body 3 a 4 na str. 51 popsáno. (V době vydání tiskem této příručky je aktuální verze 1.9, aktivujte ji bez předchozí instalace)

2. Start programu „Emergency“ (oprava)

Zvolte v „Controller Menu“ v PC položku „Wiederherstellung“ : v sloupci „Transmitter“:



Ujistěte se, že vysílač je vypnutý! Připojte USB-kabel do PC nebo Laptopu a do USBkonektoru na zadní straně vysílače.

3. Obnovení software vysílače


klikněte na „File Browse“ a najděte v otevřeném okně aktuální soubor Firmware.

Jak již bylo výše uvedeno, v seznamu „Official Version \ 33112_..._33032_mx-xx_mc-16 (20) \ SD card \ Firmware“ v rozbalených datech


„HoTT_Software_VX“. Pro vysílač mc-16 (20) jsou odpovídající data: „mc-16 (20)_1_vXXX_German.bin“ (nebo „...English.bin“).

Klikněte na „Download Start“ pro spuštění postupu Update. Počkejte, až se program rozbehne a teprve pak zapněte vysílač. Nebudete překvapeni, že displej vysílače jen svítí bez dat. (pokud na displeji svítí na prvním okraji sloupový ukazatel, pak stiskněte tlačítko „Download Start“ ještě jednou).

Po zapnutí vysílače může začít vlastní start programu.



Probíhající proces je opět zobrazován v okně PC [Process Step] „No 4, Firmware downloading. Nepřerušujte přenos dat a kontakt USBkabelu. Instalace Update Firmware je úspěšně dokončena, když sloupec průběhu dosáhne na konec a objeví se hlášení „File Transfer Success“.



Vysílač reaguje krátkou akustickou melodii a na displeji „mc... HoTT“ se objeví oznámení o aktuální verzi Firmware. Klikněte v PC na „OK“. Odpojte USB-kabel od PC nebo Laptopu.

Přijímač-uvádění do chodu

Předběžné rady pro přijímač

Přijímač

Součástí sady RC soupravy mc-16 HoTT obousměrný přijímač 2,4-GHz, typ GR-16 pro připojení 8 serv a sady RC soupravy mc-20 HoTT obousměrný přijímač 2,4-GHz, typ GR-24 pro připojení 12 serv a.

Pokud zapojíte napájecí zdroj k přijímači HoTT bez aktivního vysílače, tak LED dioda na přijímači se rozsvítí krátce červeně a pak začne blikat. To znamená, že žádné spojení mezi přijímačem a vysílačem Graupner|SJ-HoTT nebylo navázáno. Při uskutečněném spojení přijímače s vysílačem svítí LED trvale červeně.

Pro propojení přijímače s požadovanou modelovou paměti vysílače musí být přijímač Graupner|SJ-HoTT s vysílačem Graupner|SJHoTT a s aktivovanou požadovanou modelovou pamětí svázaný. Tento proces je nazýván jako „Binding“ (svázaní). Svázaní stačí u dané kombinace vysílač - přijímač provést jen jednou, více na str. 85 resp. 93. V sadě je dodáván č.1. Další proces svázaný je nutný např. při použití dalšího přijímače a pro další modelové paměti.

Zpráva o napětí zdroje vysílače

Aktuální hodnota napětí napájecího zdroje přijímače je při aktivovaném připojení modulu Telemetrie zobrazeno vpravo na displeji vysílače.

Teplota - varování

Pokud okolní teplota při provozování přijímače překročí maximální doporučené hodnoty (-10 °C a +55 °C), pak následuje varování, které se zobrazí na vysílači a akustický signál vysílače začne pípat přibližně v sekundovém rytmu.

Připojení serva a jejich polarita

Konektory pro připojení serv na přijímač jsou očíslovány a jsou bezpečně provedeny proti možnosti přepůlování. Při manipulaci s konektory nepoužívejte násilí.

„Ctyři nejkratnější vertikální připojení, označené „B+“ jsou připraveny pro předpokládané připojení napájecího akumulátoru.

Používejte pro připojení zdroje vždy jen tyto konektory! Při zapojení do jiného vstupu může dojít i ke zničení přijímače.


Funkce pro jednotlivé výstupy a tím pro jednotlivá ovládací serva určuje nastavení na vysílači, nikoliv přijímač. Očíslování výstupů přijímače může být u jiného produktu rozdílné. U RC souprav Graupner může pro danou funkci sloužit např. u modelů letadel kanál č.1 a u vrtulníků kanál č. 6.

Konečné pokyny:

- Výrazně vyšší citlivost serv u HoTT systému umožňuje bezprostřednější reakce než jiné dosavadní systémy! Novému systému Graupner HoTT můžete plně zvěřovat!
- V případě paralelního použití napájecího zdroje přijímače a regulátoru motoru se systémem BEC (napájení), pak musíte rozpojit napájení kabelem od regulátoru. Prostudujte příslušné pokyny v návodu daného regulátoru.

Návod k úpravě:
Malým šroubovákem opatrně (3) zvedněte prostřední jazyk červeného kabelu(1), ten vytáhněte (2) a izolační páskou zajistěte proti zkratu (3).

Sledujte také pokyny pro montáž přijímače, antény a serv na str. 52.



Resetování




Případný reset přijímače provedete stisknutím a držením tlačítka **SET** na horní straně přijímače.

Při resetu dojde k přerušení napájecího napětí, pak tlačítko opět uvolněte. Pokud byl reset přijímače proveden s odpojeným vysílačem nebo s nesvázaným přijímačem, tak LED dioda na přijímači bliká asi po 2 sekundách svít slabě červeně, bezprostředně potom mohou s vysílačem proběhnout svařovací(synchronizační) procesy. Při resetu na již svázaném přijímači je aktivována příslušná modelová paměť, v zapojeném vysílači se po krátké době rozsvítí LED dioda zeleně a RC souprava je opět připravena k provozu.

Povšimněte si:

Resetem přijímače vracíte nastavení jeho funkcí do původního továrního nastavení!

Po resetu musíte všechny funkce v menu Telemetrie a seržené přijímače znova nastavit. Reset přijímače doporučujeme zejména, když má být přijímač použity v jiném typu modelu, vyvarujete se tím použití nevhodného nastavení.



Příjmač - napájecí zdroj

U spolehlivé RC soupravy se předpokládá, že je také spolehlivě zásobována elektrickým proudem. To známená, že je vyplavena nejen bezpečným zdrojem o dostatečné kapacitě, ale také, že i všechny komponenty napájecího zdroje (kabely, konektory atd.) jsou dostatečně robustní a spolehlivé.

Sledujete dálé uvedené pokyny:

Stále mějte vna paměti a konvolujte, zda jsou akumulátory plně nabité. Kontrolujte stav konektorů a vypínače. Pokud měříte stav napětí baterie, měřte při záteži (zapnuto a serva v akci), pokles napětí při tomto stavu může být i o 0,2 V. A stárnutí a oxidace kontaktů může tento úbytek napětí dále zvýšit. A provozní vibrace a otřesy od spalovacího motoru jim také neprosývají.


Také serva musí mít umožněn volný chod, např. malé servo Graupner DS-281, pokud musí překonávat velký mechanický odpor, může mít odběr 0,75 A. Při použití 4 serv, které pracují v nevhodných podmínkách, může být celkový odběr až kolem 3 A...
Volte raději napájecí čáinky s vyšší kapacitou, poskytou pak dostatečnou rezervu při případných problémech. Při výpočtu kapacity napájecího zdroje vycházejte ze zásady, že pro jedno analogové servo je vhodné počítat s kapacitou cca 350 mAh a pro digitální servo raději s 500 mAh.

Při respektování těchto podmínek pak vychází pro příjmače se 4 analogovým servy napájecí zdroj s akumulátory o kapacitě 1400 mAh. Sám příjmač spotřebuje pro obousměrnou funkci cca 70 mAh. Je vhodné použít více napájecích zdrojů, na příjmač je až šest připojovacích míst, označených „- + /B“, kam můžete napájecí zdroj připojit. (Jen tyto vstupy na příjmač slouží k tomuto účelu).


Při připojení více zdrojů je upřednostňován ten, který je nejblíže některému servu. To je také důležité, pokud jsou použita velká robustní serva s větším odběrem energie. Pak napájecí zdroje umístěte co nejbližší konektoru técto serv.

Pří poklesu napětí pod mez nastavenou v Menu Telemetrie, str 248, standardně 3,80 V, následují výstražné zvukové a optické signály.

Níže je zobrazeno použití stabilizovaného zdroje (PRX-5A Best.-Nr. 4136) pro připojení dvou akumulátorů. Alternativně může také být použit pro napájení dvou příjmačů. Při připojení dvou zdrojů bude redukováno riziko např. poskození kabelu a serva budou stejnometně zásobována elektrickou energií.
Při připojení více akumulátorů by tyto měly mít stejnou jmenovitou kapacitu a být stejně nabité. Při výrazně rozdílných akumulátoech může dojít k jejich negativnímu ovlivňování a vzájemnému vybijení.



Z bezpečnostních důvodů používejte výždy akumulátory a ne suché čáinky (nenabíjecí).
Provozní napětí zdroje příjmače bude zobrazováno na displeji vpravo dole:



Kontrolujte v pravidelných intervalech stav akumulátorů. Nečekejte s jejich nabíjením až na výstražné signály.

Upozornění:
Celkový přehled nabíječů, měřidel atd najdete v Graupner Hauptkatalog FS resp. na Internetu na www.graupner.de zu finden. Vhodné komputerové nabíječe jsou také v tabulce na str. 18.

Napájecí zdroje pro přijímač

Sada 4 článků NiMH akumulátorů

radiční napájecí zdroj, při vhodně zvolené kapacitě článků a v souladu s výše popsanými podmínkami, zabezpečí spolehlivý provoz RC soupravy!

Sada 5 článků NiMH akumulátorů

Zdroj s pěti články nabízí větší zdroj energie a tím větší bezpečnost provozu. Nezapomeňte ale, že ne všechna serva, které jsou na trhu, mohou pracovat při tomto zvýšeném napětí, některá serva reagují na zvýšené napětí např. „vrčením“. Sledujte proto specifikace daných serv, zda jsou pro použití při větším napětí vhodná.

LiFe, 6,6 V, 2 články

Moderní volba, výhodný poměr hmotnosti a kapacity! Ale přináší i jiné problémy. Z hlediska bezpečnosti provozu je to možnost exploze, proto jsou Li-Fe akumulátory dodávány v plastovém pouzdře. Poměrně vysoké jmenovité napětí těchto článků může způsobit problém s použitím dalších komponentů (regulátory, gyro atd.), které nelze provozovat při tak vysokém napětí. **Všechny tyto komponenty jsou většinou navrheny pro provozní napětí 4,8 až 6 V.** Lze použít stabilizátor napětí, např. PRX Best.-Nr. 4136, více na str. Dodatky, který jeho hodnotu upraví na použitelnou velikost. Jinak hrozí poškození některých součástí přijímacího zařízení.

LiPo, 2 články

Při stejně kapacitě jsou Li-Po články lehčí, než NiMH akumulátory. Z hlediska bezpečnosti jsou také Li-Po články dodávány v plastovém pouzdře. Provozní napětí 2 Li-PO akumulátorů je 7,4 V, s tímto vysokým napětím přináší s příjmačem Graupner SJ-HOTT další problémy. **Toto vysoké provozní napětí není schválené pro provoz některých serv (hlavně analogových), regulátorů otáček, gyro atd.** Všechny tyto komponenty jsou většinou navrheny pro provozní napětí 4,8 až 6 V. Lze použít stabilizátor napětí, např. PRX Best.-Nr. 4136,

který jeho hodnotu upraví na použitelnou velikost. Jinak hrozí poškození některých součástí přijímacího zařízení.

Nabíjení napájecího zdroje přijímače

V sadě je nabíjecí kabel Best.-Nr. 3021, vhodný pro nabíjení zdroje přijímače. Pokud jsou akumulátory zabudovány v modelu, pak je vhodné použít kabelů Best.-Nr. 3046, 3934, 3934.1 resp. 3934.3, pro nabíjení přes vestavěný vypínač s nabíjecím konektorem. Při nabíjení musí být tento vypínač samozřejmě vypnuty.

Všeobecné pokyny pro nabíjení

- Dodlážujte příklazy a postupujte podle návodu výrobce nabíječe.
- Sledujte maximální povolený nabíjecí proud pro danou sadu akumulátorů. Nabíjecí proud nesmí nikdy hodnotu překročit! Omezte tento proud na nabíječi.
- Pokud budete napájecí zdroj vysílače nabíjet větším proudem než 1 A, musí být tento zdroj vymutý z krabice vysílače! V opačném případě riskujete přehřátí plošných spojů vysílače a také nabíjeného akumulátoru.
- Přezkoušejte dokonalou funkci automatiky nabíječe. To platí zvlášt pro nabíjení NiMH a NiCd akumulátorů. Především pro nabíječe s automatickým ukončením nabíjení.
- Nelze použít nabíječe, které regenerují akumulátory, nabíjecí konektor není pro tyto použití navržený!
- Vždy nejprve připojte kabel k nabíječce a teprve potom k akumulátorům. Tím zamezíte případným zkrtům.
- Při silném ohřevu nabíjených akumulátorů zkontrolujte stav nabítí a případně snížte nabíjecí proud.
- **Při nabíjení nenechávejte akumulátory bez dozoru!**

Firmware-Update pro přijímač

Update Firmware přijímače je prováděno přes modul Telemetrie (dálkové měření) připojením přijímače k PC s OS Windows XP, Vista nebo Win7. K tomu potřebujete kabel I Interface USB, Best. Nr. 7168.6 a také dvoupólový Adapter kabel, Best. Nr. 7168.6A (volitelné příslušenství). Programy a datové soubory, nutné pro propojení příslušného typu přijímače, najdete na: www.graupner.de v sekci Download. Sledujte také kapitolu „Firmware-Update vysílače“, str. 43.

Upozornění:

Je nutno zaregistrovat vás přijímač na: <https://www.graupner.de/service/> produktregistrierung, registrace je bezplatná, automatická a o novém Update budete informováni e-mailem.

Update přijímače-Firmware

Důležité upozornění:

- Zkontrolujte před každým aktualizováním Firmware stav napájecího zdroje přijímače, aby nahrání update proběhlo bez přerušení. Pro Update všech komponentů HoTT, použijte jen programy a souborů dat, které jsou aktuální, nyní jsou označeny jako HoTT_Software_V4.zip".
- Zkontrolujte také stav napájecího zdroje vysílače, případně jej dobijte. Proces aktualizace nesmí být z žádného důvodu přerušen.
- Také propojení mezi PC nebo laptopem a vysílačem nesmí být v průběhu Update přerušeno. Zabezpečte bezporuchový kontakt mezi vysílačem a počítačem.

1. Instalace ovladače

Software pro připojení pomocí USB Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6 je totožný software ovladače pro vysílač mc-16 a mc-20. Ovladač je instalován jen jednou a instalace je úpopsána na str. 50.

2. Propojení / PC


Propojte kabel Interface USB, Best. Nr. 7168-6 S Adaptérem, Best. Nr. 71686S se zásuvkou „-+T“ přijímače. Systém je zabezpečen proti přepětování. V žádném případě nepoužívejte násilí.

Adapterkabel
Best.-Nr. 7168.6S

Kabel vložkovaný:
mitice, růžky, hranaté



Otevřete „Controller Menu“ a klikněte v seznamu na „Upgrade“ a na „Port Select“:




Upozornění:
Kabel Adaptér by měl být 3-žlutový, s odděleným prostředním červeným kablíkem.

Propojte Adaptér kabel s zásuvkou USB nebo USB mini v PC nebo Laptopu. Při správném připojení se krátce rozsvítí červená LED dioda na Adaptéru. Připojte napájecí napětí k přijímači.

3. Firmware-Update varianta

Startujte, stejně jako při Update vysílače, str. 50, aktualizaci souborů dvouklikem ze sekce Firmware Download, soubor: „Firmware_Update_gristudio_VerX.XX.exe“ (v době vydání tohoto návodu k obsluze byl aktuální soubor Update 2.1, zkontrolujte, jestli již není aktuálnější soubor Update Firmware).



Zvolte v okně „Port select“ korektní COMPort, na který je kabel USB připojen. Pravděpodobně to bude Port „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge“ v sloupci „Device Name“, v hořejším zobrazení to je Port „COM 3“. Aktivujte v „Controller Menu“ volbu „HoTT Receiver“ v seznamu „Device“ die Option „HoTT Receiver Upgrade“.



...
...



...
...




...
...



...
...




...
...



...
...



...
...




...
...



...
...



...
...



...
...



...
...




...
...



...
...



...
...



...
...




...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...




...
...




...
...



...
...



...
...



...
...




...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...




...
...



...
...



...
...




...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...




...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...



...
...




...
...



...
...



Na závěr se musí přijímač inicializovat (restartovat).



4. Inicializace (restartování) příjmač

Před užitím použijte příslušné úložiště a bezpečnostní důvod provést inicializaci:

Stiskněte a držte tlačítko SET a zapnete přijmač.
LED svítí po dobu asi 4 sekundy zeleně a červeně
a pak zhasne. **Nyní uvolněte tlačítko SET.**

Po dalším zapnutí vysílače bude LED svítit po aktivaci HF signál zeleně, jako potvrzení svázaného provozu s vysílačem.

Pokud ještě není přijímac s vysílačem svázán, tak postupujte podle návodu na str. 85 resp. 93.

הערכה מודולרית


Všechny ostatní naprogramované hodnoty přijímače, kromě svázání, jsou aktualizaci Firmware re zrušeny, je třeba provést nové nastavení.

Pro záchrany dat nastavení před Update přijímače použijte program „Receiver Setup“. Tím ušetříte nové programování přijímače v Menu »Telemet-

Přijímač, seřízení, zabezpečení

Před aktivací programu „Receiver Setup“ („Empfänger Setup“) programu „Firmware_Upgrade_grStudio“ uložte všechny nastavená data z přijímače v PC, aby jste je mohli dálé použít. Jinak bude nutné nové programování přijímače v Menu »Telemetrie«.

Program „Receiver Setup“ najdete v souboru programu „Firmware_Upgrade_grStudio“. Alternativně můžete tento program přímo aktivovat. Hledejte „Receiver_Setup.exe“ data v seznamu „Graupner_PC-Software“.



Upozornění:

V případě, že program „Receiver Setup“ z Firmware_Upgrade-Programm vyvoláte, dávajte pozor, aby podprogram „Receiver_Setup.exe“ byl v jednom seznamu „Firmware_Upgrade_grStudio“, viz horní obrázek!


Pro funkci programu potřebujete USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6 a Schnittstellenkabel Best.-Nr. 7168.5.

Seřízení přijímače, zabezpečení

1. Verbindung Empfänger / PC Herstellen

Propojení přijímač / PC: Spojte USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6 s Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6S a výstupem „- + T“ na vypnutém přijímači.

Systém konektorů je zabezpečen protipropojování. V žádném případě nepoužívejte násilí, konektory lze zastřít lehce.



Upozornění:

Použijete-li starší 3-zálový Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6A, pak je nutno prostřední červený kabel přerušit. Nejlépe vytáhnout z jednoho konektoru a zaizolovat.

Propojte USB-Schnittstelle s dodaným kabelem USB-Kabel (PC-USB/mini-USB) a příslušným PC popř. Laptopem. Při správné funkci propojení bývá LED dioda měla svítit červeně.

Přijímač zůstává dále vypnutý.

Vyberte stejně jako u Update vysílače, str. 44, program „Firmware_Upgrade_grStudio_Ver_X.X.exe“ a aktivujte dvojklikem. (V době vydání této příručky byla aktuální verze 2.1, použijte pouze novější verzi.)

Adapterkabel
Best.-Nr. 7168.6S




Když se v programu objeví úvodní okno, tak nejdříve vyberte správný COM-Port pro USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6. V případě nejistoty při výběru Portu kontrolejte jeho číslo v okně „Port Select“ v „Controller-Menu“. Pravděpodobně to bude COM-Port-Nummer zum Eintrag „Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge“ a Port „COM 3“.

Stiskněte a držte tlačítko SET na přijímači a připojené a napájecí zdroj. Po uplynutí cca. 3 sekund se zobrazí pole s aktuálními hodnotami přijímače. Pokud průběh načtení byl rychlejší, než jste stačili zapnout přijímač, tak se nezobrazí data a je nutno posoupit opakovat.

3. Výběr dat přijímače

klikněte na „Connect“ a čkejte, až se průběh akce, znázorněný v liště, ukončí:



Důležité:
Pokud chcete přijímač přímo inicializovat, viz str. 54 popř. 60, tak stiskněte tlačítko „Disconnect“ a spojení se přeruší.


Důležité:

Pokud chcete přijímač přímo inicializovat, viz str. 54 popř. 60, tak stiskněte tlačítko „Disconnect“ a spojení se přeruší.

4. Uložení dat příjimače

Stiskněte „File Save“ pro zabezpečení dat aktuální konfigurace příjimače PC.

Otevřete dialog ve Windows „Speichern unter“:



Tento dialog uzavřete kliknutím na „OK“.
Nyní je příjimač připaven pro seřízení.

Kopírování dat příjimače



Zálohovaná data mohou být přes „File Load“ v Receiver Setup-Programm opět načtena.

Propojte nejdříve příjimač, jak je v bodu 3 „Empfan-gerdaten auslesen“ (Výběr dat příjimače) a stiskněte „Connect“. Pokud byl příjimač již dříve inicializován, tak seřízení nyní přebírá. Zvolte požadovaný soubor dat s koncovkou „rdf“ a klikněte na okno „File Load“ a na „OK“.

Po stisku „Write“ budou data přenášena do připojeného příjimače. Když jsou data do příjimače přenesena, tak se zobrazí hlášení „Receiver Data Write Success“. Potvrďte proces přenesení dat stiskem „OK“ a klikněte na „Disconnect“ a příjimač odpojte.

Důležité upozornění:

- Další funkce programu „Receiver Setup“ zůstanou zatím nevyužity. Informujte se o aktuálním stavu software v sekci Download pro mc-32.
- Samostatná příručka o kompletním programování a celé sadě „Firmware – Upgrade_gjStudio_Ver-X.X“ je připravována výrobcem, informujte se na: www.graupner.de.



Zvolte v PC nejdříve vhodný adresář kam data uložíte a založte nový soubor s názvem a datem tak, aby jste jej později dobrě našli. Koncovka souboru „rdf“ bude předána automaticky. Po stisknutí tlačítka „Speichern“ (uložit), bude soubor uložen do paměti PC. Jako potvrzení uložení dat se zobrazí:



Instalační pokyny

Zabudování přijímače

Není důležité, který přijímací systém Graupner používáte, postup je vždy stejný.

Nezapomeňte, že anténa přijímače musí být vzdálena nejméně 5 cm od všech kovových vodivých součástí. To zahrnuje nejen díly z oceli, hliníku atd., ale i součásti, které obsahují uhlíkové vlákno, kabely a pod.

Nejvhodnější bude přijímač umístit stranou od všech vestavěných komponentů a na dobré přístupné místo. V žádném případě nesmí být některý kabel serva a pod. omotán kolem antény!

Také si uvědomte, že kabely se mohou za letu vlivem různých zrychlovacích sil pohybovat. Zajistěte tedy kabely proti svévolnému pohybu, pohybující se kabel může také rušit příjem signálu.

Testy prokázaly, že vertikální (svislá) poloha antény je pro přenos signálu nejvhodnější. Při použití doplňkové (druhé) antény tuto umístěte nejlépe v úhlu 90° k první anténě.

Konektory na přijímači GR-16 a GR-24 HoTT s označením „X B +“ slouží také pro připojení napájecího zdroje přijímače. Výstupy, konektory, pro serva jsou očíslovaný, zapojení všech 16 serv může být libovolné.

Funkce každého řídícího kanálu je určována ve vysílači, nikoliv přijímačem. Ale rozvržení kanálů může být v přijímači nastaveno v Menu »**Telemetrie**«, více na str. 230.

V dalším textu najdete pokyny a podměty pro vestavbu nejrůznějších komponentů do mode...


Ilu:

- Přijímač zabezpečte proti mechanickému poškození (vibrace, tvrdá přistání atd.), ovírte jej měkkou pěnovou hmotou o tloušťce nejméně 6 mm.
- Všechny vypínače musí být umístěny mimo dohled výfukových plynů a vibrací od motoru a být

jednoduše přístupné.

3. Serva montujte nejlépe přiloženými šroubky s průsvitnými průchody, které mají vložku z mosazi, tak jsou maximálně chráněny před vibracemi. Upevňovací šroubky ale dotažujte „S citem“.

Na obrázku níže je ukázka správné montáže serva, mosazné ložisko šroubku musí být zcela zastrčené do prýžové průchody.



4. Páka a táhlo serva musí mít umožněn volný chod do plné výchyly, žádné komponenty je nesmí omezovat.

Pořadí připojení jednotlivých serv je zadáno ve vysílači u daného typu modelu, další informace najde na str. 71 a 73.

Neopomněte také bezpečnostní informace na stranách 4 ... 9.

K zamezení nekontrolovatelných pohybů serv a jiných ovládacích prvků je vždy nutné dodržet způsob zapínání:

Nejdříve zapněte vysílač a teprve potom přijímač.

a při vypínání RC soupravy

**nejdříve vypněte přijímač
a teprve potom vysílač.**

Vyvarujte se přede vším nechtěného zapnutí pohonného elektromotoru, může dojít k nebezpečné situaci a ke zranění.

Také při zapínání RC soupravy zkонтrolujte, zda knípl ovládající tento elektromotor je v nulové poloze, motor je vypnutý. Je vhodné pro jistotu odpojit při zapínání soupravy pohonný akumulátor motoru.

Pojmy a definice

Řídící funkce, činnost funkcí, řídící kanál, spínače a vypínače

Nyní si vyvěstíme některé definice, které při nastavení a provozu RC soupravy mc-16 a mc-20 HOTT jsou použity.

Řídící funkce

Mezi řídící funkce patří především funkce jednotlivých ovládacích kanálů. U modelu letadla to je ovládání motoru, zatačení křídélky nebo i směrovku a ovládání výškovky.

U modelu vrtulníku Pitch, rotor a zadní vrtulka a klonění a klopení. Signál řídící funkce může být ovládán přímo ovladačem, kniplem, nebo výstupem z funkce mixéru několika kanálů. Typickým příkladem řízení ploch. Řídící funkce na modelu přenáší na pohyb kormidel serva.

Vysílač

Pojem vysílač je chápán jako zařízení, v kterém se tvoří impulzy k ovládání modelu, kde se převádí na řízení kormidel či ovládání motoru. K tomu platí:

- Řídící funkce a jejich velikost se tvoří na křízových ovládacích vysílače, kanály 1 až 4, jak pro modely letadel, tak i pro modely vrtulníků a díky nastavení v software vysílače lze tyto kanály jakkoliv zaměňovat. Ovladač „plynu“ motoru také lze přehodit napravo nebo nalevo. Tento ovladač motoru je většinou označován jako kanál 1.
- Oba postranní proporcionální ovladače, označené v Menu »**Gebereinstellung**« str. 116 resp. 120, jako SD1 (pravý otočný ovladač) a SD2 (levý otočný ovladač).
- Dva posuvné proporcionalní ovladače na středním panelu, v Menu »**Gebereinstellung**« str. 116 resp. 120, označené jako SR1 ... 2.
- Otočné ovladače na čelní straně vysílače, v Menu »**Gebereinstellung**« str. 116 resp. 120, označené jako DR1 ... X.
- Existující spínače, pokud mají v Menu »**Gebereinstellung**« přidělený řídící kanál.

U proporcionálních kanálů přenáší serva pohyb celém rozsahu ovládacího kniplu a např. při použití 3-položkového spínače tyto serva přejíždějí rychle jen do tří poloh.

Důležité upozornění:

Kterýkoliv ovladač resp. spínač ovládající kanály 5 ... max. X (podle typu vysílače), může být volně naprogramován.

Cínnost funkcí

Při programování vysílače jsou vstupy 5 ... X u vrtulníku a 5 ... X pro model letadla volné k programování.

Řídící funkci

Rídící funkce a její poloha je pomyslný bod, určený vysílačem a přenesený přes přijímač na polohu serva! Volba v »**Steueranordnung**« a nastavení v Menu »**Gebereinstellung**« určuje umístění kanálu a pořadí, nastavení v přijímači může mít rozdílné pořadí řídících kanálů.

Řídící kanál

Od jednoho krajinářského bodu do druhého, dráha výhody pro určitý servo, řídící informace. Tento signál bude ještě v Menu »**Servoeinstellung**« a »**Senderausgang**« po provedených seřízeních upravován a pak pomocí HF modelu expedován k přijímači. V přijímači je pak tento signál dekodován, převeden na výstupy daných serv a tyto serva pak ovládají příslušná kormidla a klapky.

Mixér

V software vysílače jsou k dispozici různé mixéry pro ovládání ocasních ploch, křídélka a klapek a mixéry pro „Delta“ křídlo, samokřídlo atd. Toto zařízení slouží ke sloučení více ovládaných funkcí většinou do jednoho ovládaného místa v modelu - serva. Funkce mixéru jsou dále popsány na str. 169 této příručky.

Spínač

Do programování jsou zahrnuty 3-položkové spínače a také tlačítkové spínače. U těchto spínačů lze pro-

gramovat libovolně různé funkce; např. start - stop pro stopky, aktiváce mixérů, funkce učitel/žák atd. Příklady použití jsou dále uvedeny v této příručce.

Skrytý spínač

U některých funkcí je praktické, když tyto funkce jsou automaticky ovládané, např. spínač stopek při měnění chodu motoru, automatické vysunutí vztakových klapek a mnoho jiných funkcí je v programu mc.. HOTT integrováno.

Rada následujících instruktážních příkladů ční programování RC soupravy mc-16 a mc-20 HOTT hrou. Více informací najdete od str. 280.

Logický spínač

V této funkci je možné kombinovat dva libovolně spínače nebo ovladače v jeden „A“ či „Nebo“ spínač. Celkem 8 logických spínačů „L1 ... L8“ můžete naprogramovat, více na str. 148.

Pevný spínač FXI a FXO

Tyto typy spínačů ovládají trvalé funkce, např. hodiny, (zavřený trvalý spínač) nebo (otevřený trvalý spínač) nebo jsou ovládány řídící funkci, vstupním signálem, např. FXI = + 100 % a FXO = -100 %. Tím se dá např. při programování fází letu přepínat dvě seřízení pro servo nebo regulátor motoru.

Mixér

V software vysílače jsou k dispozici různé mixéry pro ovládání ocasních ploch, křídélka a klapek a mixéry pro „Delta“ křídlo, samokřídlo atd. Toto zařízení slouží ke sloučení více ovládaných funkcí většinou do jednoho ovládaného místa v modelu - serva. Funkce mixéru jsou dále popsány na str. 169 této příručky.

Spínač

Do programování jsou zahrnuty 3-položkové spínače a také tlačítkové spínače. U těchto spínačů lze pro-

Ovladač, spínač a přidělování jejich funkcí


Zásadní postup

Maximální nabízená flexibilita RC soupravy mc-16 a mc-20 Hott umožní jakýkoliv sériově instalovaný obslužný prvek pro určitou funkci přidělit.

Ovladače a spínače jsou ve všech příslušných Menu vysvětleny a při programování při detailní četbě toho to návodu dále aktivovány a přizavány.

Přidělení ovladačů a spínačů

V Menu »**Gebereinstellung**« můžete ve třech sloupcích aktivovat na vstupech 5 ... 8 (mc-16) a 5 ... 12 (mc-20) pro ovládání serv i pro libovolné řídící funkce (K1 ... K4) jakýkoliv ovladač nebo spínač přidělit. Po stisknutí tlačítka **SET** se na displeji zobrazí:



Nyní uvedete do pohybu požadovaný spínač nebo ovladač.

Upozornění:

Při pohybu je vysílačem rozpoznán požadovaný prvek. Pohybujte ovladačem nebo spínačem, dokud není na displeji rozpoznán.

Přidělení spínačů

Při programování spínačů je na displeji v dolním rádku zobrazen tento symbol spínače:




Nastavení měňte klávesami na 4 cestných ovladačích:

Jak určíte spínač:

- Stiskněte krátce tlačítko **SET** na pravém ovladači.

Na displej se zobrazí:



Upozornění:

Klávesami levého nebo pravého ovladače zvolte požadovaný spínač a stiskem tlačítka **SET** aktivujte volbu.

- Pro některé funkce může být vhodné použít volného programovateleho spínače, místo mechanického spínače na vysílači.

Pro tento účel je v software vysílače připraveno


- Nyní je požadovaný spínač v pozici „EIN“ (zapnuto) nebo jak je napravo na displeji zobrazeno. Damit ist die Zuordnung abgeschlossen. Logický symbol napravo vedle čísla spínače zobrazí aktuální stav příslušného spínače.

Změna propustného směru:

Pokud potřebujete změnit směr spínače, ovladače nebo kniplu, nastavte jej do polohy „AUS“ (vypnuto) a znova aktivujte jeho funkci.


Vymazání spínače:

Po aktivaci spínače, jak je popsáno v bode 1, stiskněte současně kombinaci kláves ▲▼ nebo ▶◀ pravého ovladače a stiskněte tlačítko (**CLEAR**). V tomto Menu se na displeji zobrazí ...



- ... spínače lze také přidělit jako tzv. „rozšířené spínače“.

Tlačítkem **SET** aktivujete v okně displeje následující textové údaje: v okně se zobrazí seznam s osmi spínači „G1 ... G4“, následované dvěma tzv. pevnými spínači „FX“ a také osmi invertními spínači „L1 ... L8“:



Klávesami levého nebo pravého ovladače zvolte požadovaný spínač a stiskem tlačítka **SET** aktivujte volbu.

- Pro některé funkce může být vhodné použít volného programovateleho spínače, místo mechanického spínače na vysílači.
- Aktivace nastavení přistávací klapky a poloha výškovky při nalétávání na přistání ovládané pozici na kniplu motoru.
- Měření čisté doby chodu pohonného elektromotoru.

osm tzv. skrytých spínačů G1 ... G4, aktivaci a propustný směr nastavíte v Menu »**Geberschalter**«, str. 145.

- Pomocí logických spínačů, viz Menu »**Logische Schalter**«, str. 149, můžete dva spínače nebo ovladače spojit do funkci „UND“ nebo „ODER“ (a či nebo). Celkem je k dispozici osm logických spínačů „L1 ... L8“ (a také dalších osm s obráceným směrem).

Výsledek tohoto logického spínače může být také použit k ovládání další logické funkce. Blížší podrobnosti najdete v příslušném Menu.
Oba FX-spínače mají pevnou funkci „FX“ zapnuto nebo „FX“ vypnuto.

- Všechny uvedené spínače můžete také několikrát poskládat! Je ale třeba dát pozor, aby funkce jednoho spínače nerušila funkci druhého! Je vhodné si zaznamenat funkce jednotlivých spínačů.




Příklady aplikace:

- K vypnutí nebo zapnutí funkce žhavicí svíčka, resp. při překročení volnoběžných otáček u spalovacího motoru na kniplu K1. Funkce se nastavuje ve vysílači v programu mixér.
- Automatické ovládání stopek k měření čisté doby letu pro modely letadel i pro vrtulníky v nastavené pozici Gaslimiter.

• Automatické odpojení mixéru „QR → SR“ pro ovládání brzdících klapek, např. při přistání na svahu je úhel letu tak velký, že směrové kormidlo má minimální účinnost.

• Aktivace nastavení přistávací klapky a poloha výškovky při nalétávání na přistání ovládané pozici na kniplu motoru.

• Měření čisté doby chodu pohonného elektromotoru.



Digitální trimování


Popis funkce a popis vypínání trimu u K1

Digitální trimování s optickou a akustickou zprávou:

Oba křízové ovladače jsou vybaveny digitálním trimováním. Krátký stisk tlačítka trimu posune požadovaným směrem nastavení neutrální (středové) polohy daného kniplu. Při delším podržení tlačítka trimu se přesun polohy kniplu urychlí. Každé přesunutí polohy trimu také indikuje akustický signál, to usnadňuje nastavení netravné polohy za letu bez nutnosti sledování údajů na displeji: při najetí trimu na střední pozici nastane v akustickém signálu krátká pauza.


Nové nastavení trimu pro daný model se automaticky uloží do paměti vysílače. Daná pozice trimu automaticky ukádá do aktivované modelové paměti kromě funkcí na kniplu K1 pro funkce plyn/brzdíci klapky. K trimování kanálu K1 se přidává ještě další funkce u obou typů modelů (letadlo a vrtulník), nastavení volnoběhu motoru. Tato volba se nastavuje odděleně pro každou polohu kniplu v Menu »**Knüppeleinstellung**« str. 112 nebo 114.

Trimování kniplu K1 má ještě další ovládané funkce pro modely letadel i vrtulníků.
V tomto návodu je také popsáno nastavení kniplu K1 (plyn/brzdy/Pitch) napravo a nalevo na vysílači a také poloha plného plynu nahoru nebo dolů. Další zobrazení jsou odkazována na polohu kniplu na vysílači vpravo a poloha plný plyn nahore, od pilota.



2. Modely vrtulníků

Dodatečně jak nalevo pro „Flächenmodelle“ bylo popsáno „Abschalltrimmung“ vlastní trimování K1 pro funkce „Gaslimit-Funktion“, více str. 126, přináší další vlastnost: pokud bude Gaslimiter ovládaný standardně pravým proporcionálním ovládačem SD2 – v „hinteren“ v horní polovině jeho dráhy, pak působí trimování K1 u polohy volnoběhu na servo plynu a na displej je to zobrazeno:




1. Modely letadel

Trimování kniplu K1 pro modely se spalovacím motorem má zvláštní specifikaci: nejdříve nastavíte pomocí trimu spolehlivý volnoběh. Budete-li pomocí kniplu K1 motor také vypínat, je nutné nastavit další polohu.

Upozornění:
Toto vypínání trimování deaktivujete v Menu »**Motor an K1**« v řádku „Motor an K1“ jako „kein“, str. 102.




Upozornění:
Toto trimování pak působí jen ve směru volnoběhu a vypnutí motoru, viz hořejší zobrazení, v Menu »**Grundeinstellung**« in der Zeile „Motor an K1“ ändern.

V protíkladu ku zobrazení pro modely letadel bude indikace polohy (→) jedoch ausgeblendet und eine ggf. vorgegebene Leerlaufposition gelöscht, wenn sich der Gaslimit-Geber in der „vorderen“ Hälfte seines Weges befindet:



Upozornění pro modely vrtulníků:

Die K1-Trimmeung wirkt nur auf das Gaservoo, nicht auf die Pitch-Servos. Beachten Sie auch, dass sich das Heli-Gasservo am Empfängerausgang 6 befinden muss, siehe Empfängerbelegung Seite 73!




Modely letadel

Pro komfortní ovládání RC modelů až se čtyřmi páky
chami křídélka a vztahových klapek, pro modely s
normálními ocasními plochami nebo s "V" plocha-
mi, tzv. motýlek, pro samokřídla a modely s Delta
křidlem, s dvěma servy na výškovce a čtyřmi ovláda-
jícími klapky a pod.


Vetsinou jsou motorové modely a modely větronů ovládány klasickými ocasními plochami, vždy s jedním servem pro ovládanou plochu pro funkce výškovka, směrovka a křídélka, jakož i pro ovládání plynu motoru či regulátoru elektro motoru (resp. brzdících klapek u větroně). Mimo to umožní řádící „2 HR SV 3+8“ připojení dvou serv pro ovládání výškovky, na výstupech 3 a 8.

je nutno v Menu »**Modelltyp**« nastavit typ „V-Leitwerk“ a zvolit, která řídící funkce bude ovládat funkci směrovky a která výškovku, funkce budou smíšeny do dvou serv, která ovládají každé jednu kapku. Pro modely s křídlem typu Delta a samokřídlo budou funkce kridélka a výškovka také smíšeny a rozděleny do dvou serv ovládajících levou a pravou klapku křídla. Program vysílače obsahuje potřebné mísicí funkce.


při použití dvou serv na křídlo, především pro modely větroňů při ovládání křídla a klapky, lze v Menu »Flächenmischer« nastavit diferenciované (rozdíl-



wahlweise auch mit 2 Wölbklappenpaaren WK1, WK2



Bremskl.-Funktion 1



né) výčípkyl nahoru a dolů, což je velmi výhodné pro ovládateleho modelu. A např. funkce vztakových klapek může být ovládána některým ze tří proporcionalních přímočaráých ovlaďačů nebo některým ze sedmi proporcionalních otocových ovlaďačů.

- Multi-Klapkové-Menu: ovládání klapek jako křídélka, vliv trimování křídélka na na křídélko i klapky, diferenciacie klapek, velikost a poměry smíšení křídelek a klapek, mixér výškovka → klapky
 - Seržení brzdících funkcí: Button, Diferenciacie brzdy, křívka výškovky
 - Mixér křídélka → směrovka
 - Mixér klapky → výškovka

Alternativně je také pro klapky, křídélka a výškovku funkce rezavíslé trimování v Menu »**Phasentrim**« Celkem lze nastavit až 8 fází letu pro až 80 modelových pamětí.

Aktuální pozice digitálního trimování bude využita (kromě trimu kanálu K1) automaticky ukládány do příslušné modelové paměti. Trim K1 umožní jednoduché nastavení karburátoru pro vohnobější motoru.

Akkumulární pozice digitálního trimování budou (kromě trnnu kanálu K1) automaticky ukládány do příslušné modelové paměti. Trim K1 umožní jednoduché nastavení karburátoru pro volnoběh motoru.

Všechny ovládací a spínací mony byt v Menu »**Gebeinstellung**« temně libohlé přizazeny k výstupům 5 až 8, resp. 5 až 12 na přijímací funkce „Dual Rate“ a „Exponentia“ pro křidéka a výskovkůlze odděleně programovat a mezi dvěma variantami přepínat.

Vedle 8 výběrů můžete i sám dálku k dispozici. 4

Vedle 8 volných mixérů jsou dálé k dispozici, 4 křížkových mixérů (Menu »**Freie Mischer**«) a 4 křížových mixérů (Menu »**Kreuzmischer**«) dále až 6-mi bocová křívka pro řídící kanál č.1 (Gas/Bremse), viz Menu »**Kanal 1 Kurven**«.

V závislosti na počtu ovládacích serv na křídle, mohou být v Menu »**Flächenmischer**« nastaveny různé míšící funkce:

III. SICILIA.

Instalační pokyny:


Serva musí být k příjimači připojena podle dálé zobrazených uspořádání.

Nepotřebné výstupy na příjimači zůstanou volné..

Sledujte pokyny na následujících stranách.

Model letadla s nebo bez motoru, 2 křídélka až 4 klapky ...

... ocasní plochy „normal“ nebo „2 servo výškovky“



... a ocasní plochy „V-Leitwerk“

frei oder WK2 rechts oder Sonderfunktion
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

frei oder WK2 rechts oder Sonderf.
frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

Pro různé požadavky zapojení serv může být nutná reverzace chodu některých serv. Následuje pomocná tabulka:

V-Leitwerk

Servo s opačným smyslem otáčení

Pomoc

Typ mode- lu

Servo 3 + 4 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat

Servo 3 + 4 v příjimači zaměnit

Servo 3 + 4 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Servo 2 + 3 v Menu »Servoeinstellung« reverzovat a v příjimači zaměnit

Všechny tyto mixéry a nastavení platí pro modely letadel, označené tímto symbolem ...



... takže je možné programovat jen pro modely letadel..

... takže je možné programovat jen pro modely letadel..

... takže je možné programovat jen pro modely letadel..

... takže je možné programovat jen pro modely letadel..

... takže je možné programovat jen pro modely letadel..

... takže je možné programovat jen pro modely letadel..

Modely vrtulníků

Další pokrok ve vývoji RC ovládání vrtulníku, komponentů jako Gyro, regulačního nastavení rotorových listů, umožňují dnes RC vrtulníku i provozování 3D akrobacie. Pro začátečníka stačí pro trénink jen několik základních nastavení **mc..** HoTT, časem se ale využijí i další možnosti obsažených programů.

Program Heli mc-16 a mc-20 HoTT může spouštět se všemi systémy vrtulníků a ovládáním rotorevé hlavy 1 ... 4 servy a nezávisle na pohonu vrtulníku, ať jde o spalovací motor nebo pohon elektromotorem.

K dispozici je 6 fází letu a autorotace, viz Menu »**Gebereinstellung**«, »**Phaseneinstellung**« a »**Phasenzuweisung**«.

Tak jako u modelů letadel jsou k dispozici vedle standardních hodin ještě počítací kol se stopkami a další funkce (menu »**Uhren allg.**« a »**Flugphasenuhren**«).

Digitální trimování může být, kromě funkce Pitch/Gas-Trim, ukládáno podle fází letu nebo globálně. Digitální trimování kanálu K1 pro přesné seřazení volnoběhu motoru. Přidělení ovladače pro funkce 5 ... 8, resp. 5 ... 12 odděleně pro různé fáze letu (Menu »**Geber-einstellung**«).

Především při záležitvách jsou nápomocné různé kopírovací funkce (Menu »**Kopieren / Löschen**«).

Funkce „Dual Rate“ a „Exponential“ pro všechny funkce a ovládání hlavního a vyrovnávacího rotoru lze používat a programovat a přepínat.


8 volných lineárních mixérů, 4 křívkové mixéry programovatelné v různých fázích letu v Menu »**Mix akt. / Phase**« A dále 4 krížové mixéry.

Pro Pitch, Gas a mixé Heckrotor vyrovnávacího rotoru, jsou v Menu »**Helikoptermischer**« programovatelné až 6-bodové křívky pro nelineární charakteristiky ovládání funkci Roll (klounění), Nick (klopení). Nezávisle k tomu je programovatelná také křívka řídícího kanálu č.1 s použitím až 6 bodů. Pro začátečníka bude prvním krokem nastavení modelu vrtulníku pro výsení.

Předprogramované mixéry v Menu »**Helikoptermischer**«:

1. Pitchkurve (6-bodová křívka)
2. K1 → Gas (6-bodová křívka)
3. Kanal 1 → Heckrotor (6-bodová křívka)
4. Heckrotor → Gas
5. Roll → Gas
6. Roll → Heckrotor

7. Nick → Gas
 8. Nick → Heckrotor
 9. Kreiselausblenzung (setrvačné síly)
 10. Taumelscheibenbegrenzung (kyvavý kotouč, omezení) Funkce „Gas akt.“ (vstup Lin. v Menu »**Gebereinstellung**«) umožní nastartování motoru v každé fázi letu. Standardně je pro tuto funkci použit otocný ovladač vstupu „Lin.“. Tato funkce limituje maximální polohu selva plynu motoru. Tím může být v motor spojenecky i v oblasti volnoběžných otáček. Teprve po změně polohy otočného ovladače směrem k pinenu přichází být nastavená křívka příběhu motoru účinná a spustí se případně i měření času chodu motoru.



Upozornění pro použití starších zařízení Graupner: Oproti dřívějšemu zapojení přijímače, jsou nyní výstupy přijímače změněny, na výstupu 1 je připojeno Pitch-Servo a na výstupu 6 servo plynu. Serva musí být zapojena dle zobrazení uvedeného dále. Další podrobnost o nastavení řízení kolektivu vrtulníku atd najdete v Menu »**Helikoptertyp**« na str. 106.


Instalační pokyny:

SéVá musí být k přijímacímu pojemu podle datek zobrazených uspořádání.


Nepotrebné výstupy na príjmaci zúšanou volne.
Sledujte pokyny na následujúcich stranách.

Další pokyny a symboly pro funkci Gaslimiter najdete na str. 126, při použití regulaátoru otáček jej připojte na výstup č. „6“. Více na str. 193.

10



Připojení serv k přijímací 1 až 3 serva na kyvávání kotoučí



Připojení serv k přijímači 1 až 3 serva na kyvávání kotoučů

Všechny tyto zapojení a nastavení vrtulníků, označené symbolem

 *






Detailní popis programu


Obsazení nového paměťového místa

Když jste se dostali v této příručce až do těchto míst, tak určitě už máte nějaké programování vyzkoušené. Přesto každé další nastavování v menu bude podrobneji popsáno.


Záčneme nejdříve s obsazením paměťového místa příslušným typem modelu, výchozho pro další programování:



Na displeji v menu hlavní zprávy stiskněte tlačítko **SET** pravého 4 cestného ovladače pro změnu „Multifunkčního seznamu“ (centrální tlačítko **ESC** na levém ovladači se lze zase do hlavního menu vrátit). Standardně je po první aktivaci multifunkční volby po zapnutí vysílače zobrazena funkce »**Modellauswahl**« (modelová paměť)«, na displeji se zobrazí inverzně klávesami ▲ nebo ▼ ovladačů je možné funkci zvolit »**Modellauswahl**«, přičemž následné zobrazení displeje je pro modely letadel a další pro modely vrtulníků:




... a potvrďte volbu opětovným stiskem tlačítka **SET** na pravém ovladači.
Nyní zvolte základní nastavení typu modelu pro danou paměť, „Model letadla“ nebo „Model vrtulníku“.



U nově dodaného vysílače je nastavena první paměť modelu pro typ „**Flächenmodell**“ a dodaný přijímač je s touto pamětí „verbunden“ (související). Casový údaj uprostřed rámečku informuje o celkovém času provozu příslušné modelové paměti.

Další paměti, zobrazené jako „***frei***“ jsou ještě volné a nesvazané s přijímačem. Chcete-li je naprogramovat, přejděte do menu »**Modellauswahl**« stiskem tlačítka **ESC** zahájte programování typu modelu ... nebo klávesami ▲ nebo ▼ můžete zvolit jiné paměťové místo ...



Upozornění:

Má-li být zobrazena paměť modelu v menu hlavní zprávy, musí být v této paměti typ modelu definován. Tato volba nezanikne ani vypnutím vysílače. Eventuálně potom lze nezádoucí paměť vymazat. Aktivní paměť pak bude zobrazena jako „***frei***“.

Po inicializaci zvolené paměti modelu s požadovaným typem modelu se změní zobrazení také na displeji v menu hlavní zprávy. Současně se po několika sekundách zobrazí výstražné upozornění ...




... jako připomínka, že ještě žádná vazba s přijímačem pro tuto paměť neexistuje. Stiskem tlačítka **SET** pravého ovladače postoupíte přímo k příslušné volbě svázaní:

GRUNDEINST MODELL

Mod	Name <	>	
Steueranordnung	1		
Modul	HOT	PV	DA
DSC Ausgang	PPW1G		
BD1	BD2		


Více informací o svazování s příjmačem najdete na str. 85 resp. 93.

- Po zobrazení upozornění „BIND. n/v“ se po několika sekundách zobrazí rovněž další výstražné upozornění ...



... a nyní presunete ovladač pýnu motoru, resp. u Heli-typu Limiter, standardně ovládaný pravým postranním ovladačem SD2, do plohy volnoběh.

- ... jako upozornění, že žádná funkce pro Fail-Safe není nastavena. Více informací na str. 220.
 - Na displej by se měla zobrazit varovná indikátor ...



A s výhodou i pro budoucí modely v Menu »**allgemeine Einstellungen**«, str. 262:

- Pokud již je modelová paměť obsazena, potom se zobrazuje v submenu »Kopieren/Löschen« na příslušném paměťovém místě pictogram typu modelu s následujícími prázdnými řádky, více v Menu

- >Grundeinstellung Modell<, str. 84 resp. 92. Na-pravo bude ještě zobrazen čas provozu popr.vložené „Info“ týkající se aktivovaného modelu.
Při příliš nízkém napětí zdroje vysílače není z-bezpečnostních důvodů změna modelu umožněna

Na displeji se zobrazí tato zpráva:



Západní jsou 4 řídící funkce, křídélka, výškovka, směrovka a motor, popř. brzdy, plyn motoru a tak

ovládající Gaslmitter na pravém postranním ovladači a na výstupu č. 6. U obou typů modelů lze toto nastavení upravovat v Menu »**Gebereinstellung**«. Při nové inicializaci modelové paměti, pak musí být na sloučeném příjmači poloha serv příslušně upravena. Více v kapitole „Binding“ na str. 85 popř. 93.

Popis základních kroků programování pro modely letadel najdete v kapitole Programmierbeispiele na

Popis základních kroků programování pro modely letadel najdete v kapitole Programmierbeispiele na str. 280 a pro modely vrtulníků na str. 312.




Následující popisy menu jsou v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v jednotlivých Menu v Multifunkčním menu.

Pokud se budou vysílače MC-16 HOTT a MC-20 HOTT od sebe odlišovat co do vybavení nebo software, bude dále použito toto označení:

To znamená:
MC
16 20

Ještě jednou připomínáme, že v zájmu co největší flexibilitě, je vhodné u obou typů modelů standardně ve vysílači zatím do výstupu 5 až 8 resp. 12 žádné kanály nepřidělovat.

To znamená, že u nově dodané RC soupravy jsou obvykle hlavní řídící kanály ovládané knípły vysílačepředěleny na výstupy přijímače 1 ... 4, a na výstupech 5 .. max. 8 resp. 12 mají serva také určenou střední polohu. U nově iniciazovaného modelu typu VTF100 je standardně pozeice




Kopírování/mazání

Vymazání modelu, kopírování Model → Model, kopírování na a z SD-Karty, kopírování fází letu, změny uložit/odmítnout


15 20 Tyto volby jsou standardní pro oba typy vysílačů.



Zvolte pomocí kláves ▲▼ Menu »Kopieren/Löschen« ...



... po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí bezpečnostní dotaz ...



Soll Modell

01 -I GRAUBELE

gelöscht werden ?

NEIN

JA

... Označením **NEIN** se přeruší proces vymazání modelu a vrátíte se k předešlému zobrazení. Pokus zvolíte ▶ a „JA“ a potvrďte volbu stiskem tlačítka SET, tak dojde k vymazání označeného modelu.


Pozor:

Toto smazání paměti modelu je neodvratné. Všechna data v dané paměti modelu jsou nenávratně smazána.

Upozornění:

Po smazání modelové paměti je opět nutno u této položky nastavit základní typ modelu „letadlo“ nebo „vrtulník“. Po smazání se opět dané paměťové místo zobrazuje jako „***frei***“.


Zvolte pomocí kláves ▲▼ řádek v submenu »Modell Löschen« a krátké stiskněte tlačítko SET. Vyberte model, který chcete vymazat klávesami ▲▼ a ...



Kopírování Model → Model



Zvolte klávesami ▲▼ v submenu »Kopieren Modell → Model« a stiskněte tlačítko SET.



Kopieren von Modell:

01 -I GRAUBELE

02 -I ULTIMATE

03 -I STARLET

04 -I BELL47G

05 ***frei***

... další stiskem tlačítka SET zvolte okno „Kopieren nach Modell:“ klávesami ▲▼ zvolte požadovanou paměť, kam chcete model nakopírovat a opět stiskněte SET pro potvrzení nebo ESC pro zrušení akce. Také již nastavená paměť modelu může být kopirováním přepsána.

Kopieren nach Modell:

01 -I GRAUBELE


02 -I ULTIMATE

03 -I STARLET

04 -I BELL47G

05 ***frei***

Při potvrzení tlačítkem **SET** se zobrazí bezpečnostní dotaz:




Označením **NEIN** se přeruší proces vymazání modelu a vrátíte se k předešlému zobrazení. Pokus zvolíte ▶ a „**JA**“ a potvrďte volbu stiskem tlačítka **SET**, tak dojde ke kopírování označeného modelu.

Upozornění:
Kopírováním dat jsou přenášena i data a nastavení pro svázání s příjmačem.


Export na SD-Kartu:

Pomocí kláves ▶▼ označte submenu »Exportieren nach SD-Karte« a stiskněte tlačítko **SET**.




Zobrazí se zpráva pro vypnutí HF-Modulu vysílače. Stiskem tlačítka **ESC** nebo označením EIN můžete přerušit tento postup. Přesunutím na AUS a stiskem tlačítka **SET** potvrďte deaktivaci HF-modulu a otevřete další menu. Z bezpečnostních důvodů vyplňte také případný příjmač.

Pomocí kláves ▶▼ vyberte model, který bude kopirován ...



Po potvrzení volby stiskem **SET** se zobrazí bezpečnostní dotaz:



Označením **NEIN** se přeruší proces vymazání modelu a vrátíte se k předešlému zobrazení. Pokus zvolíte ▶ a „**JA**“ a potvrďte volbu stiskem tlačítka **SET**, tak dojde ke kopírování modelu na SD-Kartu.

Upozornění:

- Zobrazí-li se místo volby modelu zpráva ...



- ... tak to znamená, že není k dispozici žádná SD karta, více na str. 26.

- Kopírováním dat jsou přenášena i data a nastavení pro svázání s příjmačem.


- Exportovaná data pro model letadla budou v adresáři „\Models\mc-16 (20) uložena jako „aModelName.mdl“ a data pro model virtuálního jaku „hModelName.mdl“. Pokud budou exportována data bezjmenného modelu, tak se v adresáři zobrazí jako „hNoName.mdl“.

- Pokud jsou v názvu modelu použity zvláštní znaky, tak se na základě specifického omezení karty formátované FAT popř. FAT32, po kopírování zobrazí jako (~).

- Při kopírování na SD kartu modelu se stejným názvem, tak bude tento model přepsán bez předběžné výstrahy.


Import z SD-Karty:

Zvolte klávesami ▲▼ v submenu »Importieren von SD-Karte« a stiskněte tlačítko **SET**.




Zobrazí se zpráva pro vypnutí HF-Modulu vysílače. Stiskem tlačítka **ESC** nebo označením EIN můžete přerušit tento postup. Přesunutím na AUS a stiskem tlačítka **SET** potvrďte deaktivaci HF-modulu a otevřete další menu. Z bezpečnostních důvodů vypněte také případný přijímač.

Pomocí kláves ▲▼ vyberte na SD-kartě model, který bude kopirován ...




Upozornění:
Napravo od názvu modelu bude zobrazen číslo exportu ve formátu „rok/měsíc/den“.

Dalším stiskem tlačítka **SET** zvolte okno „Import nach Modell“ klávesami ▲▼ zvolte požadovanou paměť, kam chcete model nakopirovat a opět stiskněte **SET** pro potvrzení nebo **ESC** pro zrušení akce. Také již nastavená paměť modelu může být kopirováním přepsána:




Kopírování fází letu:

Zvolte klávesami ▲▼ v submenu »Kopieren Flughphase → Modell« a stiskněte tlačítko **SET**.



... po dalším stisku tlačítka **SET** se zobrazí bezpečnostní dotaz ...



... Označením **NEIN** se přeruší proces vymazání modelu a vrátíte se k předešlému zobrazení. Pokud zvolíte ▲ a „JA“ a potvrďte volbu stiskem tlačítka **SET**, tak dojde k importování označeného modelu.


Upozornění:
Zobrazí-li se místo volby modelu zpráva ...




... tak to znamená, že není k dispozici žádná SD karta, více na str. 23.

Kopírováním dat jsou přenášena i data a nastavení pro svářání s přijímačem.

... kopírovat fáze letu 1 ... 7 pro modely vrtulníků, klávesami vyberte a a krátkým stiskem tlačítka **SET** potvrďte. Potom se zobrazí další okno ...





Do „Kopieren von Phase“ ...



... navolte cíl kopírování a opět potvrďte. Následuje další bezpečnostní dotaz:



Označením **NEIN** se přeruší proces vymazání modelu a vráťte se k předešlému zobrazení. Pokud zvolíte ► a „**JA**“ a potvrďte volbu stiskem tlačítka **SET**, tak dojde ke kopirování označeného modelu.






Výběr Menu


Výběr Menu z Multifunkční nabídky

15 **20** Tyto volby jsou standardní pro oba typy vysílačů.

Postupujte klávesami ▲▼ k Menu »Menüs ausblenden« ...




... a krátce stiskněte tlačítko SET:



Tip:
Zrušením nepotřebných nabídek se stane Menu přehlednější. Při dalším zobrazení se již zrušené nabídky nezobrazí.

Pokud si nebudete s výběrem v Multifunkční nabídce jistí, můžete také použít pro zabezpečení Menu »Eingesperre«.




V tomto Menu lze u aktívního modelu odstranit nepotřebné nabídky z Multifunkční nabídky.
Zvolte klávesami požadovaný řádek a tlačítkem SET jej aktivujte:

Výběr modelu

Výběr modelu z modelové paměti

MIC Tato volba je standardní pro vysílač **MIC**.
15 20 20 HoTT.

Zvolte klávesami ▲▼ Menu »Menüs ausblenden«



... a krátce stiskněte tlačítko **SET**:
V modelové paměti nyní můžete schovat nepotřebné a nepoužívané modely. Další volba modelu bude tím přehlednější.
Zvolte klávesami požadovaný řádek a tlačítkem **SET** jej aktivujte:



01	GRAUBELE	E12
03	STARLET	E12
04	BELL47G	
05	*** hei ***	
06	*** hei ***	
07	*** hei ***	

Přeskrtnutý řádek už se v Menu »Modellauswahl« neobjeví:


Základní seřízení modelu

Specifické seřízení modelů letadel


16 20 Tyto volby jsou standardní pro oba typy vysílačů.

Dříve než začnete s programováním specifických parametrů projdeme několik základních nastavemi, které je třeba provést.


Zvolte klávesami menu »Grundeinstellung Model« ...



Jméno modelu:



Stiskem tlačítka **SET** postoupíte k dalšímu zobrazení, v kterém navolíte jméno pro daný model. Pro jméno může být použito maximálně 9 znaků:



Toto jsou základní možné 4 způsoby rozmištění ovládacích prvků křízových ovladačů na vysílači, ovládání výškovky, směrovky, křídélka a ovládání motoru. Brzdící klapky mohou být k oběma polohám kniplu K1 přiděleny. Která z těchto možností bude použita závisí na individuálních zvyklostech jednotlivého modeláře. Klávesami ▲ ▼ zvolte řádek „Steueranordnung“ (seřízení kniplů). Označte toto pole:


Zvolte klávesami požadovaný znak. Stiskem klávesy ▶ pravého ovladače nebo tlačítkem **SET** znak aktívujete a současně postoupíte k volbě dalšího znaku.

Současným stiskem kláves ▲ ▼ nebo ▲ ▼ pravého ovladače (**CLEAR**) vložíte do textu prázdný znak. Libovolnou polohu znaku uvnitř textového pole dosáhněte klávesami ▲ ▼ pravého ovladače.

Stiskem tlačítka **ESC** na levém ovladači se vrátíte k předchozímu menu.


Vložený název modelu se zobrazí v Menu »Modellsachen« a v submenu v bodech »Kopieren/Löschen«.

Uspořádání vysílače:



Modul

Vysílače mc-16 a mc-20 jsou standardně vybaveny HoTT-HF modulem. Dodatečně je možné RC soupravu vybavit i ještě dalším, externím HF modulem, který je nutné aktivovat v software vysílače. Klávesami postupujte k hodnotám pole „Modulauswahl“ přes „SEL“:



Přijímač Graupner|SJ-HOTT může komunikovat výhradně jen s určitými modely vysílače Graupner|SJ-HOTT. Propojení komunikace se nazývá svázání, „Binding“ a je nutno jej provést jednou u každého nového přijímače a pro každou modelovou paměť vysílače (a může být kdykoliv opakován).


Důležité upozornění:

- Při procesu svázání „Binding“ RC soupravy dbejte, aby antény přijímače a vysílače byly od sebe dostatečně vzdálené. Vzdálenost 1 metr by měla být dostatečná. V opačném případě rizkuje nekvalitní spojení zpětného kanálu a možné výpadky v přenosu signálů.

„Binding“, svázání několika přijímačů v modeleu.

V případě použití více přijímačů v modelu, že je s vysílačem svázan, svazuje se nejprve hlavní přijímač a pak přídavný. V Menu vysílače MC-16 a MC-20 HoTT je možné svázat až čtyři přijímače a celkem max. 16 řídících kanálů mezi tyto přijímače libovolně rozvrhnout.


Při pozdějším provozu bude spojení s modulem Telemetrie s vysílačem přes přijímač, který je aktivovaný v řádku „Telemetrie-Empf“ v Menu »Telemetrie«, např:



Druhý a všechny další přijímače běží paralelně k naposledy svázanému přijímači, avšak nezávisle na tomto Slave-Modu s odpojeným zpětným kanálem!


„Binden“, svázání vysílače a přijímače

Zvolte klávesami ▲▼ řádek „Modul“, Standardně se nalézá v sloupcích pro příslušnou vazbu. V příkladu níže u dolního okraje displeje je označena vazba kanálu 1 jako „BD2“, označení pro „BD1“ je standardně s dodávaným přijímačem již doložená:




Připojte napájení přijímače: na přijímač začne LED blikat červeně. Stiskněte a dříte tlačítko SET na přijímači, dioda LED bliká asi 3 sekundy a po dalších asi 3 sekundách začne LED blikat zeleně. Nyní můžete tlačítko SET uvolnit. Pokud LED bliká červeně a zeleně, probíhá Binde-Mod.

Zapněte nyní aktuální modelovou paměť na vysílači a krátce stiskněte tlačítko SET. Současně bude na displeji zobrazen proces „Binden“:




Až po 10 sekundách se červeně blikající LED na přijímači se rozsvítí trvale zeleně, tím je proces svázání přijímače s aktuální modelovou pamětí úspěšně dokončen. Tato kombinace je nyní již schopná provozu. Paralelně k tomu se na displeji zobrazí místo „n/v“ („ne svázany“) jen „geb.“ („svázany“):



na displeji u položky přetravává symbol „n/v“. Změňte vzájemnou polohu antén vysílače a přijímače a celý postup opakujte.

Svázání jiného přijímače:


Kombinace již svázána, zobrazeno „geb.“ (gebunden). Toto svázání má být nahrazeno. Po uvolnění svázání se zobrazí na displeji „BINDEN“ připomínka:



Postupujte doči a aktivujte „HF-Modul“ jak již bylo v kapitole HF-Modul popsáno. Nakonec se vrátíte v řádku „Modul“ zpět ke svázání a celý postup opakujte.



Alternativně můžete také vypnout vysílač a po jeho dalším zapnutí se objeví na displeji připomínka ...



... a zvolte „AUS“ ...

Vymazání svázání:
Postupujte podle předchozího popisu, spusťte proces svázání, ale bez aktivovaného přijímače.

Pokud zelené blikání LED na přijímači trvá déle než 10 sekund, pak svázání s vysílačem selhalo. Současně

EXT.

(PPM-Signal na DSC-konektoru)

Mezi sériovým HF modulem a případným externím, zapojeným přes vstup DSC, přijdete k řádku „Modul“ s volbou „HOTT“ resp. „EXT“, nebo následně popsanou „SP.“.

Postupujte klávesou ▲ pravého ovladače k řádku „Modul“ a stiskněte tlačítko **SET**:

GRUNDEINST MODELL	
Mod	Name <GRAUBELE>
Steueranordnung	1
► Modul	HOTT geb.
Empf.Ausg	E12 mV
BD	BD2

V aktivním poli zvolte „HOTT“ „EXT“ nebo „SP“ mod. Paralelně k řádku „EXT“ vznikají specifické hodnoty v řádku „DSC-Ausgang“, str. 97, předvolená modulace bude nahrazena:

GRUNDEINST MODELL	
Mod	Name <GRAUBELE>
Steueranordnung	1
► Modul	EXT PPM
EXT PPM sig	normal

Rovněž se zobrazí následně popsané varianty v „Empfänger ausgang“ a „Reichweitentest“ jakož i v Menu „Hlavní zprávy Hott“ se zobrazí místo „HOTT“ buď „PPM“:

GRAUBELE	
Stp	0.00
Mod	SP
Steueranordnung	1
► Modul	PPM
EXT PPM sig	normal

Stiskem tlačítka **SET** volbu uzavřete.

SP.

(digitální signál na Data-konektoru)

Pokud potřebujete pro externí HF-Modul od jiného výrobce něco analogického PPM-Signalu jiný, speciální digitální signál pro Delta konektor, tak postupze k řádku „Modul“ „SP“:

GRUNDEINST MODELL	
Mod	Name <GRAUBELE>
Steueranordnung	1
► Modul	SP
SP-Kanäle	1 BIND

SET.

Také tu volbu nakonec potvrďte stiskem tlačítka

Paralelně k této volbě vznikají rovněž v následně popsané „Empfänger ausgang“ a „Reichweitentest“ neviditelné volby. Právě tak jsou všechny specifické údaje z Menu Hlavní zprávy Z „HOTT“ na „SP“ přepnuty:


GRAUBELE	
Stp	0.00
#01	Fig
Mod	0.00
Ext	PPM10

Sloupec „Mode“:

GRUNDEINST MODELL	
Mod	Name <GRAUBELE>
Steueranordnung	1
► Modul	SP
SP-Kanäle	1 BIND

- Dráhy serv jsou omezeny na max. 128%.
 - Dráhy serv jsou omezeny na max. 128%.
- SP-Kanály:**
- Upozornění:
V tomto Menu jsou volby „HOTT“ resp. „EXT“ v řádku „Modul“ neviditelné.
Nastavte pomocí kláves ▲▼ v řádku „SP-Kanäle“ a aktivujte stiskem tlačítka **SET**- hodnoty okna:

GRUNDEINST MODELL	
Mod	Name <GRAUBELE>
Steueranordnung	1
► Modul	SP
SP-Kanäle	1 BIND



GRÄU BELE	
Stp	0.00
#01	Fig
Mod	0.00
Ext	PPM

V těchto sloupcích zvolte vysílací režim externích HF-

- Modus „1“: 2-Kanal Hopping (aktivní)
- Modus „2“: x-Kanal Hopping (aktivní)

Nyní můžete pravou klávesou vybrat hodnoty kanálů „6“ a „8“. Dalším stiskem tlačítka **SET** zadávání uzamknete.


Tato volba ovlivňuje jen počet vysílaných externího

HF-modulu připojeného da DATA konektoru. U volby „6“ je počet kanálů 1 ... 6 a při „8“ kanálů 1 ... 8.


Současným stiskem kláves ▲ ▼ nebo ▶ ▶ pravého ovladače (**CLEAR**) se vrátíte zpět k základnímu nastavení „6“.

ext. PPM Signal

Upozornění:
Tento řádek Menu je u volby „HOtt“ v řádku „Modul“.




Připojení dalších HF-Modulů na vstupu DSC potřebují vstupní signál invertovaný. Sledujte k tomu bezpodmínečně návod příslušného HF modulu.
Přes volbu opačný místo normální můžete pro připojení modulu PPM-Signal adekvátně přizpůsobit. Současným stiskem kláves ▲ ▼ nebo ▶ ▶ pravého ovladače (**CLEAR**) se vrátíte k nastavení „normal“.



Jak již bylo v kapitole o svázání přijímače „Binden von Empfängern“ popsáno, umožňuje Menu vysílače mc-16 a mc-20 HOtt libovolně přidat do výstupů přijímače (přijímačů) všech 8 až 12 kanálů. Toto přerozdělení bude v dalším textu popsáno jako „Mapping“ nebo „Channel Mapping“ (rozvrhování kanálů). Postupujte klávesami k mapě přijímače a stiskněte tlačítko **SET**.

Rozvržení kanálů na přijímač:

Analogicky k na str. 244 popsáném rozvržení „Channel Mapping“ označeném jako rozvržení kanálů funkce »Telemetrie« můžete jednoduše v tomto bodě Menu kanály vysílače na libovolně výstupy svázaného přijímače přiřazovat:



Klávesami označte a zarámujte příslušné pole. Tippen Stiskněte tlačítko **SET**. Aktuální nastavení bude zobrazeno inverzně. Klávesami zvolte požadovaný vstupní signál.

Upozornění:
Jakomile je v řádku „Modul“ nejméně jeden přijímač svázán, „gebunden“, pak bude pod tímto řádkem „Empf. Ausgang“ (označený výstup přijímače):

„Querruder/Wölbklappen“ (křídélka/klapky) v Menu »Modelltyp« „2QR“ potom bude ve vysílači u řídící funkce 2 (Querruder) rozdelené na kanály 2 + 5 levé a pravé křídélko. Tomu bude provedeno odpovídající přiřazení kanálů na přijímač 2 + 5, viz následující příklady.


Příklad:

- Chcete u velkého modelu ovládat každou klapku křídélka dvěma nebo i více servy:
Návod na příslušné výstupy (Servoanschlüssen) pro jeden a tentýž vstup (Steuerkanal). V tomto případě v závislosti na levou nebo pravou klapku křídla jako vstup jsou vždy standardně pro křídela kanály 2 + 5.

- Chcete u velkého modelu ovládat směrové kormidlo dvěma nebo i více servy:
Návod na příslušné výstupy (Servoanschlüssen) pro jeden a tentýž vstup (Steuerkanal). V tomto případě pro ovládání směrového kormidla jako vstup je vždy standardně kanál 4.

Důležité upozornění:
S volbou »Senderausgang« vysílače mc-16 a mc-20 HOtt můžete všech 16 řídících funkcí libovolně nebo také na na vše výstupů pro stejnou funkci přiřadit. Pro přehlednost doporučujeme jen jeden způsob přiřazování kanálů.

- Zobrazí se varovné hlášení..



... že není žádný svázaný přijímač v dosahu.
Zapněte přijímač.

ALE POZOR: Budete-li např. zadáno v řádku

Rozvržení kanálů pro další přijímač:

Jak již bylo dříve uvedeno, lze v menu „Empfänger“ gerausgang“ všech 8 (12) řídících kanálů mc-16 (mc-20) HoTT až na 2 přijímače libovolně přidat, přičemž číslování a maximální počty výstupů přijímače tomu musí odpovídat:

EMPF KANÄLE – BIND2	
► Eing 8	→ Ausg. 1
Eing. 8	→ Ausg. 2
Eing. 8	→ Ausg. 3
Eing. 8	→ Ausg. 4

EMPF KANÄLE – BIND2	
► Eing 12	→ Ausg. 1
Eing. 12	→ Ausg. 2
Eing. 12	→ Ausg. 3
Eing. 12	→ Ausg. 4

Upozornění:
Horní zobrazení je pro 8-kanálový vysílač mc-16 HoTT, a dolní pro 12-kanálový mc-20 HoTT.

EMPF KANÄLE – BIND2	
► Eing 4	→ Ausg. 1
Eing. 4	→ Ausg. 2
Eing. 4	→ Ausg. 3
Eing. 4	→ Ausg. 4

Maximální počet dostupných řádků odpovídá počtu výstupů přijímače a použitých serv.

HF-Modul

V tomto řádku Menu můžete HF modul manuálně zapínat a vypínat. Např. během programování vysílače můžete šetřit napájecí energii. **Při dalším zapnutí vysílače bude opět provedena změna na AUS (zapnuto), bude případně nutno HF modul opětne vypnout!**

Nastavete klávesami ▲ ▼ řádek „HF-Modul“ a aktivujte tlačítkem SET příslušné okno:

GRUNDEINST. MODELL	
Steueranordnung	1
Modul	HoTT geb. geb.
Empt.Ausg.	E12 E08
► HF-Modul	■ EIN
▼	SEL

Nyní klávesami vyberte **AUS** nebo **EIN**. Stiskem tlačítka SET volbu potvrdíte.

Test dosahu:

Upozornění:
Tato volba je při volbě „EXT. PPM“ v řádku „Modul“ nedostupná.

Funkce integrovaný Test dosahu (Reichweitetest) redukují vysílaný výkon tak, že je možné provádět test dosahu již ve vzdálenosti do 100 metrů.

Pravidelně provádějte tento test dosahu RC soupravy. Provoz Graupner-HoTT-Systému odpovídá následujícím pokynům. Případně pro Test dosahu použijte pomocníkla..


1. Opakujte testy a kontroly při každém použití přijímače v jiném modelu.
2. Při zapnutí soupravy vyčkejte, až se rozsvítí LED přijímače zeleně. Až pak dojde k funkci přijímače a k pohybu serv.

3. při testech položte model na hladkou podložku, i krátce posekanou trávou a podložte tak, aby anté-

4. Vysílač při testech držte v normální poloze, kterou používáte při řízení modelu. Anténu vysílače nemíte přímo na model, použijte její otočný kloub a změňte polohu antény.
5. Pomoci kláves ▲ ▼ zvolte řádek „TestReichw“ a spusťte stiskem tlačítka SET:

GRUNDEINST. MODELL	
Modul	HoTT geb. geb.
Empt.Ausg.	E12 E08
HF-Modul	EIN
► Test Reichw.	199sec
▼	SEL

Během testu bude výrazně redukován výkon vysílače a modré svítící LED začne blkat. Současně se objeví zpráva na displeji a každou pátou sekundu se ozve 2-tónový akustický signál. Po uplynutí 99 sekund testovacího času se vysílač přepne opět do plného výkonu a akustické signály umílkou a LED svítí trvale zeleně.



Během testu bude výrazně redukován výkon vysílače a modré svítící LED začne blkat. Současně se objeví zpráva na displeji a každou pátou sekundu se ozve 2-tónový akustický signál. Po uplynutí 99 sekund testovacího času se vysílač přepne opět do plného výkonu a akustické signály umílkou a LED svítí trvale zeleně.

6. Během tohoto testu měňte přecházením svojí polohu a pohybujte ovládacími kniply vysílače. Pohybujte se ve vzdálenosti kolem 50 metrů od modelu.
7. Pokud se během testu zapne motor, pak je vhodné překontrolovat dostatečnou odlohost RC soupravy proti rušivému šumu.

8. Dále zvětšujte vzdálenost od přijímače, dokud je kontrola funkcí možná.

9. V tomto bodě výčke do konce testování. Po ukončení bude vysílač opět fungovat normálně.

Pokud zjistíte výpadky signálů a jiné problém funkce RC soupravy, tak vyhledejte příslušný servis firmy Graupner.

10. Doporučujeme provádět tento test před každým provozováním RC soupravy. Pokud je při testu spolehlivý dosah kolem 50 metrů, tak je zaručena plná bezpečná funkčnost RC soupravy pro bezpečné použití.

Upozornění:

Při normálním provozování soupravy, při řízení modelu, v žádném případě test neprovádějte!

DSC-výstup

Pomocí kláves ▲▼ postupte k řádku „DSC-Ausgang“ a aktivujte okno tlačítka **SET**:

GRUNDEINST. MODELL	HF-Modul	EIN
Empf.Ausg.	E12	E08
HF-Modul		
Test Reichw.	EIN	99sec
► DSC-Ausgang	PPM10	SEL

Nyní můžete vybírat mezi modulacemi „PPM10“, „PPM16“, „PPM18“ a „PPM24“. Stiskem tlačítka **SET** potvrďte zadání.
Tato volba ovlivňuje především maximální počet kanálů na konektoru DSC a také případné připojení PC simulátoru nebo LS-Systemu. Při výběru „PPM10“ jsou to kanály 1 ... 5; při „PPM16“ kanály 1 ... 8, při „PPM18“ kanály 1 ... 9 a při „PPM24“ řídicí kanály 1 ... 12. Stejně kanále 1 ... 12.

Motor-Stop:

Upozornění:
Toto menu není u volby „kein“ nebo „kein/inv“ v řádku „Motor an K1“ viditelné.

»**Modelltyp**« „Leerauf vorne/hinter“ můžete prostřednictvím volby „Motor Stop“ zastavit regulátor elektromotoru nebo servo karburátoru (nebo přesunout do polohy volnoběh). Tato volba nahrazuje u jiných RC souprav Graupner mc- a mx funkci „Abschaltung“; může být použita současně také jako nucené zastavení motoru.

Poloha motoru vypnuto (popř. volnoběh) bude v levém sloupci tlačítka „SEL“ v poli pokusně stanovená.
Regulátor resp. servo plynu přejímá tuto přednastavenou pozici ovšem jen když je poloha serva resp. vypínače pod limitem a motor bude zapnutý. K tomu vložte ve středním sloupci tlačítka „STO“ požadovanou polohu serva (spínače) a zvolte v pravém sloupci spináč motoru EIN/AUS.

- Je-li v prostředním sloupci zadána hodnota v % větší než je aktuální poloha serva nebo regulátoru a spináč funkce v poloze zapnuto, následuje při aktualizaci funkce přesun do serva do nastavené polohy.

- Je-li v prostředním sloupci zadána hodnota v % menší než je aktuální poloha serva nebo regulátoru a spináč funkce je v poloze zapnuto, tak redukuje regulátor nebo servo karburátoru otáčky motoru na hodnotu nastavenou v levém sloupci (max. +150 %).
Je-li spináč funkce v poloze vypnuto, běh motoru je bez změn.

V levém sloupci zadejte hodnotu -100 % pro zastavení motoru „Motor AUS“ a polohu serva pro ve středním sloupci zadejte +150 %:

GRUNDEINST. MODELL	EIN
HF-Modul	99sec
Test Reichw.	PPM10
► M-Stop	-100% +150%
SEL	STO

Programování:

Přednastavenou hodnotu pro „Motor AUS“ - pozice serva plynu můžete změnit, stiskněte tlačítka **SET** a okno se zobrazí inverzně.

Nastavte nyní pomocí kláves hodnotu, při níž se motor spolehlivě zastaví. Zkontrolujte u spalovacího motoru, že servo plynu má mechanicky umožněnou polohu -125 %:

GRUNDEINST. MODELL	EIN
HF-Modul	
Test Reichw.	99sec
► M-Stop	PPM10
SEL	STO

Vysoká přednastavená hodnota ve středním sloupci zajišťuje, že motor bude regulován v maximálním možném rozsahu, resp. regulátor smožný nastavením spináče v pravém sloupci.

Přejete-li si nastavit menší rozsah pro regulaci motoru než +150 %, nastavte knipel ovládání motoru do požadované pozice a stiskněte tlačítka **SET**:

Ve sloupci vpravo určte spínač, kterým budete tuto funkci ovládat.

GRUNDEINST. MODELL	
HF-Modul	EIN
Test/Reichw.	99sec
DSC-Ausgang	PPM10
► M-Stopp = 125% +100%	8V
▲ Auto Rückes. Uhr	Ja
SEL	—
STO	—

Upozornění:

- Dbejte bezpodmínečně na to, že servo motoru má mechanicky bez problému umožněno najetí do nastavované krajní polohy.
- Hodnotu výchoўky serva věši než 100% pro tuto funkci také docílite v nastavení v menu »Servoeinstellung« pro kanál č.1.

Automatické nulování hodin a stopek:

GRUNDEINST. MODELL	
Test/Reichw.	99sec
DSC-Ausgang	PPM10
► M-Stopp = 125% +100%	8V
▲ Auto Rückes. Uhr	Ja
SEL	—

S volbou „ja/nein“ nastavíte, zda se data hodin a stopek (mimo času modelu a provozní doby vysílače vynuluji. „Rahmenzeit“ (rámcová doba), více na str. 163, se zapnutím vysílače vynuluje vždy. Současným stiskem kláves ▲ nebo ▼ pravého ovladače (**CLEAR**) se vrátíte k základní volbě „ja“.


Základní seřízení modelu

Specifické seřízení modelů vrtulníků

mc Tyto volby jsou standardní pro oba typy vysílačů.


Dříve než začneme s programováním specifických parametrů projdeme několik základních nastavem, které je třeba provést.

Zvolte klávesami menu »**Grundeinstellung Modelle**« ...




... a stiskněte tlačítko **SET**...

Jméno modelu:



Stiskem tlačítka **SET** postoupíte k dalšímu zobrazení, v kterém navolíte jméno pro daný model. Pro jméno může být použito maximálně 9 znaků:



Zvolte klávesami požadovaný znak. Stiskem klávesy ▶ pravého ovladače nebo tlačítkem **SET** znak aktivujete a současně postoupíte k volbě dalšího znaku.


Současným stiskem kláves ▲ ▼ nebo ▲ ▼ pravého ovladače (**CLEAR**) vložíte do textu prázdný znak.

Libovolnou polohu znaku uvnitř textového pole dosáhněte klávesami ▲ ▼ pravého ovladače.

Stiskem tlačítka **ESC** na levém ovladači se vrátíte k předchozímu menu.

Vložený název modelu se zobrazí v Menu »**Kopieren/Löschen**«.

Uspořádání vysílače:




Toto jsou základní možné 4 způsoby rozmištění ovládacích prvků krížových ovladačů na vysílači, ovládání výškovky, směrovky, křídélka a ovládání motoru.

Brzdící klapky mohou být k oběma polohám kniplu K1 přiděleny. Která z těchto možností bude použita závisí na individuálních zvyklostech jednotlivého modeláře.

Klávesami ▲ ▼ zvolte řádek „**Steueranordnung**“ (seřízení kniplů). Označte toto pole:

Vysílače mc-16 a mc-20 jsou standardně vybaveny HoTT-HF modulem. Dodatečně je možné RC soupravu vybavit ještě dalším, externím HF modulem, který je nutné aktivovat v software vysílače.

Klávesami postupujte k hodnotám pole „Modulauswahl“ přes „SEL“:



Přijímač Graupner|SJ-HoTT může komunikovat výhradně jen s určitými modely vysílače Graupner|SJ-HoTT. Propojení komunikace se nazývá svázaní, „Binding“ a je nutno jej provést jednou u každého nového přijímače a pro každou modelovou paměť vysílače (a může být kdykoliv opakován).


Důležité upozornění:

- Při procesu svázání „Binding“ RC soupravy dbejte, aby antény přijímače a vysílače byly od sebe dostatečně vzdálené. Vzdálenost 1 metr by měla být dostatečná. V opačném případě rizikuje neplatné spojení zpětného kanálu a možné výpadky v přenosu signálů.

„Binding“, svázání několika přijímačů v modelech.

V případě použití více přijímačů v modelu, lze je s vysílačem svázat, svazuje se nejprve hlavní přijímač a pak přidavný. V Menu vysílače MC-16 a MC-20 HOTT je možné svázat až čtyři přijímače a celkem max. 8 (12) řídících kanálů mezi tyto přijímače libovolně rozvrhnout.


Při pozdějším provozu bude spojení s modulem Telemetrie s vysílačem přes přijímač, který je aktivovaný v rádku „Telemetrie-Empf“ v Menu »Telemetrie«, např.:



Druhý a všechny další přijímače běží paralelně k naposledy svázanému přijímači, avšak nezávisle na tomto Slave-Modu s odpojeným zpětným kanálem!


„Binden“, svázání vysílače a přijímače

Zvolte klávesami ▲▼ rádek „Modul“. Standardně se nalézá v sloupcích pro příští volnou vazbu. V příkladu níže u dolního okraje displeje je označena vazba kanálu 1 jako „BD2“, označení pro „BD1“ je standardně s dodávaným přijímačem již doložená:




Připojte napájení přijímače: na přijímač začne LED blikat červeně.

Stiskněte a držte tlačítko SET na přijímači, dioda LED bliká asi 3 sekundy a po dalších asi 3 sekundách začne LED blikat zeleně. Nyní můžete tlačítko SET uvolnit. Pokud LED bliká červeně a zeleně, probíhá Binde-Mod. Zapněte nyní aktuální modelovou paměť na vysílači a krátce stiskněte tlačítko SET. Současně bude na displeji zobrazen proces „Binden“:



Až po 10 sekundách se červeně blikající LED na přijímači se rozsvítí trvale zeleně, tím je proces svázání přijímače s aktuální modelovou pamětí úspěšně dokončen. Tato kombinace je nyní již schopná provozu. Paralelně k tomu se na displeji zobrazí místo „n/v“ („ne svázány“) jen „geb.“ („svázány“):




Druhý a všechny další přijímače běží paralelně k naposledy svázanému přijímači, avšak nezávisle na tomto Slave-Modu s odpojeným zpětným kanálem!

na displeji u položky přetvárává symbol „n/v“. Změňte vzhledem polohu antén vysílače a přijímače a celý postup opakujte.

Svázání jiného přijímače:

Kombinace již svázána, zobrazeno „geb.“ (gebunden). Toto svázání má být nahrazeno. Po uvolnění svázání se zobrazí na displeji „BINDEN“ připomínka:



Postupujte dolů a aktivujte „HF-Modul“ jak již bylo v kapitole HF-Modul popsáno. Nakonec se vrátíte v rádku „Modul“ zpět ke svázání a celý postup opakujte. Alternativně můžete také vypnout vysílač a po jeho dalším zapnutí se objeví na displeji připomínka ...



... a zvolte „AUS“ ...



... a stiskněte tlačítko SET. V Menu Hlavní zprávy přejděte opět k rádku „Modul“ v Menu »Grundeinstellung Modell« a opakujte postup.

Vymazání svázání:

Postupujte podle předchozího popisu, spusťte proces svázání, ale bez aktivovaného přijímače.

Pokud zelené blikání LED na přijímači trvá déle než 10 sekund, pak svázání s vysílačem selhalo. Současně

EXT. (PPM) - Signal na DSC konektoru

SP. (digitální signály na Data konektoru)

Sloupec „BIND“

Mezi sériovým HF modulem a případným externím, zapojeným přes vstup DSC, přijde k rádku „Modul“ s volbou „HOTT“ resp. „EXT“, nebo následně popsa-
nou „SP.“.

Pokud potřebujete pro externí HI-Modul od jeho výrobce místo analogického PPM-Signálu jiný, speciální digitální signál pro Data konektor, tak postupze k řádku „Modul“ „SP“:

Postupujte klavesou **↓** přesněji ovládací k tlačítka **SET**; „Modul“ a stiskněte tlačítko **SET**.

V aktivním poli zvolte „HoT“ „EXT.“ nebo „SP.“ mod. Paralelně k řádku „EXT.“ vznikají specifické hodnoty v řádku „DSC-Ausgang“, str. 97, předvolená modulace bude nahrazena:

GRUNDEINST. MODELL
Mod. Name <STARLET>
Steueranordnung 1
Modul **EXIT** PPM10
EXT PPM sig. normal
SEL

Rovněž se zobrazí následně popsane varianty v „Empfänger ausgang“ a „Reichweiten test“. Jakož i v Menu Hlavní zprávy Hott se zobrazí místo „HOTT“ bude „PPM“:

STARLET
#02 ~~25~~
4.0V
0.121
PPM
Fig
Sip
0.00
0.00

Stiskem tlačítka SET volbu uzavřete

Paralelně k této volbě vznikají rovněž v následně popsané „Empfänger ausgang“ a „Reichweittest“ neviditelné volby. Právě tak jsou všechny specifické údaje z Menu hlavní zprávy z „HoTT“ na „SP“ přepnutý:

• Výstupní napětí na DATA-konektoru je ca. 5V, externí digitální moduly mají většinou provozní napětí 3 až max 3,3V, je tedy nutné toto napětí pomocí regulátoru napětí redukovat:

	STARLET	0:00
#02	53V	0:00
0.12n	Fig	0:00
	SP	0:00

Sloupec „Mode“:

GRUNDEINST. MODELL		
Mod. Name <STARLET>		
Steueranordnung		
► Modul	SP	1 BIND
SP-Kanäle	6	
◀ Mod	BD	

V těchto sloupcích zvolte vysílací režim externích HF--

- Dráhy serv jsou omezeny na max. 128%.

Upozornění:
V tomto Menu jsou volby „HotTT“ resp. „EXT.“ v řádku

Nastavte pomocí kláves ▲▼ v řádku „SP-kanäle“ aktivujte stiskem tlačítka **SET**- hodnoty okna:

GRUNDENINST. MODELL
Mod. Name <STARLET>
Steueranordnung 1
Modul SP 1 BIND
►SP-Kanäle 6 SEL


Nyní můžete pravou klávesou vybrat hodnoty kanálů „6“ a „8“. Dalším stiskem tlačítka **SET** zadávání uzamknete.

Tato volba ovlivňuje jen počet vysílaných externího HF-modulu připojeného da DATA konektoru. U volby „6“ je počet kanálu 1 ... 6 a při „8“ kanálu 1 ... 8.

Současným stiskem kláves ▲▼ nebo ▶◀ pravého ovladače (**CLEAR**) se vrátíte zpět k základnímu nastavení „6“.

ext. PPM Signal

Upozornění:
Tento řádek Menu je u volby „HOTT“ v rámci „Modul“.




Připojení dalších HF-Modulů na vstupu DSC potřebují vstupní signál invertovaný. Sledujte k tomu bezpodmínečně návod příslušného HF modulu. Přes volbu opačný místo normální můžete pro připojení modulu PPM-Signál adekvátně přizpůsobit. Současným stiskem kláves ▲▼ nebo ▶◀ pravého ovladače (**CLEAR**) se vrátíte k nastavení „normal“.

Přijímač-výstupy:

Upozornění:
Tento řádek Menu je u volby „EXT“ resp. „SP“ v rámku „Modul“.


Jakmile je v rámku „Modul“ nejméně jeden přijímač svázány „gebunden“, pak bude pod tímto řádkem „Empf. Ausgang“ (označený výstup přijímače):



Jak již bylo v kapitole o svázaní přijímače „Binden von Empfängern“ popsáno, umožňuje Menu vysílače mc-16 a mc-20 HOTT libovolně přiřadit do výstupů přijímače (přijímačů) všech 8 až 12 kanálů. Toto přerozdělení bude v dalším textu popsáno jako „Mapping“ nebo „Channel Mapping“ (rozvrhování kanálů). Postupujte klávesami k mapě přijímače a stiskněte tlačítko **SET**.

Rozvržení kanálů na přijímač:

Analogicky k na str. 244 popsáneném rozvržení „Channel Mapping“ označeném jako rozvržení kanálů funkce »**Telemetrie**« můžete jednoduše v tomto bodě Menu kanály vysílače na libovolné výstupy svázaného přijímače přiřazovat:



Klávesami označte a zazámkujte příslušné pole. Tipen Stiskněte tlačítko **SET**. Aktuální nastavení bude zobrazeno invertově. Klávesami zvolte požadovaný vstupní signál, více na str. 230.

Upozornění:
Maximální možnost dostupných řádků odpovídá maximálnímu možnému počtu připojených serv k přijímači.

ALE POZOR: Budete-li např. chtít použít dvě serva

pro řídící funkci 2 (Rollen), pak u volby „3Sv(2Roll)“ v Menu »**HeliTyp**« na kanály 1 + 2 pro levé a pravé serva pro funkci Roll, potom je nutno serva přiřadit na výstupy 1 + 2.

Důležité upozornění:

S volbou »**Senderausgang**« vysílače HOTT můžete všechny 8 (12) řídících funkcí libovolně nebo také na na více výstupů pro stejnou funkci přiřadit. Pro přehlednost doporučujeme jen jeden způsob přiřazování kanálů.

Rozvržení kanálů pro další přijímač:

Jak již bylo dříve uvedeno, že v Menu „Empfängerausgang“ všechny 8 (12) řídících kanálů mc-16 a mc-20 HOTT až na 2 přijímače libovolně přiřadit, přičemž číslování a maximální počty výstupů přijímačů tomu musí odpovídat:



„...že není žádný svázany přijímač v dosahu. Zapněte přijímač.

Rozvíjení kanálů pro další přijímač:

Jak již bylo dříve uvedeno, lze v Menu „Empfänger“ „ausgang“ všech 8 (12) řídících kanálů mc-16 (mc-20) HoTT až na 2 přijímače libovolně přiřadit, přičemž číslování a maximální počty výstupů přijímačů tomu musí odpovídat:

EMPF-KANÄLE – BIND2	
► Eng 8	→ Ausg 1
Eng 8	→ Ausg 2
Eng 8	→ Ausg 3
EMPF-KANÄLE – BIND2	
► Eng 12	→ Ausg 1
Eng 12	→ Ausg 2
Eng 12	→ Ausg 3
Eng 12	→ Ausg 4

Upozornění:
Horní zobrazení je pro 8-kanálový vysílač mc-16 HoTT, a dolní pro 12-kanálový mc-20 HoTT.

EMPF-KANÄLE – BIND2	
► Eng 12	→ Ausg 1
Eng 12	→ Ausg 2
Eng 12	→ Ausg 3
Eng 12	→ Ausg 4

Upozornění:
Maximální počet dostupných řádků odpovídá počtu výstupů přijímače a použitých serv.

HF-Modul

V tomto řádku Menu můžete HF modul manuálně zapínat a vypínat. Např. během programování vysílače můžete šetřit napájecí energii. **Při dalším zapnutí vysílače bude opět provedena změna na AUS (zapnuto), bude případně nutno HF modul opětne vypnout!**

Nastavete klávesami ▲▼ rádce „HF-Modul“ a aktivujte tlačítkem **SET** příslušné okno:

GRUNDEINST. MODELL	
Steueranordnung	1
Modul	HoTT geb.
Empf.Ausg.	E12 E08
► HF-Modul	EIN
▼	SEL

Nyní klávesami vyberte **AUS** nebo **EIN**. Stiskem tlačítka **SET** volbu potvrďte.

Test dosahu:

Upozornění:
Tato volba je při volbě „EXT. PPM“ v řádku „Modul“ nedostupná.

Funkce integrovaný Test dosahu (Reichweitetest) redukuje vysílaný výkon tak, že je možné provádět test dosahu již ve vzdálenosti do 100 metrů.

Pravidelně prováděte tento test dosahu RC soupravy. Provoz Graupner-HoTT-Systemu odpovídá následujícím pokynům. Případně pro Test dosahu použijte pomocník..

- Opakujte testy a kontroly při každém použití přijímače v jiném modelu.
- Při zapnutí soupravy vyčkejte, až se rozsvítí LED přijímače zeleně. Až pak dojde k funkci přijímače a k pohybu serv.
- Při testech položte model na hladkou podložku, i krátce posekanou trávu a podložte tak, aby anté-

na přijímače byla asi 15 cm nad zemí.

- Vysílač při testech držte v normální poloze, kterou používáte při řízení modelu. Anténu vysílače nemíte přímo na model, použijte její otočný kloub a změňte polohu antény.

- Pomocí kláves ▲▼ zvolte řádek „TestReichw“ a spusťte stiskem tlačítka **SET**:

GRUNDEINST. MODELL	
Modul	HoTT geb. geb.
Empf.Ausg.	E12 E08
► HF-Modul	EIN
▼ Test Reichw	99sec
▼	SEL

Během testu bude výrazně redukován výkon vysílače a modře svítící LED začne blikat. Současně se objeví zpráva na displeji a každou pátou sekundu se ozve 2-tónový akustický signál. Po uplynutí 99 sekund testovacího času se vysílač přepne opět do plného výkonu a akustické signály umíknou a LED svítí trvale zeleně.

STARTLET	#02	TEST	Sp	0:00
	39V	76s	Fg	0:00
2.22h	Takt		HOTT	
			Mot	5.5V

Během testu bude výrazně redukován výkon vysílače a modře svítící LED začne blikat. Současně se objeví zpráva na displeji a každou pátou sekundu se ozve 2-tónový akustický signál. Po uplynutí 99 sekund testovacího času se vysílač přepne opět do plného výkonu a akustické signály umíknou a LED svítí trvale zeleně.

- Během tohoto testu měňte přecházením svojí polohu a pohybujte ovládacími kniply vysílače. Pohybujte se ve vzdálenosti kolem 50 metrů od modelu.
- Pokud se během testu zapne motor, pak je vhodné překontrolovat dostatečnou odolnost RC soupravy proti rušivému šumu.

8. Dále zvětšujte vzdálenost od přijímače, dokud je kontrola funkcí možná.

9. V tomto bodě výčkejte do konce testování. Po ukončení bude vysílač opět fungovat normálně.

Pokud zjistíte výpadky signálu a jiné problémny funkce RC soupravy, tak vyhledejte příslušný servis firmy Graupner.

10. Doporučujeme provádět tento test před každým provozováním RC soupravy. Pokud je při testu spolehlivý dosah kolem 50 metrů, tak je zaručena pohá bezpečná funkčnost RC soupravy pro bezpečné použití.

Upozornění:

Při normálním provozování soupravy, při řízení modelem, v žádném případě test neprovádějte!

DSC-výstup

Pomocí kláves ▲ ▼ postupte k řádku „DSC-Ausgang“ a aktivujte okno stiskem tlačítka SET:

GRUNDEINST. MODELL	
TestReichw.	99sec
DSC-Ausgang	PPM10
Autorotation	—
►Auto K1 Pos.	0%
◀	STO
SEL	

Nyní můžete vybrat mezi modulacemi „PPM10“, „PPM16“, „PPM18“ a „PPM24“. Stiskem tlačítka SET potvrďte zadání.

Tato volba ovlivňuje především maximální počet kanálu na konektoru DSC a také případné připojení PC simulátoru nebo LS-Systemu. Při vplbě „PPM10“ jsou to kanály 1 ... 5; při „PPM16“ kanály 1 ... 8, při „PPM18“ kanály 1 ... 9 a při „PPM24“ řídící kanály 1 ... 12.

Autorotace:

Pomocí Autorotace, stejně jako velký vrtulník, je možné s vrtulníkem bezpečně přistát při výpadku chodu motoru. Při vysazení pohonného motoru také přestane fungovat zadní vyrovnávací rotor, přistání pomocí Autorotace je pak jediná možnost bezproblémového přistání.

Při letu s funkcí Autorotace už hlavní rotor nebude poháněn motorem, ale roztočený rotor po zmenění úhlu náběhu listů bude poháněn prouděním vzduchu. Správné nastavení Autorotace, aby otáčky rotoru udržely nahromaděnou energii a bezpečně, jako na padáku, model vrtulníku přistál, vyžaduje jistou zkušenosť a pečlivost.

Pokročilý pilot RC vrtulníku by měl také přistání autorotací pravidelně nacvičovat. Tež na soutěžích soutěžních vrtulníků je přistání autorotací jedním z pomocných úkolů. V programu vysílače je několik pomocných nastavení pro tuto potřebnou funkci. Spínač pro fázi letu autorotace bude přepojovat jen funkce Gas a Pitch, ostatní funkce a mixery budou odpojeny. Seřízení fáze letu autorotace provedete v Menu »Helikoptermix« (více na str. 188) viz také následující „Funktionsweise Autorot K1 Pos.“. Jméno fáze autorotace „Autorotation“ je napevno zadáno pro fázi letu 1 a ve všech Menu bude takto zobrazována. Tento název nejdé změnit. Napravo na displeji lze přidat spínač, jak je popsáno na str. 66. Tento spínač pak má **absolutní přednost** před všemi dalšími spinanými funkcemi:

GRUNDEINST. MODELL	
TestReichw.	99sec
DSC-Ausgang	PPM10
Autorotation	—
►Auto K1 Pos.	55%
◀	STO
SEL	

Pohybujte kniplem K1 do požadované pozice a pak stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí momentální poloha knipu:

GRUNDEINST. MODELL	
TestReichw.	99sec
DSC-Ausgang	PPM10
Autorotation	—
►Auto K1 Pos.	55%
◀	STO
SEL	

Změňte potom klávesami symbol spínače, jak je popsáno na str. 66 v části „Schalter-, Geber- a Geberschalterzuordnung“:

GRUNDEINST. MODELL	
TestReichw.	99sec
DSC-Ausgang	PPM10
Autorotation	—
►Auto K1 Pos.	55%
◀	STO
SEL	

Jakmile je aktivována fáze letu autorotace, spínačem nebo spinaným bodem na K1, zůstává potom funkce nezávislá na poloze K1 tak dlouho, dokud tato fáze letu není ukončena aktivací spínače, v tomto příkladu spínače č. 4 do polohy vypnuto, „AUS“.

Autorotace - poloha knipu K1:

Funkci fáze letu autorotace lze také spínat nastavením polohy na knipu K1. Pomocí kláves ▲ ▼ postupujte k řádku „Autorot.K1-Pos.“. Zarámujte pole nad údajem STO:

Více k programování fází letu najdete od str. 188, v kapitole »Helikoptermischer«.

Funkce „Autom. K1 Pos.“ má opět přednost před jinými fázemi letu.

Příslušné parametry seřízené pro ...

- Pitch servo
- Gas servo
- Heckrotor servo
- otáčení kýlavého kotouče
- Nastavení kříže
- ... vznikají v Menu »**Helikoptermix**«, str. 188.

Motor-Stopp

V rámci seřízení fáze letu autorotace vrtulníku je v programu vysílače mc-16 a mc-20 HoTT možnost nastavit pro případ nouze funkci zastavení motoru, „Motor AUS“, více na str. 325. Budete-li ale v řádku „Gasposition AR“ v Menu »**Helikoptermixer**« nastavovat místo polohy motoru vyprnuto volnoběh, tak při tréningu autorotace nebudete muset po každém přistání startovat motor.

Tato volba nahrazuje u jiných RC souprav Graupner **mc- a mx** funkci „Abschalttrimming“, může být použita současně také jako nucené zastavení motoru. Poloha motoru vyprnuto (popř. volnoběh) bude v levém sloupci tlačítkem „**SEL**“ v poli pokusně stanovená.

V závislosti na nastaveních „Pitch min“ v Menu »**Helikoptertyp**« při volbě „vorne/hinten“ můžete použít spínač pro volbu „Motor Stopp“ nebo pro regulátor Motor-AUS.

Regulátor resp. servo plynů přejímá tuto přednastavenou pozici ovšem jen když je poloha serva resp. vypínače pod limitem a motor bude zapnutý. K tomu vložte ve středním sloupci do pole „**STO**“ požadovanou polohu servo (spínače) a zvolte v pravém sloupci spínač motoru **EN-/AUS**.

- Je-li v prostředním sloupci zadána hodnota v % menší než je aktuální poloha serva nebo regulátoru a spínač funkce je v poloze zapnuto, následuje při aktualizaci funkce přesun do serva do nastavené polohy.

větší než je aktuální poloha serva nebo regulátoru a spínač funkce v poloze zapnuto, následuje při aktualizaci funkce přesun do serva do nastavené polohy.

- Je-li v prostředním sloupci zadána hodnota v % menší než je aktuální poloha serva nebo regulátoru a spínač funkce je v poloze zapnuto, tak redukuje regulátor nebo servo karburátoru otáčky motoru na hodnotu nastavenou v levém sloupci. (max. +150%).

Je-li spínač funkce v poloze vypnuto, během motoru je bez změn.

V levém sloupci zadějte hodnotu -100 % pro zastavení motoru „Motor AUS“ a polohu serva pro ve středním sloupci zadějte +150 %:

GRUNDEINST. MODELL	
DSC-Ausgang	PPM10
Autorotation	—
Auto K1 Pos.	-55%
► M-Stopp	-100% +150%
▼	SEL STO —

V pravém sloupci se zobrazí nastavovaná hodnota.

GRUNDEINST. MODELL	
DSC-Ausgang	PPM10
Autorotation	—
Auto K1 Pos.	-55%
► M-Stopp	-125% +100%
▼	SEL STO —

Upozornění:


- Dbejte bezpodmínečně na to, že servo motoru má mechanicky bez problémů umožněno najetí do nastavované krajiné polohy.
- Hodnotu výchozky serva větší než 100% pro tuto funkci také docílите v nastavení v menu »Servoeingestellung« pro kanál č. 1

Vysoká přednastavená hodnota ve středním sloupci zajišťuje, že motor bude regulaován v maximálním možném rozsahu serv, resp. regulátor s možným nastavením spínače v pravém sloupci.

Pokud si přejete raději nastavit menší rozsah pro ovládání plynu motoru či regulátoru elektromotoru, popř. funkce Gaslimiter, tak nastavte na kniplu plynu K1 požadovanou polohu a stiskněte tlačítko **SET**:

GRUNDEINST. MODELL	
DSC-Ausgang	PPM10
Autorotation	—
Auto K1 Pos.	-55%
► M-Stopp	-125% +100%
▼	SEL STO —

Automatické nulování hodin a stopek:



S volbou „ja/nein“ nastavíte, zda se data hodin a stopek (mimo času modelu a provozní doby vysílače vynuluji, „Rahmenzeit“ (rámcová doba), více na str. 163, se zapnutím vysílače vynuluje vždy. Současným stiskem kláves ▲▼ nebo ▲▼ pravého ovládáče (**CLEAR**) se vrátíte k základní volbě „ja“..

